From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Sent: 25-5-2021 15:32:32
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>;"5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>;"5.1,2,e 5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>;"5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Scheepsbouwweg
Attachments:

Hi 5.1,2,e

Onderstaande reactie kreeg ik vanmorgen en deze wil ik jullie dan ook niet onthouden

Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e

Vorige week is het toch gelukt om de drempels te plaatsen. Daar zijn we erg blij mee!
De eerste indruk is goed, vooral voor personenauto's zijn de drempels effectief. Kortom bedankt voor deze mogelijkheid!
Natuurlijk staan we eind juni met elkaar stil bij het effect van deze aanpassing, maar we wilden jullie onze eerste reactie niet onthouden.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1,2,e & 5.1,2,e

In de meest gevallen reageert 5.1,2,e naar de bewoners om nadere tekst en uitleg te geven, maar begrijp dat 5.1,2,e ziek is.
Wachten totdat hij beter is?

Hoor graag van je.

Groet,

5.1,2,e

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 13:15
Aan: 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: FW: Scheepsbouwweg

Beste collega's

Ik zou deze eerlijk gezegd heel graag ambtelijk willen houden.

Is het mogelijk dat er met deze bewoners contact wordt op genomen voor nadere tekst en uitleg omtrent de genomen maatregelen hier?

Veel dank.

Hartelijke groet

5.1,2,e

Bestuursadviseur
Stadsdeel Noord
5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

Werkdagen maandag t/m donderdag

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 10:45
Aan: Bestuursondersteuning SDN
Onderwerp: Scheepsbouwweg

Goedemorgen
Tot ons grote vreugde werd er eindelijk iets gedaan aan de racebaan Scheepsbouwweg.
Deze straat wordt veelal gebruikt om vanaf de snelweg door te steken naar de Klaprozenweg.
Langzamerhand door wennen komt er minder verkeer door de de straat gedenderd en zal nog wel z'n tijd nodig hebben.
Helaas behalen de drempels niet (wij noemen ze Poffertjes) het beoogde resultaat.
Ik ben in contact moeten treden met de GVB daar de buslijnen 35/36 er met een noodgang overheen blijven scheuren.
Dit betekend dat ik wonende op 5.1,2,e zit te schudden in mijn tuin (kijkend op de Scheepsbouwweg)en keuken.
Ook zijn de drempels zo aan gelegd dat men er met een noodgang tussen door kan rijden.
Bedrijfbusjes,SUV's,bussen,Distributie vrachtwagens, voelen de hobbel niet en rijden dan in gewoonte nog keihard door de straat.
Daarnaast is het ook vreemd door de nieuwe koopwoningen in deze straat niet om gezet woord in "U rijd een Woongebied in"
Zo ook is het vreemd dat hier nooit Verkeersborden hebben gestaan met de aan bevolen snelheid.
Bytheway is heel Tuindorp-oostzaan is onderhevig aan deze.
Waarom zijn in deze straat ook niet genoeg oversteekplekken,vluchtheuvels etc Waarom kan in Buitenveldert voorbeeld Buitenveldertse laan/straat dat dan wel aan gebracht worden, of kan deze straat als voorbeeld dienen.
Wij vragen u hulp in deze wie o wie van u drie dames kan ons hiermee zo snel mogelijk helpen.
Vast hartelijk dank voor uw tijd en hoop ook van u tevernemen Gr 5.1,2,e
5.1,2,e