From: "5.1.2,e"
Sent: Thu, 19 Jan 2023 12:51:56 +0200
To: "schade@vga.amsterdam.nl" <schade@vga.amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: schade aan balkons voorgevel Koninginneweg 5.1.2,e Amsterdam
Attachments: IMG_20220825_104707_1.jpg, IMG_20220825_104747_0.jpg, Fwd: balkon Koninginneweg 5.1.2,e

5.1.2,e ik heb afgelopen week deze melding gekregen over een mogelijke schade aan huisnr 5.1.2,e op de Koningineweg.
Ik heb mijn collega's gevraagd of zij foto's hebben van die situatie. Aan de overkant (noordzijde) heeft een trillingsmeter gehangen maar die heeft geen bijzondere uitslagen gehad alleen af en toe een overschrijding. Het moet dus voor half augustus gebeurt zijn. Vanaf 27 januari is hij weer weg dus ik weet niet of er voor die tijd nog een expert langs kan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 17 januari 2023 11:56
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: schade aan balkons voorgevel Koninginneweg 5.1.2,e Amsterdam

Hoi 5.1.2,e

Deze meneer heeft schade aan zijn 2 balkon, die bij het Valeriusplein zijn. Er is onlangs een bouwinspecteur langsgeweest, en die zei dat het door zwaar materieel komt wat voorbij rijdt. Hoe handelen we dit af?

Groet,
Ben

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@gmail.com>
Verzonden: donderdag 12 januari 2023 15:19
Aan: Project Koninginneweg <5.1.2,i@amsterdam.nl>
Onderwerp: schade aan balkons voorgevel Koninginneweg 5.1.2,e Amsterdam

5.1.2,e

hierbij wil ik U melding doen, dat aan mijn woning (Koninginneweg 5.1.2,e te Amsterdam) schade is ontstaan aan de balkons aan de voorgevel, met grote waarschijnlijkheid toe te schrijven aan de werkzaamheden rond Uw project Herstructurering Koninginneweg Amsterdam HKA.
Beide balkons (op I-en II-hoog) vertonen sinds half Augustus een scheur in de natuurstenen dekplaat, en met name het balkon van I-hoog is daarmee onveilig geworden (zie bijgaande foto's) en in verband daarmee heb ik - in overleg met Bouw-en Woningtoezicht-een stempel moeten laten plaatsen, in afwachting van eventuele reparatie (in een aansluitende mail stuur ik U de briefwisseling door met 5.1.2,e Inspecteur Bouw-en woningtoezicht van het Stadsdeel Zuid, die de toestand ter plekke heeft geinspecteerd).Oorzaak zijn zonder twijfel de trillingen door de werkzaamheden met zeer zwaar materieel in het kader van Uw HKA-project.
Door een langdurig verblijf in het buitenland (sept.22-jan.23) meld ik mij nu pas, voor een inspectie-afspraak vermeld ik hieronder gaarne mijn contactgegevens, met de aantekening dat ik binnenkort (va 27 jan.) weer voor een tijd afwezig ga zijn.
Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Koninginneweg 5.1,2,e
1075CL Amsterdam
5.1,2,e / 5.1,2,e

ps: helaas heb ik in Januari bij thuiskomst ook waterschade aangetroffen in mijn kelder, waarvan ik melding heb gemaakt in een aparte mail vandaag.