Opmerkingen 5.1, [5.1, 2, e] op BEA Kolenkitbuurt Noord

22 sep 2023

Relevante waardevolle/beschermwaardige bomenlijst
vigerend sinds 2008 en gehandhaafd anno 2023 op de dode/omgewaaide bomen na als 'waardevolle bomenlijst'.

Kolenkitbuurt					Gisib
Aesculus hippocastanum	Paardekastanje	Piet Paaltjenspad	16	weg	
Parottia persica 'Vanessa'	Perzische IJzerhout	Piet Paaltjenspad		1959	491831
Parottia persica	Perzische IJzerhout	Piet Paaltjenspad		1959	491830
Populus berolinensis	Berlijnse populier	Leeuwendalersweg	t.o. 33	1959	491845
Populus berolinensis	Berlijnse populier	Leeuwendalersweg	t.o. 33	weg	491846
Populus berolinensis	Berlijnse populier	Leeuwendalersweg	t.o. 33	weg	491847

Zie voor Gisib nrs https://maps.amsterdam.nl/bomen/
Want voor de kapaanvraag MOET je de boomnrs uit de BEA koppelen aan die Gisib boomnrs.

Dezelfde 4 (van eerder 5) Berlijnse populieren op de hoek Schaapherderstraat waren in 2008 NIET als beschermwaardig aangemerkt. Reden onbekend. In 2021 bij de actualisatieschouw ook toen die 5 exemplaren niet opgenomen. De drie bij de Akbarstraat wel gehandhaafd.
Wel een kanttekening dat deze populieren net als de Italiaanse populieren aan de Leeuwendalersweg (oostkant van de A10) onderdeel vormen van de stedenbouwkundige opzet van deze buurt. De boomgroepjes herhalen zich op de kopse kant van de strokenbouw en geven zo een accent. De Italiaanse populieren van deze leeftijd zijn echter geheel niet zeldzaam en daarom niet lijstwaardig. De toen nog fraai ogende drie Berlijnse populieren uit 1959 of ouder waren dat nog wel. Wel met de vraag aan de stedelijke cie waardevolle bomen om bij haar schouw (2024) er nog eens kritisch naar te kijken (de Berlijnse zijn geen Italiaanse populieren en hoe zeldzaam zijn die eigenlijk stedelijk gezien).
Vooralsnog telt als waardevol nog de resterende populier 491845 (Gisib nr) en de twee Parottia's. Mochten de twee laatsten in de weg staan dan is verplanten of tijdelijk elders opkuilen, wellicht een optie (ondanks dat het kleine bomen zijn vergt dat dan nader onderzoek, en een kapvergunning).

De term 'potentieel' waardevolle boom kan wegblijven voor die bomen die al sinds 2008 op de (vigerende) waardevolle bomenlijst staan. Zie bijv dat woord bij afb 48 op pagina 36.

En terecht de opmerking dat bij nieuwbouw of een herinrichting doorgaans een kans ligt voor meer groen maar dat dat juist hier tegenovergesteld is, zelf geen groene daken. Arme nieuwe bewoners!



X dood en herplant

X dood of verdwenen

X Voorgedragen als waardevolle boom in 2021 maar nog niet geëffectueerd met positief advies stedelijke bomencie of een db besluit (status 'concept').

Pagina 2 uitsnede:
Er zijn echter een aantal bomen in het plangebied die nog (verder) beoordeeld moeten worden om te bepalen of ze mogelijk aan de lijst van beschermwaardige bomen moeten worden toegevoegd. Deze bomen hebben de nummers 1025783 (klopt en is Gisib 491831), 1025784 (= Gisib 491830), 1025785 (moet zijn **1025727**= Gisib 491845), 1025786 (klopt niet want nr van andere bomengroep en was Gisib 491846 omgewaaid), 1025787 (idem want was Gisib 91847 en omgewaaid), en 1025788 (ook niet relevant, is nr van groepje verderop bij Schaapherderstraat die niet op de waardevolle bomenlijst staat).
Enkele van de Italiaanse populieren 5.1, 2, e niet correct, ook verderop in tekst zoals op pag 17, het zijn Berlijnse populieren, Populus berolinensis waarvan 2 van de 3 'waardevol' reeds zijn omgewaaid) aan de Akbarstraat en een Robinia zijn tijdens de storm Poly omgewaaid.



resterende bomen van waardevolle bomenlijst

Pag 3
Sommige waardevolle bomen worden beïnvloed door verharding die tegen hun stammen drukt. Uit bodem- en bewortelingsonderzoek is gebleken dat dit grotendeels wordt veroorzaakt door schraal of matig humeus zand in de bodem waarin de bomen groeien. Hoewel de bomen wel wortels hebben die tot aan het grondwater reiken, zijn ze voornamelijk oppervlakkig ontwikkeld. Het verwijderen van deze oppervlakkige wortels kan aanzienlijke en mogelijk onherstelbare schade veroorzaken. Bij verdere ontwikkeling en inrichting van de buitenruimte moet hiermee rekening worden gehouden.
5.1, 2, e dus minimaal binnen kroonprojectie de wortelgroeiplaatse beschermen met hekken of rijplaten.

Pag 12



Afbeelding 5. Geen waardevolle of beschermwaardige houtopstand binnen plangebied (wel nog 6 nader te beoordelen bomen)

groepje van drie op verkeerde plek ingetekend