Inrichtingsplan	Locatie	Adres	Opmerking	Opmerking 2	Opmerking 3	
Inrichtingsplan Kalverdriehoek	1012WR-2	Muntplein 2	Op de beoogde plek staan nu bankjes. Deze zijn hier bedacht om te voorkomen dat taxi's hier parkeren.	Nevenfunctie van de bankjes kan worden overgenomen door OC	Er wordt gekeken of de bankjes verplaatst kunnen worden naar een ander plekje op het plein. Het wordt gewaardeerd om op de bankjes te kunnen zitten tijdens het wachten op een taxi.	Voldoet volgens de eisen en richtlijnen binnen de beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’.
	1012WX-13	Spui 13	Er zal 4 meter van de bestaande fietsenrekken vervallen		Er wordt nagegaan of het mogelijk is de fietsvoorzieningen te verplaatsen naar Singel 403 (Coronaterras Brabantsche aap)	Voldoet volgens de eisen en richtlijnen binnen de beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’.
	1012WX-23	Spui 23	Er zal 6 meter van de bestaande fietsenrekken vervallen		Er wordt nagegaan of het mogelijk is de fietsvoorzieningen te verplaatsen naar Singel 403 (Coronaterras Brabantsche aap)	Voldoet volgens de eisen en richtlijnen binnen de beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’.
Inrichtingsplan Spuistraat-Zuid	1012VV-210	Spuistraat 210	12 meter van de fietsnietjes zal vervallen. Laad- en Los plek zal enigszins worden ingekort of kan iets naar het zuiden worden verschoven.	De gebiedsmakelaar heeft eerder al eens aangegeven dat verschuiven, indien mogelijk, waarschijnlijk de voorkeur heeft.		Voldoet volgens de eisen en richtlijnen binnen de beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’.

	1012VV-234	Spuistraat 234	Bestaande containers worden vervangen. Voor de uitbreiding moet een parkeerplek vervallen.	Advies aan Ruimteregie en Straat parkeren is aangevraagd.	Parkeerbalans is blijvend negatief.	Voldoet volgens de eisen en richtlijnen binnen de beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’.
	1012VX-294	Spuistraat 294	Voor de uitbreiding met vijf containers vervallen twee parkeerplekken.	Advies aan Ruimteregie en Straat parkeren is aangevraagd.	Parkeerbalans is blijvend negatief.	Voldoet volgens de eisen en richtlijnen binnen de beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’.
Inrichtingsplan Begijnhofbuurt	1012RK-169	NZVBW 169	Bestaande containers			
	1012RL-225	NZVBW 225	Bestaande containers			
	1012RM-357	NZVBW 357	Nieuwe locatie op het trottoir voor het Amsterdams Museum	Museum heeft meermaals aangegeven dat er een verbouwing aankomt met een uitbreiding van een terras.	Belangrijk dat iedereen ervan doordrongen is dat er een container komt. Goed om het gesprek aan te gaan met het museum.	Voldoet volgens de eisen en richtlijnen binnen de beleidsregel ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’.
	1012RM-361	NZVBW 361	Bestaande containers			
	1012RM-365	NZVBW 365	Bestaande containers			