Van:
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 17:03
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Advies monitoren Oudezijds Achterburgwal OAW0401

Beste

Hierbij akkoord om deze kade te gaan monitoren op deformatie conform je advies.

Met vriendelijke groet,

Sr. Adviseur - Assets Civiele Constructies
Afdeling Stedelijk Beheer

Gemeente Amsterdam

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van:
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 16:35
Aan: Sasburg, Sander
CC: Meeu
Onderwerp: Advies monitoren Oudezijds Achterburgwal OAW0401

Beste
Via Waternet bereikte ons het bericht dat de kade OAW0401 ter hoogte van huisnummer 70 instabiel zou zijn nadat er was gebaggerd. Zie bijgevoegde foto waarop te zien is dat de kade inderdaad gedeformeerd is. Collega Rudi van Rooijen gaan kijken en zijn advies is dat de deformatie niet recent is opgetreden. Dit omdat de aansluitende bestrating dit niet laat zien.

Positief is dat Waternet ons signalen geeft indien ze het niet vertrouwen.

Het advies vanuit IB is wel deze kade te gaan monitoren op deformatie.

De uren die we hieraan hebben besteed boeken we op het algemene nummer voor vragen vanuit VOR 2018. Ik houd bij waaraan we de uren besteden.

Met vriendelijke groet,

Van: M
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 16:27
Aar
CC: M
Onderwerp: Advies monitoren Nieuwe achergracht NAG0102

Beste
De Diamantbeurs is gelegen aan de Nieuwe Achtergracht, tussen het gebouw van VOR en het gebouw van IB. Zoals al eerder aangegeven wordt de kade langs de nieuwe Achtergracht overbelast door opslag van goederen en materieel, welke worden gebruikt voor de renovatie van dit gebouw. Zie bijgevoegde foto. Ik zie dat de kade hier aan het deformeren is tgv deze overbelasting. Advies is ter bewaking van de kade deze te monitoren met een voorlopig een maandelijkse frequentie. Advies is het gehele rak NAG0102 te monitoren, dus tussen bruggen 257 en 252.

Indien je hier mee akkoord gaat graag dit doorgeven aan

Ik ben overigens bezig met een format opdrachtverlening van VOR aan IB spoor 3.



Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 16:35
Aan:
CC:

Onderwerp: Advies monitoren Oudezijds Achterburgwal OAW0401
Bijlagen: cd34090d-c6f4-4a6a-81cb-eecdc6370be4.jpg

Beste ,
Via Waternet bereikte ons het bericht dat de kade OAW0401 ter hoogte van huisnummer 70 instabiel zou zijn nadat er was gebaggerd. Zie bijgevoegde foto waarop te zien is dat de kade inderdaad gedeformeerd is. Collega n gaan kijken en zijn advies is dat de deformatie niet recent is opgetreden. Dit omdat de aansluitende bestrating dit niet laat zien.

Positief is dat Waternet ons signalen geeft indien ze het niet vertrouwen.

Het advies vanuit IB is wel deze kade te gaan monitoren op deformatie.

De uren die we hieraan hebben besteed boeken we op het algemene nummer voor vragen vanuit VOR 2018. Ik houd bij waaraan we de uren besteden.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 16:27
Aan:
CC
Onderwerp: Advies monitoren Nieuwe achergracht NAG0102

Beste ,
De Diamantbeurs is gelegen aan de Nieuwe Achtergracht, tussen het gebouw van VOR en het gebouw van IB. Zoals al eerder aangegeven wordt de kade langs de nieuwe Achtergracht overbelast door opslag van goederen en materieel, welke worden gebruikt voor de renovatie van dit gebouw. Zie bijgevoegde foto. Ik zie dat de kade hier aan het deformeren is tgv deze overbelasting. Advies is ter bewaking van de kade deze te monitoren met een voorlopig een maandelijkse frequentie. Advies is het gehele rak NAG0102 te monitoren, dus tussen bruggen 257 en 252.

Indien je hier mee akkoord gaat graag dit doorgeven aan

Ik ben overigens bezig met een format opdrachtverlening van VOR aan IB spoor 3.



Met vriendelijke groet,