

Versie: concept

Feitenrelaas Bilderdijkstraat 99 - Toezicht

19 mei 2025- Inspectie ter plaatse door Toezichthouder 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Geconstateerd dat er in pandig constructieve wijzigingen zijn aangebracht aan de vide, plafonds en een nieuwe geplaatse dubbeldeks sauna welke omgevingsvergunningsplichtig zijn. Met 5.1, 2, e is besproken dat wij onze constatering ter plaatse toetsen aan de wet en regelgeving en deze opnemen in een rapport van bevindingen. Mevrouw 5.1, 2, e is uitgelegd dat het rapport dient als basis voor eventuele handhaving op illegale bouw

17 maart 2025- Inspectie ter plaatse door Toezichthouder 5.1, 2, e Er is gekeken naar de brandveiligheid plafonds en brandwerende doorvoeringen naar de bovengelegen appartementen

25-april 2024 -Inspectie ter plaatse door Toezichthouder 5.1, 2, e nav een melding van bovenbewoners. Afsproken is met 5.1, 2, e dat de plafonds 30 minuten brandwerend moeten zijn