

Dreeftoren - 2e verdiepingsvloer

Van 5.1, 2, e <5.1, 2, e @vanrossumbv.nl>

Datum Vr 28-3-2025 13:34

Aan 5.1, 2, e <5.1, 2, e@dcv-roe.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@5.1, 2, e.com>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@dcv-groep.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@boud.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@boud.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@boud.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@boud.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@provast.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@1st-sponsor.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@1st-sponsor.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@jeters.net>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@5.1, 2, e.com>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@dcv-groep.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@dcv-groep.nl>

Allen,

Eerder is mondeling reeds aangegeven dat er vanuit ons geen beletsel meer is om vast te houden aan het eerdere advies om niet verder te bouwen . Bij deze ook de schriftelijke bevestiging hiervan.

Inmiddels is er voldoende onderzocht en vastgelegd in diverse rapporten en tevens een versterkingsmaatregel voor de balken op de 2^e verdieping uitgewerkt. Uitvoering van de hersteloplossing is nu in voorbereiding. Daarnaast is door ons ook aangetoond dat in de huidige situatie er geen veiligheidsrisico aanwezig is.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Senior adviseur / partner



Pedro de Medinalaan 3a
1086 XK Amsterdam
T +31 (0)20 5.1, 2, e
M +31 (0)6
www.vanrossumbv.nl/disclaimer/