

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@MAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=8B51EA565B6341ADB639D8EC05B317645.1, 2, e>

Subject **Positie kelder fout in tekst Bouwvelop 4B1**

To 5.1, 2, e <5.1, 2, e@dubbel-l.nl>, 5.1, 2, e@natarchitecten.nl' 5.1, 2, e@natarchitecten.nl>, 5.1, 2, e, e
| Natarchitecten 5.1, 2, e@natarchitecten.nl>

Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e@amsterdam.nl>


Date April 4, 2023 at 10:06:56 AM UTC

Dag 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Ik werd zojuist door 5.1, 2, e gebeld. We bespraken de VO toetsopmerking over de aansluiting van de OAT kelder richting de dwarsstraat, daar komt bij jullie op terug.

Maar we bespraken ook de tekst over kelders in de bouwvelop die verwarring op kan leveren.

Zie onderstaand de tekst op pagina 21 van de bouwvelop. Er is hier een fout ingeslopen. De fout zit in de rechterkolom waarin beweerd wordt dat kelders vijf meter terug moeten liggen uit de vaste rooilijn. Dit geldt alleen voor kelders die boven het maaiveld uitsteken. Kelders onder het maaiveld mogen tot aan de rooilijn gebouwd worden.



Zodat hier geen misverstand meer over bestaat.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectmanager Projectmanagementbureau
Gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland
Smart Mobility Sluisbuurt

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl