


Algemene informatie

Datum controle: 9/8/2020
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Ulmus hollandica 'Vegeta'
Stamdiameter pi-band: 42
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Spaarndammer- en
Buurt: Spaarndammerbuurt Noordoost
Straatnaam: Houtmankade


[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



Onderzoekresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Verhoogd
Conditie: Slecht
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld



Kloppen (maaiveld):

Geen specifieke kenmerken waargenomen die wijzen op onverenigbaarheid.

Conclusie en advies

| Maatregel | Locatie | Risico | Urgentie | Gebrek |
|-----------|----------|---------------|--------------|----------------------------------|
| Trekproef | Maaiveld | Instabiliteit | < 12 maanden | Symptomen ent-/onderstamprobleem |

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 3 - 5 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidscategorie: Risicoboom, op basis van visuele waarnemingen is onvoldoende vastgesteld of mogelijk sprake is van uitgestelde onverenigbaarheid.

Advies: Om onverenigbaarheid uit te sluiten, adviseren wij een stabiliteitsonderzoek m.b.v. een trekproef uit te voeren.

Ugentie: < 12 maanden

Advies duurzame instandhouding

Overwegen gelet op de slechte conditie de boom te vervangen, en de kosten die gemoeid zijn met aanvullend onderzoek te investeren in een nieuwe boom.

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Trekproef

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 10/28/2020

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: Vanwege de slechte conditie boom vervangen.