

From 5.1.2.e 2, e 5.1.2.e @ 5.1.2.e .com>
Subject **Paalmisstanden Javastra** 5.1.2.e **Amsterdam**
To 5.1, 2, e <5.1.2.e @ewp.nl>
Cc 5.1, 2, e @amsterdam.nl" <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@5.1, 2, e.nl>
Date October 7, 2025 at 6:17:12 PM GEST

Beste 5.1, 2, e

Vandaag hebben we de palen gekeurd aan de Javastra 5.1, 2, e te Amsterdam.

Vermoedelijk i.v.m. de beschikbare hoogte onder de trap zijn 2 palen naar achter geschoven, zie ook bijgesloten. Verder zijn de 2 palen direct achter de achtergevel iets verschoven.

Zou je op kunnen geven in hoeverre we de paalmisstand kunnen compenseren met extra wapening o.i.d.?

Verder met 5.1, 2, e besproken dat we de invoerput laten vervallen. We maken een nieuwe set invoerleidingen direct achter de trap voor het geval men in de toekomst opnieuw wil invoeren, deze mag dus vervallen op tekening.

Ik verneem graag van je,

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e
Funderingstechnieken "De Coogh" B.V.

*Daam Schijfweg 22-24
1507 BD ZAANDAM
te 5.1, 2, e
kvk nummer 35018656/ btw nummer NL 814786510.B01
bankrekening NL83RABO0324664060
www.decoogh.com*

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit e-mailbericht ten onrechte heeft ontvangen, althans indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u ons direct te bellen en dit e-mailbericht te vernietigen, althans de inhoud ervan niet te gebruiken, noch te bewaren, te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die beschermd wordt door beroepsgeheim.