

Opmerkingen Kwaliteitsteam 25-07-2023

Aanwezig: 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e
5.1.2,e 5.1.2,e

Onderwerp: Configuratie steigers

Suggestie 5.1.2,e Steigers uitlijnen met steegjes (zichtlijnen).

Suggesties 5.1.2,e Steigers parallel leggen (ruimtelijke structuur Houthaven volgen) en alle drie ongeveer even lang maken, dwarssteiger eraf. Dit kan je waarschijnlijk bereiken door ze juist verder naar het oosten te roteren. Hierdoor win je 2 ligplaatsen aan steiger B waardoor je geen schepen langs de kade hoeft te leggen. 5.1.2,e kan aan het begin van steiger B liggen en van daar makkelijk uitvaren. Hierdoor blijft de kade open en vrij. Antislip kan opgelost worden door de houten latten een afschot te geven met rand langs 1 kant. Daardoor wordt het stroef genoeg voor een schoen om te blijven haken.