

From: "5.1,2,e"
Sent: Mon, 3 Jul 2023 09:04:25 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Plaatsen verkeersmaatregelen voor zichtbaarheid - Pilot Weesperstraat
Attachments: 18. Afzetting Weesperstraat extra bakens extra hekken + d02.pdf, 19. Afzetting Weesperstraat Rhijnspoorplein extra bakens.pdf

Hoi 5.1,2,e

Omdat het op vrijdagochtend nog niet was gedaan heb ik contact opgenomen met 5.1,2,e om te vragen wat zij aan BUKO hadden gevraagd.

Hij had tekeningen gestuurd van wat er uitgezet was, dat ging alleen om de Weesperstraat en Rhijnspoorplein.

Daar zat de bloembak op Kattenburgergracht dus niet tussen en op de tekening van Rhijnspoorplein stond ook niet de plaatsing van extra bakens bij de barriers op het kruispunt.

Vandaar dat het alsnog aan 5.1,2,e is gevraagd.

Groeten,

✘ 5.1,2,e

✘ *Eilandenboulevard, Pilot Weesperstraat, Dijkgracht Oost, coördinatie uitvoering Oostenburg*

✘ *Ingenieursbureau Amsterdam*

E-mail: 5.1,2,e@amsterdam.nl

Telefoon: 5.1,2,e

Ingenieursbureau Amsterdam

Weesperstraat 430

Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: zondag 2 juli 2023 14:45

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Plaatsen verkeersmaatregelen voor zichtbaarheid - Pilot Weesperstraat

Dag 5.1,2,e

Dit had ik volgens mij al uitgezet via 5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e /

5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e Centrum en West

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430

1018 DN AMSTERDAM

5.1,2,e (geen voicemail)

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 30 juni 2023 12:30

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@heijmans.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Plaatsen verkeersmaatregelen voor zichtbaarheid - Pilot Weesperstraat

Hoi 5.1.2.e

Kunnen jullie twee zaken oppakken? Het gaat om het plaatsen van verkeersmaatregelen voor de zichtbaarheid. We willen dat dit vandaag nog gebeurt.

- Kattenburgergracht: de bloembak op het fietspad moet aan beide kanten een baken hebben.
- Rhijnspoorplein: de barriers op het kruispunt moeten een schrikhek en D2-links hebben.

Bijgevoegd ook foto's van de plekken.


Is dit duidelijk? Als het niet lukt dit vandaag nog te plaatsen, hoor ik het graag.

Groeten,



5.1.2.e

 *Eilandenboulevard, Pilot Weesperstraat, Dijkgracht Oost, coördinatie uitvoering Oostenburg*

 *Ingenieursbureau Amsterdam*

E-mail: 5.1.2.e [5.1.2.e@amsterdam.nl">@amsterdam.nl](mailto:<span style=)

Telefoon:

5.1.2.e

Ingenieursbureau Amsterdam

Weesperstraat 430

Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam