

## Versie: concept

### Feitenrelaas Bilderdijkstraat 99 - Toezicht

19 mei 2025- Inspectie ter plaatse door Toezichthouder 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Geconstateerd dat er in pandig constructieve wijzigingen zijn aangebracht aan de vide, plafonds en een nieuwe geplaatse dubbeldeks sauna welke omgevingsvergunningplichtig zijn. Met 5.1, 2, e 5.1, 2, e is besproken dat wij onze constateringen ter plaatse toetsen aan de wet en regelgeving en deze opnemen in een rapport van bevindingen. Mevrouw 5.1, 2, e is uitgelegd dat het rapport dient als basis voor eventuele handhaving op illegale bouw

17 maart 2025- Inspectie ter plaatse door Toezichthouder 5.1, 2, e Er is opnieuw gekeken naar de brandveiligheid plafonds en brandwerende doorvoeringen naar de bovengelegen appartementen. Ook is aan 5.1, 2, e 5.1, 2, e en de Aannemer aangegeven dat als ze installaties buiten gaan plaatsen dat deze ook vergunningplichtig kunnen zijn. Zij waren ook bezig destijds met kachels plaatsen voor de sauna. Ook hier is aangegeven dat er eisen voor zijn in het Bbl (in verband met luchttoevoer en rookgasafvoer.

25-april 2024 -Inspectie ter plaatse door Toezichthouder 5.1, 2, e nav een melding van boven bewoners. Afsproken is met 5.1, 2, e 5.1, 2, e en de Aannemer dat de plafonds 30 minuten brandwerend moeten zijn. Dat de doorvoeren en de centraal dozen die ook niet voldeden aan 30 minuten brandwerendheid voor wat betreft brandoverslag naar het bovengelegen appartement nog wel brandwerend afgewerkt moeten worden.

Waar het bubbelbad komt is aangegeven dat ze moeten onderzoeken dat de lichtkoepel moet voldoen aan de eisen voor brandoverslag, als ze brandwerende glas plaatsen en als erop gelopen wordt ook hiervoor eisen zijn gesteld in het Bbl voor beloopbaar glas.