



**Gemeente
Amsterdam**

Advies



Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden Amsterdam



Betreft Adviesaanvraag velvergunning Monumentale Beuk Jekerstraat (ID 587866 – Gisib 938675)

Advies:

Verlenen kapvergunning, door werkzaamheden is de boom niet meer duurzaam te handhaven. Wij adviseren in de vergunning op te nemen dat hier een maximale groeiplaats moet worden aangelegd en een toekomstboom geplant.

Kanttekening:

Hier had met de werkzaamheden en herinrichting veel meer rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van een monumentale boom. Het duurt een eeuw om deze te vervangen. Zeker bij een beuk had de groeiplaats ontzien moeten worden. Zowel van mechanische schade als tegen de effecten van bronbemaling.



Toelichting:

Op 20-07-2023 is een reguliere veiligheidscontrole uitgevoerd bij deze circa honderdjarige beuk. Hierbij werden rottings- en afstervingsverschijnselen geconstateerd. Naar aanleiding hiervan is 2 november een nader technisch onderzoek gedaan.

De conditie werd in 2020 beoordeeld als onvoldoende, in juli 2023 slecht en in november 2023 zeer slecht. Aan meerdere zijden van de stamvoet is dikrandtonderzwam aanwezig. Er is al een aantal jaren reuzenzwam aanwezig (wortelaantaster). Ook op streetview is te zien dat de kroon zeer dun geworden is. De boom kan zich niet meer herstellen en met de huidige inrichting van de locatie is die niet veilig meer. Kap is hierdoor onvermijdelijk.

Groeiplaatsbescherming is essentieel voor behoud

Wij willen echter nogmaals benadrukken dat bij (monumentale) bomen bescherming van de groeiplaats essentieel is. Dat bij de herinrichting een parkeerplaats is aangelegd in het gazon onder de kroon van deze beuk valt ons inziens onder de definitie in art. 1, lid k van de bomenverordening, zijnde "het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand tot gevolg kunnen hebben". Hiervoor is een velvergunning noodzakelijk die bij een beschermwaardige houtopstand alleen in geval van zwaarwegende omstandigheden verleend kan worden. Zowel voor deze aanleg als voorafgaande aan bronbemaling in de buurt van de boom had ons inziens eerst een BoomEffectAnalyse uitgevoerd moeten worden.

Vastgesteld in de vergadering van 7-2-2024

Voorzitter

Secretaris

Ir. Pieter Boekschooten

Drs. Wouter van der Wulp

Aanwezig op de vergadering de leden Boekschooten, Houweling, Zwarteveen, Vonk, Oldenburger, Hilbert, Voshaar en Noordman