Opdrachtgever: **Dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer**
Afdeling Beheer & Onderhoud
Gemeente Amsterdam

Project: **Monitoring 13 vaste bruggen Amsterdam**

Titel: **Schouwrapport BRU0075**



Opsteller	Rev	Datum	Omschrijving
[redacted]	1.0	15-08-2014	Vrijgegeven

Documentnummer	Revisie	
I14049 Schouwrapportage BRU0075.docx	1.0	[redacted]

[redacted]					
Datum 15-08-2014	Paraaf [redacted]	Datum 15-08-2014	Paraaf [redacted]	Datum 15-08-2014	Paraaf [redacted]

3.1 Monitoring

Geadviseerd wordt om de volgende schades op te nemen in het monitoringsplan:

ID-nummer	Element	Bouwdeel	Locatie	Fotonummer	Schadetype	Omvang 1	Omvang 2	Raakvlak met:
013	Wand	Metselwerk	Stp 2 zuid	4813	Scheurvorming	1 m1	1 - 10 mm	Constructieve veiligheid
014	Wand	Metselwerk	Stp 2 zuid	4810 + 4812	Vochtdoorslag	1 m1		Constructieve veiligheid
016	Vleugelwand	Metselwerk	Stp 2 oost	4815	Holle delen	2 m2		Constructieve veiligheid
020	Vleugelwand	Metselwerk	Stp 2 oost	4819	Scheurvorming	1,7 m1	2 mm	Constructieve veiligheid
021	Vleugelwand	Metselwerk	Stp 2 oost	4820	Scheurvorming	1,6 m1	1,5 mm	Constructieve veiligheid
022	Vleugelwand	Metselwerk	Stp 1 oost	4823	Scheurvorming	0,5 m1	0,5 mm	Constructieve veiligheid
026	Vleugelwand	Metselwerk	Stp 1 oost	4828	Holle delen	2 m2		Constructieve veiligheid
027	Vleugelwand	Metselwerk	Stp 1 oost	4829	Scheurvorming	4 m1	1-3 mm	Constructieve veiligheid
029	Wand	Metselwerk	Stp 1 noord	4831	Holle delen	40%		Constructieve veiligheid
030	Wand	Metselwerk	Stp 1 noord	4832	Vochtdoorslag	4 m2		Constructieve veiligheid
031	Wand	Metselwerk	Stp 2 west	4835	Scheurvorming	0,4 m1	1-3 mm	Constructieve veiligheid

Foto's schouw BRU0075

DSCN4807.JPG



DSCN4808.JPG



DSCN4809.JPG



DSCN4810.JPG



DSCN4811.JPG



DSCN4812.JPG



DSCN4813.JPG



DSCN4814.JPG



31-7-2014

Foto's schouw BRU0075

DSCN4815.JPG



DSCN4816.JPG



DSCN4817.JPG



DSCN4818.JPG



DSCN4819.JPG



DSCN4820.JPG



DSCN4821.JPG



DSCN4822.JPG



31-7-2014

Foto's schouw BRU0075

DSCN4823.JPG



DSCN4824.JPG



DSCN4825.JPG



DSCN4826.JPG



DSCN4827.JPG



DSCN4828.JPG



DSCN4829.JPG



DSCN4830.JPG



31-7-2014

Foto's schouw BRU0075

DSCN4831.JPG



DSCN4832.JPG



DSCN4833.JPG



DSCN4834.JPG



DSCN4835.JPG



DSCN4836.JPG



DSCN4837.JPG



DSCN4838.JPG



31-7-2014

VASTE BRUG OVER PRINSENGRACHT IN DE UTRECHTSESTRAAT		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
BRUG00075	BOVENAANZICHT, WESTELIJK EN OOSTELIJK ZIJAANZICHT	TEK.NR. 1/3



BOVENAANZICHT



ZIJAANZICHT OOST



ZIJAANZICHT WEST

SCHADELOCATIE ID-NUMMER (FOTONUMMER)

VASTE BRUG OVER PRINSENGRACHT IN DE UTRECHTSESTRAAT		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
BRUG00075	ONDERAANZICHT RIJVLOER	TEK.NR. 2/3



ONDERAANZICHT RIJVLOER

ALGEMEEN

(1) CONSERVERING BESCHADIGD
(4) PLAATSELIJK CORROSSIE BOVENFLENS
(5) CORROSSIE BEUGEL LIGGER
(33) CONSERVERING LEUNING

SCHADELOCATIE ID-NUMMER (FOTONUMMER)

VASTE BRUG OVER PRINSENGRACHT IN DE UTRECHTSESTRAAT		
AMSTERDAM	GEHELE COMPLEX	
BRUG00075	AANZICHT STP 1 + 2 INCL. VLEUGELWANDEN	TEK.NR. 3/3



AANZICHT STP 1 NOORD



AANZICHT VLEUGELWAND STP 1



AANZICHT STP 2 ZUID



AANZICHT VLEUGELWAND STP 2

SCHADELOCATIE ID-NUMMER (FOTONUMMER)