Gemeente Amsterdam

Commissie Beschermwaardige Houtopstanden

Advies aanvraag

Invullen door aanvrager:	
Boomsoort wetenschappelijk	Aesculus hippocastanum
Boomsoort NL	Witte paardenkastanje
Locatie	Sarphatipark, Ceintuurbaanzijde
BoomID	GISIB; 989356 GeoVisia: 529131
Datum adviesaanvraag	9 september 2025
Reden adviesvraag	veiligheidskap
Bijlagen	1. Paspoort monumentale boom (zie https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/) 2. Rapportage(s) onderzoeken

Let op: Op verzoek van de raad wordt dit advies na vaststelling door de CBH actief openbaar gemaakt door publicatie op https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/. Dit document moet daarom voldoende informatie bevatten voor iedere belanghebbende of geïnteresseerde.

Planning

Aanvraag kapvergunning: Urgentietermijn < 3 maanden

Gewenste moment van uitvoering: uiterlijk 9 december 2025

Reden aanvraag kap;

Naar aanleiding van een recente melding van een boomtoezichthouder over een dode monumentale kastanje zijn 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 1, 2, e 5.1, 2, e op 8-9-2025 ter plaatse geweest om de kastanje in het Sarphatipark visueel te beoordelen. Hierbij werd een kastanje aangetroffen met verregaande afstervingsverschijnselen. Ook nieuwe knoppen waren niet zichtbaar, terwijl de knoppen in deze periode goed ontwikkeld zouden moeten zijn om het volgende seizoen weer uit te kunnen lopen. De kastanje heeft symptomen van kastanje bloedingsziekte. Al is het niet uitgesloten dat er nog andere factoren zijn geweest die er voor gezorgd hebben dat deze kastanje vrijwel geheel is afgestorven.
De laatste visuele inspectie is van 11-9-2024. Hier is al te zien dat deze kastanje al vrijwel bladloos is. Het advies van de betreffende inspecteur was grof dood hout te snoeien, een jaarlijkse inspectie en hercontrole ivm klimop op de stam.
Verder is op beelden van streetview te zien dat de kastanje sinds augustus 2022 al aan het aftakelen is.
Zie de foto's verder in het formulier.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Augustus 2022



Mei 2024 *(een periode waar juist een kastanje mooi fris-groen in blad zou moeten staan)**.***

** doorhalen wat niet van toepassing is*



***Foto inspecteur op* 11-9-2024**

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Foto 5.1, 2, e **op 8-9-2025**

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Foto boomtoezichthouder op 8-9-2025.

Zijn er alternatieven onderzocht en zijn daar rapportages van
~~ja /~~ nee*

Samenvatting onderzoeken:

De kastanje vertoont in zoverre ernstige afstervingsverschijnselen dat er geen herstel meer wordt verwacht. Een nader onderzoek zal geen nieuwe inzichten aan het licht brengen.

Zijn er alternatieven onderzocht m.b.t. de inrichting / omgeving / beheer en zijn daar rapportages van
~~ja /~~ nee*

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Gemeente Amsterdam

Commissie Beschermwaardige Houtopstanden

Advies CBH

De Commissie Beschermwaardige Houtopstanden adviseert positief om de vergunning te verlenen.
De noodzaak voor het vellen van de boom is nu voldoende aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn nu voldoende onderzocht en de keuze is afdoende onderbouwd.

Onderbouwing:
Bij haar advisering is de commissie gebonden aan de gemeentelijke bomenverordening. Deze stelt in artikel 5, lid 2 dat alleen van het verbod tot vellen van een beschermwaardige houtopstand kan worden afgeweken indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden.

De boom is op 17 september 2025 ter plaatse beoordeeld door 5.1, 2, e Ter plaatse is geconstateerd dat de boom inderdaad dood is.

Vastgesteld in de vergadering van 17 september 2025

Voorzitter

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Aanwezig op de vergadering:

5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

** doorhalen wat niet van toepassing is*