









2019

BOOMINVENTARISATIE

Sloterdijk II Amsterdam

Opdrachtgever:	Ingenieursbureau Amsterdam (IB)
Contactpersoon:	De heer M. Madoc
Onderzoek en advies:	G. Schalken
Gelezen:	M. Dekker
Datum:	21-5-2019
Project:	B7595

Copijn

TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN • ADVIES • BOOMSPECIALISTEN • GROENAANLEG EN BEHEER

INHOUD

1. Inleiding 3
2. Onderzoek en resultaten 4
2.1 Boomlocatie(s) 4
2.2 Algemeen conditiebeeld en kwaliteit 5
3. Conclusie en advies 11
3.1 Overzicht kwaliteit en toekomstwaarde bomen opstand. 11
3.2 Toekomstvisie met betrekking tot de bomenopstand 11
3.3 Bomen en luchtkwaliteit 12
Projectgegevens 13
Bijlage 1: Opzet en uitvoering onderzoek 14
Bijlage 2: Bomenlijst 17
Bijlage 3: Bomenkaart 28

1. INLEIDING

In opdracht van het gemeentelijk Ingenieursbureau van Amsterdam is door Copijn Boomspecialisten B.V. een inventarisatie uitgevoerd bij 481 bomen in het project Sloterdijk II te Amsterdam.

Om de bomen zo goed mogelijk te integreren in het stedenbouwkundig plan dat thans wordt opgesteld wil de opdrachtgever actuele informatie hebben over de aanwezige bomen. Verder dienen de volgende vragen beantwoord te worden:


- Waar bestaat het huidige bomenbestand uit;
- Conditie en kwaliteit van de bomen;
- Welke bomen zijn behoudenswaardig en eventueel verplantbaar (1e inschatting zonder onderzoek);
- Zijn de bomen onderdeel van een laanstructuur of zijn deze monumentaal;
- Advies over welke bomen aan te planten t.b.v. van de verbetering van de luchtkwaliteit.


Om antwoord te geven is er een bomeninventarisatie uitgevoerd. In dit kader maken wij gebruik van de VTA methode (Visual Tree Assessment). Deze methode, die ontwikkeld is door Mattheck & Breloer in 1995, is de meest geëigende werkwijze om de staat van bomen in beeld te brengen. Bij de opname van de VTA-inspectie worden biologische en mechanische symptomen beoordeeld (zie bijlage 1). Onder biologische symptomen worden conditionele aspecten verstaan. Onder mechanische symptomen vallen breukgevoeligheid en stabiliteit. De veldkenmerken die hiertoe behoren, kunnen bijvoorbeeld zijn: holtes, scheuren, afwijkende bastpatronen of scheefstand.
De individuele boomgegevens zijn opgenomen in bijlage 2 (bomenlijst). In bijlage 3 zijn de bomen op kaart weergegeven met het gemeentelijk boomnummer.

2. ONDERZOEK EN RESULTATEN

2.1 Boomlocatie(s)

De bomen staan binnen het zwarte kader zoals hieronder opgenomen in de visiekaart Sloterdijk.






Afbeelding boven: visiekaart met projectgrens
Afbeelding onder: luchtfoto projectgebied

2.2 Algemeen conditiebeeld en kwaliteit

Het bomenbestand kan onderverdeeld worden in een hoofdstructuur en een substructuur, zoals hieronder in afbeelding 2 weergegeven. Buiten de structuur bevinden zich twee losse bomengroepjes in het plangebied. De totstandkoming van deze categorieën is op basis van het laanbeeld (hoofdstructuren) en de tussenliggende straten (substructuren). Gelet op de vastgelegde infrastructurele structuren door de gemeente is alleen de Basisweg en de Seineweg een plusnet voor auto en fiets. De Radarweg is een hoofdnet bus en een plusnet fiets.

In het projectgebied zijn geen monumentale bomen aangetroffen of bomen met een bijzondere waarden op basis van de weigeringsgronden van de gemeente. De bomen langs de Westelijke randweg en de Seineweg behoren tot de Hoofdbomenstructuur van Amsterdam.



Afbeelding 2

Tijdens de veldinspectie zijn 492 bomen gecontroleerd (tijdens de inspectie zijn nog een aantal bomen toegevoegd). Per boom zijn diverse boomtechnische parameters en indien nodig boomtechnische maatregelen beschreven. Voor een samenvattende beschrijving per boom wordt verwezen naar de bomenlijst in bijlage 2. Voor de boomlocaties zie de bomenkaart in bijlage 3.

Hieronder worden de belangrijkste bevinden per structuurelement beschreven.

Hoofdstructuur aan Westrandweg en Basisweg.

De hoofdstructuur tussen de Westrandweg en Basisweg bestaat uit een dubbele rij iepen langs beide zijden van het fietspad en een enkele rij jongere haagbeuken langs de bebouwing van de Basisweg (zie foto 1).

Die iepen die in een duidelijk laanverband staan aan beide zijden van het fietspad zijn (op twee exemplaren na) in voldoende conditie en hebben een hoge levensverwachting. De rij haagbeuken langs de bebouwing van de Basisweg vertonen een duidelijk verminderde conditie en hebben een verminderde levensverwachting.



Foto 1 Hoofstructuur tussen Westrandweg en Basisweg. (inzet: twee slechte iepen aan begin van de laanstructuur)

Hoofdstructuur Rhoneweg

De hoofdstructuur aan de Rhoneweg bestaat aan uit een rij watercipressen aan de zuidzijde in een groene loper en een rij jongere haagbeuken aan de zijde van de bebouwing.

De watercipressen verkeren in een voldoende conditie en hebben een hoge levensverwachting. De iepen langs de bebouwing verkeren duidelijk in een mindere conditie en een hoge levensverwachting is zeer twijfelachtig omdat de groeimogelijkheden voor deze jonge bomen op dit moment al vrij beperkt zijn (zie foto 2).



Foto 2. Links de watercipressen rechts en in de inzet de rij iepen in verminderde conditie.

Hoofdstructuur Seineweg.

De hoofdstructuur aan de Seineweg bestaat uit iepen in goede conditie en met goede levensverwachting. Een duidelijke herkenbaar laanverband ontbreekt hier (zie foto 3).



Foto 3 Hoofdstructuur Seineweg. Duidelijk laanverband ontbreekt.

Hoofdstructuur Randweg

De hoofdstructuur aan de Randweg bestaat uit iepen in een voldoende conditie en met een hoge levensverwachting. Vanwege de brede middenberm hebben deze twee bomenrijen niet het karakter van een laanbeplanting (zie foto 4).



Foto 4 Bomenopstand aan de Randweg (inzet: andere zijde van de Randweg)

Substructuren

De substructuren bevinden zich langs de Donauweg, Oderweg, Mekongweg, Kapoeasweg, Humberweg en Kastrupweg. Met uitzondering van een zevental meelbessen en twee Haagbeuken met kroon op stam aan de Donauweg bestaan deze substructren uit zuil/kegelvormige haagbeuken. De bomen zijn in voldoende conditie en hebben een hoge levensverwachting. Gelet op de omvang lijken deze bomen potentieel goed verplantbaar. (zie foto 5).



Foto 5 Zuilvorige haagbeuken. Gelet op hun omvang waarschijnlijk goed verplantbaar.

Losse bomengroep Basisweg

De losse bomengroep aan de Basisweg bestaat uit enkele bomen in slechte conditie waaronder esdoorn en meidoorn. Deze bomengroep heeft geen bijzondere toekomstwaarde.

Losse bomengroep Rhoneweg

De losse bomengroep aan de Rhoneweg bestaat uit enkele esdoorns in voldoende conditie met slechte vorm. Dit bomengroepje staat in/ naast het hekwerk van een privéterrein en zijn waarschijnlijk zaailingen. Deze bomengroep heeft geen bijzondere toekomstwaarde.

3. CONCLUSIE EN ADVIES

3.1 Overzicht kwaliteit en toekomstwaarde bomen opstand.

In onderstaande tabel zijn de diverse bevindingen samengevat.

Hoofdstructuur Westelijke Randweg en Basisweg: Dubbele rij iepen langs fietspad. Iepen in hoofstructuur Seineweg en Randweg. Watercipressen in hoofdstructuur Rhoneweg.	Voldoende	**Goede conditie en hoge levensverwachting.** Beeldbepalend Alle reden om bomen te handhaven.
Haagbeuken in substructuren	Voldoende	Niet beeldbepalend, wel een aangename aankleding. Bij handhaving beperkingen in ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Mogelijkheden tot succesvolle verplanting aanwezig.
Jongere haagbeuken langs bebouwing in Hoofstructuur Basisweg en Rhoneweg.	Matig	Magere conditie en matig boombeeld. Toekomstverwachting duidelijk verminderd. Indien beperkend voor ruimtelijke ontwikkeling bomen niet handhaven maar elders compenseren.
Boomgroepje Basisweg	Matig/slecht	Bomen geven geen duidelijke meerwaarde aan bomenstructuur: geen reden om bomen te sparen i.r.t. tot ruimtelijke ontwikkeling.
Boomgroepje Rhoneweg	Voldoende	Bomen geven geen duidelijke meerwaarde aan bomenstructuur: geen reden om bomen te sparen i.r.t. tot ruimtelijke ontwikkeling.
Monumentale bomen		Er zijn geen bomen aangetroffen met een individuele aparte monumentale status.

3.2 Toekomstvisie met betrekking tot de bomenopstand

Er is meer dan voldoende reden om een belangrijk deel van de bomenopstand ongemoeid te laten. Het betreft hier met name de volwassen iepen en de watercipressen in de hoofdstructuren.

De jongere iepen langs de bebouwing van de Basisweg en de Rhoneweg lijken onvoldoende van conditie en levensverwachting om hen in de ruimtelijke ontwikkelingen ongemoeid te laten.

De haagbeuken in de substructuren zijn potentieel verplantbaar en kunnen desgewenst naar een andere locatie verplant worden. Om meer zekerheid te krijgen over de daadwerkelijke verplantbaarheid is het nodig om te weten of er ondergrondse belemmeringen zijn in de vorm van Kabels en leidingen. Indien deze niet belemmerend zijn, zijn de bomen naar verwachting goed verplantbaar met een verplantschop.

3.3 Bomen en luchtkwaliteit

Bij de ontwikkelingen voor Sloterdijk wordt ook nadrukkelijk stil gestaan bij luchtkwaliteit. De in deze paragraaf opgenomen suggesties over de aanplant van bomen in relatie tot luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van meerdere bronnen.

Binnen de bomenwereld en de wetenschap is inmiddels veel geschreven over de bijdragen van bomen aan verbetering van luchtkwaliteit. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het afvangen van fijnstof en het omzetten/opnemen van gasvormige verontreiniging.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat:

- Hoe fijnbladiger de boom hoe gunstiger de effecten op de luchtkwaliteit;
- Hoe langer de boom in blad staan hoe langer de effecten op de luchtkwaliteit zijn;
- Naaldbomen hebben een groter effect op fijnstof afvangen dan loofbomen;
- Bomen met harig blad hebben een groter effect op fijnstof afvangen dan bomen met glad blad;
- Loofbomen hebben een groter effect op de omzetting van gasvormige verontreiniging dan naaldbomen;
- Heel dichte beplantingen waarbij de kronen elkaar raken kunnen een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit (tunneleffect);
- Lage beplanting haalt op lagere hoogte fijnstof uit de lucht en hogere beplanting op grotere hoogte;
- Parkeermogelijkheden op beschaduwde plaatsen leidt tot minder verdamping van resten van vluchtige stoffen.

Iep en watercipres scoren hoog in het afvangen van fijnstof en de absorptie van stikstofoxiden en ozon. Het bestaande assortiment is daarmee al een goede keuze.

Een hele concrete advisering over het soort bomen dat bijdraagt aan de luchtkwaliteit is mogelijk op basis van bestaand onderzoek en literatuur. Stedenbouwkundige en planologische invalshoeken over de ruimtelijke ontwikkelingen liggen echter nog niet concreet vast. Een concretere advisering over een assortiment met eigenschappen voor luchtkwaliteit kan dan ook beter in een later stadium plaatsvinden.

Bij een uitwerkingsslag van de ruimtelijke ontwikkeling kan al wel rekening gehouden worden met bijvoorbeeld beschaduwde parkeerplaatsen, een mengeling van hoge en lage bomen (bomen en struikenlaag in groenstroken) en het voorkomen van het hiervoor genoemde tunneleffect.

PROJECTGEGEVENS

Opdrachtgever

Naam:	Ingenieursbureau Amsterdam (IB)
Contactpersoon:	De heer M. Madoc

Werkadres

Straat:	Sloterdijk ll
Plaats:	Amsterdam

Bedrijfsgegevens

Naam:	Copijn Boomspecialisten B.V.
Onderzoek en advies:	G. Schalken
Gelezen door:	M. Dekker
Adres:	Gageldijk 4f
Postcode en plaats:	3566 ME Utrecht
Telefoon:	030-2644333
Fax:	030-2612140
E-mail:	Info@copijn.nl
Internet:	www.copijn.nl

Datum:	21-5-2019
Projectnummer:	B7595

Paraaf projectleider:



Copijn Boomspecialisten B.V.

Specialist in boomtechnisch onderzoek

© 2019 Copijn Boomspecialisten B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copijn Boomspecialisten B.V. Copijn Boomspecialisten B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van gegevens uit dit rapport.

BIJLAGE 1: OPZET EN UITVOERING ONDERZOEK

Conditiebeoordeling

De conditie van de bomen wordt onder meer beoordeeld op basis van scheutlengte, knopzetting en kroonvorming (vertakkingpatroon). Waar vitaliteit meer zegt over het regeneratief vermogen van bomen is het aspect conditie alleen een momentopname. Voor eerste genoemde zijn meerdere bezoeken verdeeld over meerdere groeiseizoenen nodig. De conditie wordt door Copijn ingedeeld in de categorieën voldoende, matig, slecht en stervende of dood. Hieronder volgt een korte toelichting op de conditie bepalende aspecten.

Voldoende:	Normaal groeiende twijgen, voldoende aantal knoppen op kort- en langloten; soms verminderde ontwikkeling van zijknoppen;
Matig:	Verminderde twijggroei, transparante kroon door verminderde ontwikkeling van zijknoppen; afstervende takuiteinden in buitenrand kroon, regeneratiegroei op stam en/of hoofdtakken;
Slecht:	Sterk transparante kroon door grootschalig afgestorven twijgen en takken, nauwelijks groei, afgestorven takuiteinden.
Dood:	geheel afgestorven boom of bijna volledig afgestorven boom.



Voldoende



Voldoende



Matig



Slecht

Stabiliteit en structuur
Naast de conditie is de stabiliteit en structuur van de bomen beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De bomen worden hierbij op vier onderdelen beoordeeld: de stamvoet, stam en kroon. Er wordt gezocht naar gebreken in één of meerdere onderdelen van de bomen, zoals (parasitaire) zwammen, scheuren in het hout, holtes, verdikkingen in (onder)stam e.d.

Voldoende:	Geen signalen van mechanische verzwakking of hoogstens signalen van lichte mechanische verzwakking: bijvoorbeeld beginnende overbelasting, lichte mechanische beschadigingen, middelgrote snoeiwonden of ontwikkelende groeibanen;
Matig:	Signalen van vrij ernstige mechanische verzwakking: bijvoorbeeld overbelaste hoofdtakken, plakoksels met versterkingsgroei, inrottende wonden of recente scheefstand;
Slecht:	Mechanisch sterk verzwakte boom: bijvoorbeeld diep inrottende wonden, acute dreiging van uitbreken van takken, stambreuk of windworp.


Holte in stam


Mechanische schade

Toekomstverwachting
Op basis van conditie, gebreken, standplaats en soortspecifieke eigenschappen wordt de (actuele) toekomstverwachtingsklasse bepaald. De toekomstverwachting geldt bij gelijkblijvende omstandigheden en is geen maximale levensduur van de boom. De toekomstverwachting is een indicatie van de periode waarbinnen geen uitval van de boom wordt verwacht. Het is dus goed mogelijk dat een boom (veel) ouder wordt dan de opgegeven toekomstverwachtingsklasse. Tussen vergelijkbare even oude, gezonde kort- en langlevende boomsoorten kan de toekomstverwachting variëren.

Een ***hoge*** toekomstverwachting betekent dat er op dit moment geen belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling van de boom te verwachten zijn. De boom kan nog langer dan circa 15 jaar behouden blijven.
Bij een ***middellange*** toekomstverwachting wordt ervan uitgegaan, dat een boom nog circa 10 à 15 jaar (of langer) gehandhaafd kan blijven. Aan de hand van maatregelen zoals groeiplaatsverbetering kan de omloop in veel gevallen nog worden verbeterd.
Bij bomen met een ***lage*** toekomstverwachting is afsterven binnen een aantal jaren te verwachten. Problemen met de stabiliteit en/of kwaliteit kunnen aan de orde zijn. Mogelijk is rooien aan de orde maar misschien kan de boom, eventueel in gewijzigde vorm, als flora en fauna boom ter plaatse nog behouden blijven.

Groeiplaatsonderzoek
De kwaliteit en omvang van de groeiplaats (ondergrondse groeisituatie) van een boom is veelal bepalend voor haar ontwikkelingsmogelijkheden. Indien er sprake van een afnemende conditie is het belangrijk te weten in hoeverre dit is toe te schrijven aan eventuele ongunstige groeiplaatsomstandigheden.
Wanneer er veranderingen binnen het wortelstelsel plaatsvinden is het belangrijk om te weten welke impact dit op de boom kan hebben. Hiervoor is het essentieel om een beeld te hebben van de opbouw van het bodemprofiel en het wortelstelsel. In het kader van dit onderzoek is de groeiplaats en de wortelsituatie daarom op meerdere plekken nader bekeken.

BIJLAGE 2: BOMENLIJST

420878	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Dood	
420879	*Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'*	Gedeelde lijsterbes (cultuurvariëteit)	Dood	
420880	*Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'*	Gedeelde lijsterbes (cultuurvariëteit)	Voldoende	5 -15 jaar
420881	*Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'*	Gedeelde lijsterbes (cultuurvariëteit)	Voldoende	5 -15 jaar
420882	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420884	*Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'*	Gedeelde lijsterbes (cultuurvariëteit)	Voldoende	5 -15 jaar
420885	*Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'*	Gedeelde lijsterbes (cultuurvariëteit)	Voldoende	5 -15 jaar
420886	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420887	*Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'*	Gedeelde lijsterbes (cultuurvariëteit)	Voldoende	5 -15 jaar
420888	*Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'*	Gedeelde lijsterbes (cultuurvariëteit)	Voldoende	5 -15 jaar
420889	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420890	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420891	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420892	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420971	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420972	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420973	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420974	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420975	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420976	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420977	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420978	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420979	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420980	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420988	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420989	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420993	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
420994	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
420997	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
420998	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
420999	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421000	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421001	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421002	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421003	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421004	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421005	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421006	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421007	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421008	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421009	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar

421010	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421011	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421012	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421013	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421014	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421015	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421016	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421017	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421018	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421019	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421020	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421021	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421022	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421023	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421024	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421025	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421026	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421027	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421028	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421029	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421030	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421031	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421032	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421033	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421034	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421035	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421036	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421037	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421038	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421039	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421040	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421041	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421042	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421043	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421044	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421045	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421046	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421047	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421048	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421049	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421050	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421051	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421052	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421053	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421054	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar

421055	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421056	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421057	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421058	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421059	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421060	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421061	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421062	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421063	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421064	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421065	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421066	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421067	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421068	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421069	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421070	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421071	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421072	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421073	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421074	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421075	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421076	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421077	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421078	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421079	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421080	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421081	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421082	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421083	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421084	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421085	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421086	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421087	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421088	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421089	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421090	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421091	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421092	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421093	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421094	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421095	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421096	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421097	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421098	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421099	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar

421100	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421101	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421102	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421103	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421104	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421105	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421106	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421107	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421108	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421109	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421110	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421111	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421112	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421113	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421114	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421115	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421116	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421117	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421118	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421119	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421120	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421121	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421122	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421123	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421124	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421125	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421126	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421127	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421128	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421129	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421130	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421131	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421132	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421133	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421134	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421135	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421136	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421137	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421138	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421139	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421140	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421141	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421142	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421143	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421144	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar

421145	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421146	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421147	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421148	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421149	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421150	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421151	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421152	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421153	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421154	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421155	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421156	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421157	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421158	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421159	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421160	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421161	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421162	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421163	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421164	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421165	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421166	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421167	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421168	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421169	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421170	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421171	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421172	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421173	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421174	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421175	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421176	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421177	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421178	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421179	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421180	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421181	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421182	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421183	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421184	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421185	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421186	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421187	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421188	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421189	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar

421190	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421191	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421192	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421193	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421194	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421195	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421196	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421197	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421198	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421199	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421200	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421201	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421202	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421203	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421204	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421205	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421206	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421207	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421208	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421209	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421210	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421211	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421212	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421213	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421214	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421215	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421216	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421217	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421218	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421219	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421220	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421221	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421222	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421223	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421224	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421225	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421226	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421227	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421228	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421229	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421230	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421231	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421232	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421233	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421234	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar

421235	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421236	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421237	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421238	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421239	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421240	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421241	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421242	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421243	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421244	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421245	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421246	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421247	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421248	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421249	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421250	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421251	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421252	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421253	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421254	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421255	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421256	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421257	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421258	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421259	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421260	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421261	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421262	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421263	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421264	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421265	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421266	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421267	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421268	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421269	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421270	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421271	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421272	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421273	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421274	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421275	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421276	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421277	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421278	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421279	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar

421280	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421281	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421282	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421283	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421284	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421285	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421286	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421287	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421288	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421289	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421290	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421291	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421292	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421293	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421294	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421295	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421297	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421298	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421299	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421300	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421301	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421302	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421303	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421304	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421305	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421306	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Slecht	< 5 jaar
421307	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Dood	
421308	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421309	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421310	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421311	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421312	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421313	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421314	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421315	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421316	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421317	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421318	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421319	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421320	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421321	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421322	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421323	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	5 -15 jaar
421324	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	5 -15 jaar
421325	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	5 -15 jaar

421326	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
421327	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421328	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421329	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421330	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421331	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421332	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
421333	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421336	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
421567	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
421568	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421569	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421570	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421571	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421572	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421573	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421574	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421575	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421576	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421577	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421578	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421579	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421580	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421581	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421582	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421583	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421584	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421585	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421586	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421587	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421588	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421589	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421590	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421591	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421592	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421593	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421594	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421595	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421596	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421597	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421598	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421599	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421600	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Matig	5 -15 jaar
421601	*Ulmus hollandica 'Groeneveld'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421602	*Ulmus hollandica 'Groeneveld'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar

421603	*Ulmus hollandica 'Groeneveld'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421604	*Ulmus hollandica 'Groeneveld'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421605	*Ulmus hollandica 'Groeneveld'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421606	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421607	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421608	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
421609	*Ulmus hollandica 'Commelin'*	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422233	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep		Dood
422234	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep		Dood
422235	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422236	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422237	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422238	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422239	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422240	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422241	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422242	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422243	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422244	*Acer campestre cv.*	Veldesdoorn (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422245	*Acer campestre cv.*	Veldesdoorn (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422246	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422247	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422248	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422249	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422250	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422251	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422252	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422253	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422254	*Metasequoia glyptostroboides*	Watercipres	Voldoende	> 15 jaar
422256	*Crateagus monogyna*	Meidoorn	Voldoende	5 -15 jaar
422257	*Crateagus monogyna*	Meidoorn		Dood
422258	*Crateagus monogyna*	Meidoorn		Dood
422259	*Crateagus monogyna*	Meidoorn	Matig	< 5 jaar
422260	*Crateagus monogyna*	Meidoorn	Voldoende	5 -15 jaar
422261	*Crateagus monogyna*	Meidoorn	Slecht	< 5 jaar
422262	*Crateagus monogyna*	Meidoorn	Matig	5 -15 jaar
422263	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	5 -15 jaar
422264	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422265	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422266	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422267	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422268	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422269	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422270	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422271	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar

422272	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422273	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422274	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422275	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422276	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422277	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422278	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422279	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422280	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422281	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422282	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422283	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422284	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422285	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422286	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422287	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422288	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422289	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422290	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422291	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422292	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422293	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422294	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422295	*Carpinus betulus 'Fastigiata'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Matig	5 -15 jaar
422413	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422414	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422415	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422416	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422417	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	5 -15 jaar
422418	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep		Dood
422419	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep		Dood
422420	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422421	*Ulmus hollandica*	Hollandse iep	Voldoende	> 15 jaar
422619	*Acer campestre cv.*	Veldesdoorn (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422620	*Acer campestre cv.*	Veldesdoorn (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422621	*Acer campestre cv.*	Veldesdoorn (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422622	*Acer campestre cv.*	Veldesdoorn (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422623	*Salix cinerea*	Grauwe wilg	Voldoende	> 15 jaar
422624	*Acer campestre cv.*	Veldesdoorn (cultuurvariëteit)	Voldoende	> 15 jaar
422632	*Ulmus minor*	Veldiep	Voldoende	> 15 jaar
2278967	*Thuja occidentalis*	Westerse levensboom		Dood
2279188	*Carpinus betulus 'Frans Fontaine'*	Gewone haagbeuk (Zuilvorm)	Voldoende	> 15 jaar
2279323	*Taxus baccata*	Gewone taxus		Dood

BIJLAGE 3: BOMENKAART

Legenda: conditie

- Voldoende
- Matig
- Slecht
- Dood

alle maten in meters (tenzij anders aangegeven)
*alle hoogtes in meters t.o.v. vloergeil/NAP*****
alle maten in het werk te controleren

Copijn
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN
BOOMSPECIALISTEN
GROENAANLEG EN BEHEER

Sloterdijk, Amsterdam
Conditiekaart

Schaal	: 1:2000	Projectnr.	: B7595
Datum	: 24-05-2019	Ontwerpfase	:
Tek.nummer	:	Projectleider	: MjD
Formaat	: A0	Tekenaar	: MvD

Auteursrechten voorbehouden

Gageldijk 4F | 3566 ME Utrecht | Tel. 030-2644333 | info@copijn.nl

K.v.K.Projectnr.:2019B7595_ROK Bronnendal park Stichting 2 Record en Jurisdictie Hoofdstraat 106 Stichting Bronnen Park