Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Bullebakbrug
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

[redacted]

Bout nummer	Nulmeting (0) 28-9-2018	HH meting 1 (1) 17-12-2018	verschil (1-0) in mm	HH meting 2 (2) ??-??-??	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	HH meting 3 (3) ??-??-??	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
1002-1	1,5859	1,5859	0,0									
1002-2	1,5966	1,5964	-0,2									
1002-3	1,7208	1,7208	0,0									
1002-A	1,7885	1,7887	0,2									
1002-B	1,7143	1,7143	0,0									
2001-1	1,6896	1,6903	0,7									
2001-2	1,8427	1,8435	0,8									
2001-3	1,6715	1,6720	0,5									
2001-4	1,6742	1,6744	0,2									
2001-5	1,4822	1,4824	0,2									
2007-1	2,6467	2,6464	-0,3									
2007-2	3,0855	3,0852	-0,3									
2007-3	2,2853	2,2849	-0,4									
2012-2	1,8983	1,8989	0,6									
2014-1	1,9022	1,9030	0,8									
2014-2	1,8989	1,8995	0,6									
2016-1	1,9184	1,9188	0,4									
2018-1	2,6058	2,6062	0,4									
2018-2	2,4778	2,4778	0,0									
3007-1	2,6400	2,6403	0,3									
#3008-1	3,8544	3,8556	1,2									
3009-1	1,8847	1,8854	0,7									
3035-1	0,9004	0,9008	0,4									
3035-2	0,9043	0,9049	0,6									
3035-3	0,8440	0,8446	0,6									
3035-4	0,8434	0,8439	0,5									
3035-5	2,1622	2,1628	0,6									
3035-6	0,9648	0,9663	1,5									
3035-7	0,9619	0,9631	1,2									
3035-8	0,8386	0,8401	1,5									
Opmerkingen herhalingsmetingen												

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnummer:
Project: [redacted]
Onderdeel:



Legenda
- Meetpunt
- Natuurlijk punt

Opdrachtgever:
Projectnummer:
Project:
Onderdeel:

#3008-1



