Centrumzijde



GRW-01-01 totaal 177 m

0 -177 m onbekend walmuur

GRW-01-02 totaal 174 m

0 -174 m onbekend walmuur

GRW-02-01 totaal 60 m

0 -5 m onbekend walmuur
5 -11 m 1960 walmuur
11 -60 m onbekend walmuur

GRW-02-02 totaal 63 m

0 -48 m onbekend walmuur
48 -63 m 1988 walmuur

OBJEKTKAART

OBJEKT: GRW-01-01
Konstruktie: Walmuur Lengte #/~~Opp. m2~~ 177
Ligging: Groenburgwal e.z.
Tussen brugnummers: 227 - 226
Tussen huisnummers: 44 - 2
Stadsdeel:
Beheer:
Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

Bouwjaar:	Dossiernr.CTA:	Onderdeel:

INSPEKTIEGEGEVENS

Inspektiedatum:	Bijzonderheden:

Objectnummer: GRW-01-01 Konstruktie: WM datum: 18-4-88
bladz: 1

227 brug	schets	226 brug
metrering		177
balieleuning		
m'	10 174	
parkeerhek		
m'	10 174	
dekzerken	NS	
m'		
konstruktie	MW	
m'		
onderk.vloer		
m'		
fund/palen		
m'		
.....		
m'		
1 2 3 4 5 6		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = trafbruimte
6 = ...

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Kontrolelijst-- -blad 1-

Objektnummer:	Ligging (bruggen)	e/o	Datum:
GRW-01-01	Groenburgwal (227-226)	e.z.	18-04-88

Walmuur / ~~Glooiing~~ / ~~Lichte oevervoorziening~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: [redacted]

Onderdelen:		Bevindingen:	goed	niet goed
1. Staalwerken:	a.~~hekwerken~~/balieleuning/.....	1.a	+	
	b.parkeerhek	b	+	
	c.bolder/haalkom/.....	c		
	d.....	d		
2. Metselwerken:	a.metselwerk/~~basalt~~/~~klinkers~~/.....	a.		-
	b.voegwerk	b.	+	
3. Dekzerken:	~~beton~~/natuursteen			-
4. Houtwerken:	a.palen (hardhout/zachthout)	a.		
	b.dek (hardhout/zachthout)	b.		
	c.aanvaarvoorzieningen/.....	c.		
5. Damwand:	hout(hard/zacht) /staal/beton			
6. Toestand van de konstruktie:	a.scheefstand	a.		-
	b.zetting	b.		-
	c.scheuren	c.		-
	d.gaten...	d.	+	
7. Bestrating		7.		
8.		8.		
9.		9.		
10.....				

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omvang: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Opmerkingen en toelichting-- -blad 2-

Objektnr.	Ligging	Datum
GRW-01-01	Groenburgwal	18-04-88

Gekontroleerd door: [redacted]

Punt nr.	Opmerkingen en toelichting	Foto	Tek
2	dekzerken verschoven ±3 cm thv nº 22		
	en bij brug 226. en bij nº 42-34 (±5 cm)		
2 A	MW op WL slecht.		
6A + 6B	over hele lengte lichte zetting en scheefstand in		
	walmuur. vooral nabij brug 226.		
6c	Scheuren of werkende dilataties bij perceelnrs:		
	verticale scheur bij nº 36 en bij brug 226	X	
	en bij nº 30		
Alg.opmerk:	wrak bij brug 226	X	

OBJEKTKAART

OBJEKT: GRW-01-02
Konstruktie: Walmuur Lengte m/~~Opp. m2~~ 174
Ligging: Groenburgwal o.e.z.
Tussen brugnummers: 226 - 227
Tussen huisnummers: 1 - 57
Stadsdeel:
Beheer:
Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

Bouwjaar:	Dossiernr.ETA:	Onderdeel:

INSPEKTIEGEGEVENS

Inspektiedatum:	Bijzonderheden:

Objectnummer: GRW-01-02 Konstruktie: WM datum: 18.4.88
bladz: 1

226 brug	schets	227 brug
metrering		174
balieleuning		
m'	3 166	
parkeerhek		
m'		
dekzerken	NS	
m'		
konstruktie	MW	
m'		
onderk.vloer		
m'		
fund/palen		
m'		
.....		
m'		
1 2 3 4 5 6		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = traforuimte
6 = ...

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Kontrolelijst-- -blad 1-

Objektnummer:	Ligging (bruggen)	e/o	Datum:
GRW.01-02	Groenburgwal (226-227)	o.e.z.	18-04-88

Walmuur / ~~Glooiing~~ / ~~Lichte nevervoorziening~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: [redacted]

Onderdelen:		Bevindingen:	goed	niet goed
1. Staalwerken:	a.~~hekwerken~~/balleleuning/.....	1.a	+	
	b.parkeerhek	b		
	c.bolder/haalkom/.....	c		
	d.....	d		
2. Metselwerken:	a.metselwerk/~~basalt~~/~~klinkers~~/.....	a.		–
	b.voegwerk	b.	+	
3. Dekzerken:	~~beton~~/natuursteen			–
4. Houtwerken:	a.palen (hardhout/zachthout)	a.		
	b.dek (hardhout/zachthout)	b.		
	c.aanvaarvoorzieningen/.....	c.		
5. Damwand:	hout(hard/zacht) /staal/beton			
6. Toestand van de konstruktie:	a.scheefstand	a.	+	
	b.zetting	b.	+	
	c.scheuren	c.		–
	d.gaten...	d.	+	
7. Bestrating		7.		
8.		8.		
9.		9.		
10.....				

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omvang: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Opmerkingen en toelichting-- -blad 2-

Objektnr.	Ligging	Datum
GRW.01-02	Groenburgwal	18-04-88

Gekontroleerd door [redacted]

Punt nr.	Opmerkingen en toelichting	Foto	Tek
2 A	MW op WL slecht.		
	MW onder dekzerken tsn nº 33 en 35 schecht		
3	dekzerken verschoven thv nº 49 (± 6cm)		
6c	Scheuren of werkende dilataties bij perceelnrs:		
	tsn nº 33 en 35 horizontale scheur.		
Alg.opmerk:			

OBJEKTKAART

OBJEKT: GRW-02-01
Konstruktie: Valmuur Lengte m/~~m2~~ 60
Ligging: Groenburgwal e.z.
Tussen brugnummers: Amstel en br. 227.
Tussen huisnummers: 56-46.
Stadsdeel:
Beheer:
Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

Bouwjaar:	Dossiernr.CTA:	Onderdeel:

INSPEKTIEGEGEVENS

Inspektiedatum:	Bijzonderheden:

Objectnummer: GRW-02-01 Konstruktie: WM datum: 8-4-88
bladz: 1

AMS brug	schets	227 brug
metrering		60
balieleuning		
m'		
parkeerhek		
m'	4	
dekzerken	NS	
m'		
konstruktie	MW	
m'		
onderk.vloer		
m'		
fund/palen		
m'		
.....		
m'		
1 2 3 4 5 6		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = traforuimte
6 = ...

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Kontrolelijst-- -blad 1-

Objektnummer:	Ligging (bruggen)	e/o	Datum:
GRW-02-01	Groenburgwal (AMS-227)	e.z.	18-04-88

Walmuur / ~~Gloeiing~~ / ~~Lichte aanvaarvoorziening~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: [redacted]

Onderdelen:		Bevindingen:	goed	niet goed
1. Staalwerken:	a.hekwerken/balieleuning/.....	1.a		
	b.parkeerhek	b	+	
	c.bolder/haalkom/.....	c		
	d.....	d		
2. Metselwerken:	a.metselwerk/~~basalt~~/~~klinkers~~/.....	a.	+	
	b.voegwerk	b.	+	
3. Dekzerken:	~~Beton~~/natuursteen		+	
4. Houtwerken:	a.palen (hardhout/zachthout)	a.		
	b.dek (hardhout/zachthout)	b.		
	c.aanvaarvoorzieningen/.....	c.		
5. Damwand:	hout(hard/zacht) /staal/beton			
6. Toestand van de konstruktie:	a.scheefstand	a.	+	
	b.zetting	b.		–
	c.scheuren	c.		–
	d.gaten...	d.	+	
7. Bestrating		7.		
8.		8.		
9.		9.		
10.....				

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omvang: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Opmerkingen en toelichting-- -blad 2-

Objektnr.	Ligging	Datum
GRW-02-01	Groenburgwal	18-04-88

Gekontroleerd door: [redacted]

Punt nr.	Opmerkingen en toelichting	Foto	Tek
6B	Muur staat rond tot lijn bij nr 46.		
6c	Scheuren of werkende dilataties bij perceelnrs: Verticale scheur bij hoek Amstel.		
Alg.opmerk:	Woonboten aanwezig.		

OBJEKTKAART

OBJEKT: GRW-02-02

Konstruktie: Walmuur Lengte m/~~[illegible]~~ 63

Ligging: Groenburgwal Oe2.

Tussen brugnummers: 227 en Amstel

Tussen huisnummers: 59-73

Stadsdeel:

Beheer:

Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

Bouwjaar:	Dossiernr.CTA:	Onderdeel:

INSPEKTIEGEGEVENS

Inspektiedatum:	Bijzonderheden:

Objectnummer: GRW-02-02 Konstruktie: WM datum: 18.4.88

bladz: 1

227 brug	schets	Ams brug
metrering		63
balieleuning		
m'	4	
parkeerhek		
m'		
dekzerken	NS	
m'		
konstruktie	MW	
m'		
onderk.vloer		
m'		
fund/palen		
m'		
.....		
m'		
1 2 3 4 5 6		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		
.....		
m'		

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = traforuimte
6 = ...

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Kontrolelijst-- -blad 1-

Objektnummer:	Ligging (bruggen)	e/o	Datum:
GRW-02-02	Groenburgwal (227 - Amstel)	oez.	18-04-88

Walmuur / ~~Glooiing~~ / ~~Lichte oevervoorziening~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: [redacted]

Onderdelen:		Bevindingen:	goed	niet goed
1. Staalwerken:	a.hekwerken/~~balieleuning~~/.....	1.a	+	
	b.parkeerhek	b		
	c.bolder/haalkom/.....	c		
	d.....	d		
2. Metselwerken:	a.metselwerk/~~basalt~~/~~klinkers~~/.....	a.	+	
	b.voegwerk	b.	+	
3. Dekzerken:	~~beton~~/natuursteen		+	
4. Houtwerken:	a.palen (hardhout/zachthout)	a.		
	b.dek (hardhout/zachthout)	b.		
	c.aanvaarvoorzieningen/.....	c.		
5. Damwand:	hout(hard/zacht) /staal/beton			
6. Toestand van de konstruktie:	a.scheefstand	a.	+	
	b.zetting	b.		-
	c.scheuren	c.		-
	d.gaten...	d.	+	
7. Bestrating		7.		
8.		8.		
9.		9.		
10.....				

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omvang: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef Inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

****

--Opmerkingen en toelichting-- -blad 2-

Objektnr.	Ligging	Datum
GRW-02-02	Groenburgwal	18-04-88

Gekontroleerd door: [redacted]

Punt nr.	Opmerkingen en toelichting	Foto	Tek
6B	Zetting bij dil. voeg thv nº 69 en nabij nº 73 op knik.		
6c	Scheuren of werkende dilataties bij perceelnrs: verticale scheur bij nº 73 bij knik.		
Alg.opmerk:			