Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING BRUG 0022
RAADHUISSTRAAT-HERENGRACHT-01
6E HERHALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 11-04-2019

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[redacted]
adres:	
opdrachtnummer:	
	[redacted]
projectnummer:	190168
projectleider:	[redacted]
landmeter:	
datum rapportage:	23-04-2019
aantal pagina's:	6
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	
Naam:	[redacted]

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5
4 Deformatiepunt 4001 6

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij 0022-Raadhuisstraat-Herengracht-04-meetrapport. De bijlage bevat de resultaten van de 6e herhalingsmeting in XYZ.

De meting is uitgevoerd 11-04-2019 .

De 1e faseberekening van de eerste herhalingsmeting is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase vereffening is aangesloten op de referentiepunten en is ook geaccepteerd.

De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerken 10480003 (2.325), 10480006 (3.096), 10480010 (3.016) en 10480011 (3.628). Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd.

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand .

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting



3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	11-4-2019
weer type	Zonnig
wind	2 Oost
lucht temp	
constructie temp	10
opmerking	

4 Deformatiepunt 4001

Bij de locatie van deformatiepunt 4001 zijn twee boutjes aanwezig. Om deze verwarring weg te halen is hieronder het juiste boutje weergegeven (het laagst gelegen boutje).

