Haringbuisdijk



Haringbuisdijk



Gemeten dieptes begin en eind van de toegangssteigers van de ligplaatsen aan de Haringbuisdijk op 20 april 2023 omstreeks 12:00 uur. Waterpeil kan fluctueren, dieptes zijn dus veranderlijk zie hieronder op kaart het actuele waterpeil tijdens de meting. Door het actuele waterpeil te raadplegen kan de actuele diepte nauwkeuriger worden bepaald.
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterbericht/ijsselmeergebied

	Begin steiger	einde steiger
∞ 1005:	2,90 meter	2,90 meter
∞ 997:	2,70 meter	2,90 meter
∞ 993:	2,70 meter	2,90 meter
∞ 989:	2,90 meter	2,90 meter
∞ 985:	2,80 meter	2,90 meter
∞ 981:	2,80 meter	2,90 meter
∞ 977:	3,00 meter	3,00 meter
∞ 973:	2,90 meter	2,90 meter
∞ 969:	2,90 meter	3,00 meter
∞ 965:	2,80 meter	2,90 meter
∞ 961:	2,80 meter	2,90 meter
∞ 957:	2,80 meter	2,90 meter
∞ 953:	2,90 meter	2,90 meter
∞ 949:	2,90 meter	3,00 meter
∞ 945:	2,80 meter	2,80 meter
∞ 943:	2,90 meter	2,90 meter
∞ 941:	2,70 meter	2,90 meter
∞ 939:	2,70 meter	2,70 meter

∞ 2x steiger pleziervaart: 2,50 meter --> 2,60 meter

Waterhoogte Oppervlaktewater

Schellingwouderbrug | Laatste meting: **-13 cm** op 21-04-2023, 07:50:00

Grafiek | Tabel

2 dagen terug, 2 dagen vooruit

Refresh ★ Opslaan Export/Delen



☐ Grenswaarden weergeven

Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm

Waterhoogte verwacht Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm

Verlaagde waterstand (<-70cm) Normale waterstand (-70 tot 10cm)

Licht verhoogd (>10cm) Verhoogde waterstand (>40cm)