2822891 - BOM-BV5 - OLO-808349 - Plantage Kerklaan 38 - Amsterdam - Restauratie monumentale Aquarium Artis - Artis vergunning 2013

13 juli 2026

Plantage Kerklaan 38
Amsterdam

Inhoudspagina

Inhoudspagina 2
2822891 3
- BOM-BV5 - OLO-808349 - Plantage Kerklaan 38 - Amsterdam - Restauratie monumentale Aquarium Artis - Artis vergunning 2013 3
Samenvatting 3
Openstaande overtredingen 4
Checklistvragen en antwoorden 5
0. Algemeen 5
01. Omgevingsveiligheid 6
02. Uitzetten 9
03. Bouwput 9
04. Fundering 9
05. Constructie casco 13
06. Uitwendige schil 94
07. Inwendig 145
08. Brandveiligheid 146
09. Overig 149
10. Oplevering 210
0. Algemeen 235
- Bevoegd gezag 235
- Tijdregistratie 235
Tekst en Toelichting 236

2822891 - BOM-BV5 - OLO-808349 - Plantage Kerklaan 38 - Amsterdam - Restauratie monumentale Aquarium Artis - Artis vergunning 2013

Naam:	2822891 - BOM-BV5 - OLO-808349 - Plantage Kerklaan 38 - Amsterdam - Restauratie monumentale Aquarium Artis - Artis vergunning 2013
Dossiernummer:	OLO-808349
zaaknummer:	2822891
omschrijving:	Restauratie monumentale Aquarium Artis
mozard_dossiernummer:	2822891
checklist status:	
Gemaakt door:	Mozard / DC Api Koppeling
behandelaar:	5.1, 2, e
Contactpersoon:	5.1.2e , 5.1.2e Projectleider vanuit Artis 5.1.2e , 5.1.2e , Werkvoorbereider 5.1.2e , 5.1.2e @amsterdam.nl, 5.1.2e , M&A 5.1.2e , 5.1.2e @amsterdam.nl, 5.1.2e , M&A 5.1.2e , 5.1.2e , Projectleider Salverda (aannemer)
Locatie:	
Adres:	Plantage Kerklaan 38
postcode:	
plaats:	Amsterdam

Samenvatting

Vragen:	38
Openstaande overtredingen:	1
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	61

Openstaande overtredingen

- **De brandcompartimenten, rookcompartimenten en vluchtroutes zijn niet in orde.**

  VOORSCHRIFT

  Geregistreerd op 22 juni 2026 17:00 door [redacted]

Checklistvragen en antwoorden

0. Algemeen

01. Algemene opmerkingen

ANTWOORD: Ja

OPMERKING:

Voor de renovatie van het Aquarium zijn er twee vergunningen afgegeven:
OLO-808349 uit 2013
OLO-4318917 uit 2020 wijziging op de vergunning uit 2013. Met deze vergunning worden de werkzaamheden uitgevoerd. De vergunning uit 2013 wordt gezien als de "bestaande situatie".
OLO-6867321 uit 2022 wijziging op de vergunning uit 2020.
Edwin Speijk op 22 augustus 2022 16:05

Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst
Opgeslagen in mozard onder Zaak 11226948 / OLO-6867321

2203-17228 v0.32 - Verslag 32 overleg MA + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum26-11-2024
2203-17228 v0.31 - Verslag 31 overleg MA + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum15-10-2024
2203-17228 v0.30 - Verslag 30 overleg MA + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum03-09-2024
2203-17228 v0.29 - Verslag 29 overleg MA + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum09-07-2024
2203-17228 v0.28 - Verslag 28 overleg MA + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum28-05-2024
2203-17228 v0.26 - Verslag 26 overleg MA + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum05-03-2024
2203-17228 v0.25 - Verslag 25 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:23-01-2024
2203-17228 v0.24 - Verslag 24 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:05-12-2023
2203-17228 v0.23 - Verslag 23 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:24-10-2023
2203-17228 v0.21 - Verslag 21 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:22-08-2023
2203-17228 v0.20 - Verslag 20 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:11-07-2023
2203-17228 v0.19 - Verslag 19 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:23-06-2023
2203-17228_v0.18-Verslag 18 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:09-05-2023
2203-17228_v0.17-Verslag 17 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:18-04-2023
2203-17228_v0.16-Verslag 16 overleg M&A + Omgevingsdienst.pdfDocumentdatum:29-03-2023
2203-17228_v0.14-Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf Documentdatum: 14-02-2023
2203-17228_v0.13-Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf Documentdatum: 24-01-2023
2203-17228_v0.12-Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf Documentdatum: 06-12-2022
2203-17228 v0.10 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf Documentdatum: 15-11-2022

2203-17228 v0.9 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 04-10-2022
2203-17228 v0.8 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 13-09-2022
2203-17228 v0.7 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 05-07-2022
2203-17228 v0.6 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 14-06-2022
2203-17228 v0.4 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 03-05-2022
2203-17228 v0.4 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 03-05-2022
2203-17228 v0.3 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 12-04-2022
2203-17228 v0.2 - Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst.pdf
Documentdatum: 22-03-2022
Edwin Speijk op 22 juni 2026 16:57

01. Omgevingsveiligheid

01.1. Omgevingsveiligheid uitgevoerd conform plan?

ANTWOORD Ja

OPMERKING rondgang 24-10-2023 foto's gemaakt van de trap bij het Diorama. Er is een wijzigings vergunning aangevraagd voor het slopen van deze trap. Edwin Speijk op 31 oktober 2023 14:46

DOCUMENTEN



IMG_0884.jpg
([redacted] op 31 oktober 2023 14:46)



IMG_0881.jpg

([redacted] op 31 oktober 2023 14:46)



IMG_0882.jpg
([redacted] op 31 oktober 2023 14:46)

01.2 Bescherming belendingen/monitoringsplan?

ANTWOORD Ja

02. Uitzetten

02.1 Uitzetten akkoord?

ANTWOORD Nvt

03. Bouwput

03.1 Constructie grondkering.

ANTWOORD Nvt

03.2 Uitgraven bouwput.

ANTWOORD Nvt

04. Fundering

04.1 Grondslag

ANTWOORD Nvt

04.2 Heibespreking.

ANTWOORD Nvt

04.3 Eerste paal.

ANTWOORD Ja


VORIGE Nvt (22 juni 2026 16:57)

04.4 Paalfundering algemeen.

ANTWOORD Ja

OPMERKING 15 november 2022 paalfundering nieuwe aquarium bakken aangebracht. Geen opmerkingen. 5.1.2e op 22 juni 2026 17:00

DOCUMENTEN



IMG_0135.JPG
(5.1.2e op 22 juni 2026 16:59)




IMG_0131.JPG

([redacted] op 22 juni 2026 16:59)



IMG_0132.JPG

([redacted] op 22 juni 2026 16:59)



IMG_0134.JPG
([redacted] op 22 juni 2026 16:59)

04.5 Constructie funderingsbalk en kelder in orde?

ANTWOORD Nvt

04.6 Is de riolering in orde?

ANTWOORD Ja

05. Constructie casco

05.1 Is de constructie van de vloer op de begane grond in orde?

ANTWOORD Ja

OPMERKING Rondgang 13-12-2022

Werkvloer voor de aquarium bekeken en wapening gekeurd van de toiletruimte. Een opmerking gemaakt rond de sparingen moet nog wapening bijgelegd worden

[redacted] op 27 december 2022 14:21

Op 24-5-2023 heb ik de wapening nagelopen van de betonvloer van de begane grond in de rondgang van het diorama van het aquarium in Artis nagelopen op basis van onze constructieve schets (en achterliggende berekening) van 16 maart 2023, bijgevoegd in de bijlage.

In de bijlage een schets, zoals vanmorgen ook telefonisch kort besproken, met betrekking van de overgang tussen de beide vloervelden van ruimte 0.14 en 0.12, hier zijn enkele tussen de vloerenvelden aangebracht, wij adviseren deze vloeren los te houden en een kas met wapening aan te brengen ten behoeve van de oplegging van de vloer van ruimte 0.14 op het metselwerk.

Alle overige wapening en alle aangebrachte kassen zijn netjes en conform het bedoelde principe aangebracht en zijn constructief akkoord.

Van deze vloer(en) worden nog een separate revisietekening maken, inclusief de berekening met de uitdraai van de praktische betonstroken gemaakt zodat deze kunnen worden ingediend en aan het dossier worden toegevoegd.


Reactie uitvoerder:

De staven zijn verwijderd en we hebben de extra inkassing toegevoegd. zie foto in de bijlage.
Edwin Speijk op 25 mei 2023 13:19

DOCUMENTEN



IMG_0239.jpg
([redacted] op 27 december 2022 14:13)



IMG_0240.jpg
([redacted] op 27 december 2022 14:13)




IMG_0241.jpg
([redacted] op 27 december 2022 14:13)



IMG_0242.jpg
5.1.2e op 27 december 2022 14:13)



IMG_0243.jpg
(5.1.2e op 27 december 2022 14:13)



IMG_0244.jpg

([redacted] op 27 december 2022 14:13)



IMG_0245.jpg

([redacted] op 27 december 2022 14:13)



IMG_0246.jpg
([redacted] op 27 december 2022 14:12)



IMG_0247.jpg
([redacted] op 27 december 2022 14:12)



1.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



2.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



3.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



4.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



5.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



6.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



7.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



8.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



9.jpg
5.1.2e op 25 mei 2023 13:23)



10.jpg
(5.1.2e op 25 mei 2023 13:23)



11.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



Rondgang 24-05-2023
([redacted] op 11 september 2024 11:00)



13.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



14.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:23)



15.jpg
5.1.2e op 25 mei 2023 13:23)



16.jpg
(5.1.2e op 25 mei 2023 13:22)



17.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:22)



Oplossing.jpg
([redacted] op 25 mei 2023 13:24)

05.2 Is de constructie van de overige vloeren in orde?

ANTWOORD Ja

OPMERKING 5-7-2022 strip sloop is gevorderd er komen nu constructieve scheuren te voor schijn. Hiervoor worden in een later stadium rapporten opgesteld door de constructeur voor een oplossing.
[redacted] op 07 juli 2022 13:36

25-10-2022 Constructie sloop aquariums uitgevoerd Edwin Speijk op 30 november 2022 15:17

15-11-2022 gaten geboord voor het aanbrengen van de nieuwe fundering zijn aangebracht Edwin Speijk op 30 november 2022 15:53

1-2-2023 wapening gekeurd van de nieuwe aquarium bakken. Constructeur van het bureau Duits had de vloer reeds al gekeurd. Geen opmerkingen. Edwin Speijk op 06 februari 2023 15:34

14-02-2023 wapening lift put aangebracht -> niet gekeurd. 1e verdiepingsvloer in de kleine zaal is gestort Edwin Speijk op 14 februari 2023 16:37

20-03-2023 afschoring kolommen aan gevel aangebracht Edwin Speijk op 22 maart 2023 11:55

28-03-2023 vloer gekeurd van de lift in de kleine zaal. Geen opmerkingen Edwin Speijk op 03 april 2023 11:31

11-04-2023 vloer aquarium bakken van de twee buitenste delen gecontroleerd. Geen opmerkingen. Edwin Speijk op 12 april 2023 10:48

18-04-2023 2e fase vloer aquairum gecontroleerd geen opmerkingen. Verder de constructie beoordeeld bij de "hoofdingang". Edwin Speijk op 25 april 2023 11:58

9-5-2023 wanden aquarium bakken gecontroleerd. Geen opmerkingen zie foto's in de bijlage Edwin Speijk op 05 juli 2023 15:47

7-6-2023 wanden en vloeren aquarium bekeken na dat de kisten zijn verwijderd, zie foto's.

Wapening balkon condoleert, geen opmerkingen Edwin Speijk op 27 juli 2023 16:06

6-7-2023 wapening tussen vloer gecontroleerd met uitvoerder en constructeur, geen opmerkingen Edwin Speijk op 27 juli 2023 16:13

16-12-2024 brug constructie boven de aquarium bakken worden aangebracht conform vergunning Edwin Speijk op 31 december 2024 13:49

DOCUMENTEN



IMG_1450.jpg
([redacted] op 07 juli 2022 13:35)




IMG_1442.jpg
([redacted] op 07 juli 2022 13:35)



IMG_1443.jpg

([redacted] op 07 juli 2022 13:35)



IMG_0043.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:17)




IMG_0044.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:17)



IMG_0045.JPG
5.1.2e op 30 november 2022 15:17)



IMG_0046.JPG
(5.1.2e op 30 november 2022 15:16)



IMG_0047.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:16)



IMG_0048.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:16)



IMG_0049.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:16)



IMG_0052.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:20)



IMG_0053.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:20)



IMG_0054.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:20)



IMG_0055.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:20)



IMG_0056.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:20)



IMG_0057.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:20)



IMG_0058.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:20)



IMG_0134.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:52)



IMG_0135.JPG

(5.1.2e op 30 november 2022 15:52)



IMG_0129.JPG

(5.1.2e op 30 november 2022 15:52)



IMG_0130.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:52)



IMG_0132.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:52)



IMG_0131.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:56)




IMG_0320.jpg
([redacted] op 06 februari 2023 15:33)



IMG_0321.jpg

([5.1.2e] op 06 februari 2023 15:33)



IMG_0322.jpg

([5.1.2e] op 06 februari 2023 15:33)



IMG_0330.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:37)




IMG_0329.jpg
([redacted] op 06 februari 2023 15:37)



IMG_0331.jpg
([redacted] op 06 februari 2023 15:37)



IMG_0328.jpg
([redacted] op 06 februari 2023 15:37)



IMG_0362.jpg
([redacted] op 14 februari 2023 16:36)



IMG_0361.jpg
([redacted] op 14 februari 2023 16:36)



IMG_0360.jpg
([redacted] op 14 februari 2023 16:36)



IMG_0428.jpg

5.1.2e op 22 maart 2023 11:54)



IMG_0472.jpg

(5.1.2e op 03 april 2023 11:30)



IMG_0473.jpg
([redacted] op 03 april 2023 11:30)



IMG_0499.jpg
([redacted] op 12 april 2023 10:48)



IMG_0496.jpg

([redacted] op 12 april 2023 10:48)



IMG_0497.jpg
([redacted] op 12 april 2023 10:48)



IMG_0498.jpg

([redacted] op 12 april 2023 10:47)



IMG_0526.jpg
([redacted] op 25 april 2023 11:57)



IMG_0524.jpg
([redacted] op 25 april 2023 11:57)



IMG_0525.jpg

5.1.2e op 25 april 2023 11:57)



IMG_0522.jpg

(5.1.2e op 25 april 2023 11:57)



IMG_0523.jpg
([redacted] op 25 april 2023 11:57)



IMG_0587.jpg
([redacted] op 05 juli 2023 15:46)



IMG_0588.jpg
([redacted] op 05 juli 2023 15:46)



IMG_0590.jpg

([redacted] op 05 juli 2023 15:46)



IMG_0589.jpg
([redacted] op 05 juli 2023 15:46)



IMG_0592.jpg
([redacted] op 05 juli 2023 15:46)



IMG_0591.jpg
([redacted] op 05 juli 2023 15:46)



IMG_0624.jpg
([redacted] op 27 juli 2023 16:04)



IMG_0625.jpg
5.1.2e op 27 juli 2023 16:04)



IMG_0626.jpg
(5.1.2e op 27 juli 2023 16:06)



IMG_0627.jpg

([redacted] op 27 juli 2023 16:06)



IMG_0693.jpg

([redacted] op 27 juli 2023 16:13)



IMG_1512.jpg
([redacted] op 31 december 2024 13:48)



IMG_1513.jpg
([redacted] op 31 december 2024 13:48)



IMG_1514.jpg
([redacted] op 31 december 2024 13:48)

05.3 Is de constructie van het dak in orde?

ANTWOORD Ja

05.4 Is de constructie van wanden en kolommen in orde?

ANTWOORD	Ja
VORIGE	Nvt (25 mei 2023 13:24)
OPMERKING	Foto's 14-06-2022 sloopwerkzaamheden in de Aquarium zaal worden uitgevoerd conform sloopmelding die is afgegeven. Edwin Speijk op 27 juni 2022 17:04 Foto's 5-7-2022 strip sloop is bijna afgerond. Constructieve scheuren zichtbaar geworden. Hiervoor wordt een voorstel gemaakt door de constructeur in een later stadium. De kleine zaal wordt verder onderzocht door de historicus om een voorstel te maken richting architect hoe deze zaal hersteld moet gaan worden. Edwin Speijk op 07 juli 2022 14:06 Foto's 8 maart 2023 kolommen en balken van de nieuwe aquarium constructie is aangebracht. Edwin Speijk op 22 maart 2023 11:07 Op 22 juni 2023 is de vraag gesteld of er extra sparingen gemaakt mogen worden in de monumentale gewelfen in de kelder. Hiervoor hebben wij foto's en een plattegrond ontvangen waar de sparingen aangebracht moeten worden. Deze vraag heb ik voorgelegd aan M&A voor advies. M&A heeft aangegeven dat de betreffende locatie acceptabel is. Edwin Speijk op 22 juni 2023 11:35 Rondgang 28-05-2024 staalconstructie aangebracht bij het Diorama. Hiervoor is een wijzigingsvergunning afgegeven. Verder zijn de ramen van de aquariums op de begane grond aan de straat zijde verwijderd. Edwin Speijk op 11 juni 2024 11:23 Rondgang 9-7-2024 Voortgang staalconstructie bekeken geen opmerkingen Edwin Speijk op 21 augustus 2024 19:20


DOCUMENTEN



IMG_1371.jpg
([5.1.2e] op 27 juni 2022 17:04)



IMG_1372.jpg
([5.1.2e] op 27 juni 2022 17:03)



IMG_1373.jpg
([redacted] op 27 juni 2022 17:03)



IMG_1374.jpg
5.1.2e op 27 juni 2022 17:03)



IMG_1444.jpg
(5.1.2e op 07 juli 2022 14:04)



IMG_1443.jpg
5.1.2e op 07 juli 2022 14:04)



IMG_1445.jpg
(5.1.2e op 07 juli 2022 14:04)



IMG_1446.jpg

([redacted] op 07 juli 2022 14:04)



IMG_1447.jpg
([redacted] op 07 juli 2022 14:04)



IMG_1448.jpg
([redacted] op 07 juli 2022 14:04)




IMG_0396.jpg

([redacted] op 22 maart 2023 11:07)



IMG_0397.jpg

([redacted] op 22 maart 2023 11:07)



IMG_0398.jpg

([redacted] op 22 maart 2023 11:07)




IMG_0474.jpg

([redacted] op 03 april 2023 11:31)



IMG_0475.jpg

([redacted] op 03 april 2023 11:31)



plattegrond kanaal.JPG

([redacted] op 22 juni 2023 11:36)



verplaatsen luchtkanaal 2.png

([redacted] op 22 juni 2023 11:36)



verplaatsen luchtkanaal.png

([redacted] op 22 juni 2023 11:37)



IMG_0694.jpg

([redacted] op 27 juli 2023 16:13)



IMG_1069.JPG

([redacted] op 24 april 2024 10:34)



IMG_1289.jpg

([redacted] op 11 juni 2024 11:22)



IMG_1290.jpg
([redacted] op 11 juni 2024 11:22)



IMG_1291.jpg
([redacted] op 11 juni 2024 11:22)



IMG_1292.jpg
([5.1.2e] op 11 juni 2024 11:22)



IMG_1311.jpg
([5.1.2e] op 21 augustus 2024 19:17)



IMG_1354.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:20)



IMG_1355.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:20)



IMG_1356.jpg
([redacted] op 21 augustus 2024 19:20)



IMG_1357.jpg
([redacted] op 21 augustus 2024 19:20)



IMG_1358.jpg
([redacted] op 21 augustus 2024 19:20)

05.5 Is de constructie van prefab aanstortingen in orde?

ANTWOORD Ja

06. Uitwendige schil

06.1 Uitwendige schil constructief in orde?

ANTWOORD Ja

OPMERKING Constructief geen wijzigingen uitgevoerd aan de uitwendige schil. [redacted] op 22 juni 2026 17:07

06.2 Uitwendige schil voldoende energiezuinig?

ANTWOORD Ja

OPMERKING 1-2-2023 start gemaakt met het aanbrengen van de nieuwe dakisolatie [redacted] op 06 februari 2023 15:35

14-02-2023 update van het isolatie en dakbeschot is aangebracht [redacted] op 14 februari 2023 16:39

7-6-2023 dakisolatie midden dak boven aquariums bekeken [redacted] op 27 juli 2023 16:02

13-12-2023 zonenpanelen zijn aangebracht [redacted] op 21 december 2023 14:17

DOCUMENTEN



IMG_0323.jpg
5.1.2e op 06 februari 2023 15:35)



IMG_0324.jpg
(5.1.2e op 06 februari 2023 15:35)




IMG_0363.jpg

([redacted] op 14 februari 2023 16:39)



IMG_0470.jpg

([redacted] op 03 april 2023 11:29)



IMG_0628.jpg
([redacted] op 27 juli 2023 16:00)



IMG_0793.jpg
([redacted] op 31 oktober 2023 14:40)



IMG_1006.jpg
([redacted] op 21 december 2023 14:17)

06.3 Is de doorvalbeveiliging en gebruiksveiligheid van de uitwendige schil in orde?

ANTWOORD Ja

06.4 Is de ventilatie van de uitwendige schil in orde?

ANTWOORD Ja

06.5 Is de geluidwerendheid van de uitwendige schil in orde?

ANTWOORD Ja

06.6 Is de brandveiligheid van de uitwendige schil in orde?

ANTWOORD Ja

06.7 Voldoet de uitwendige schil aan de eisen van welstand?

ANTWOORD Ja

OPMERKING Rondgang 12-04-2022 er is een test gedaan met verschillende manieren om de gevel schoon te maken.

De aannemer maakt een stappenplan en mock-up natuursteen opzetten met als doel juiste steen, behandeling en opzet voor werkplan te maken.
Principeplan en voorkeurmaterialen streven over 3 weken gereed om te bespreken. [redacted] k op 27 juni 2022 17:00

23-08-2022 gevelreiniging aan de begane grond is in uitvoering. Zie foto's in de bijlage. Laag wordt verwijderd tot niveau saus/stuc gereed.
Blijven kleine deeltjes achter dit is conform afspraak. [redacted] op 25 augustus 2022 10:25

25-10-2022 gevelreiniging besproken [redacted] op 30 november 2022 15:18

15-11-2022 gevel langs gelopen met de uitvoerder en architect. Besproken wat en hoe er herstelt gaat worden. Hier volgt nog een rapportage over [redacted] op 30 november 2022 15:55

24-01-2023

Tijdens het overleg met Artis en M&A hebben we de werkzaamheden met betrekking op de mock-up stucwerk gevels uitgebreid bekeken, beoordeeld en goedgekeurd.

Voor de aardigheid heb ik wat foto's erbij gepakt:

Volgens mij hebben we hier een tijdsbeeld van een zorgvuldig proces met een eindbeeld wat heel mooi aansluit bij de restauratievisie voor het Aquarium.

Tijdens het overleg hebben we de volgende zaken besproken:
• De uitgevoerde werkzaamheden zijn akkoord voor verdere uitvoering voor de overige stukwerk gevels
• Licht en droging zijn van invloed op de uiteindelijke kleurstelling en wordt wekelijks gemonitord met V&B en Salverda. 1x per 3 weken tijdens het overleg kijkt M&A mee.
• Het uitvoeren van de werkzaamheden wordt opgedeeld per stramien en er wordt gewerkt van boven naar beneden. Het stramien wordt bepaald aan de hand van juiste omvang voor het patineren door de vakman op locatie. Doel is dat 'steigerslagen' niet leesbaar zijn in de gevel.

Uiteraard vervolgen we de werkzaamheden met dezelfde zorgvuldigheid en mochten er afwijkingen komen op de beoogde aanpak of eindbeeld dan wordt het gemeld bij de juiste personen.

5.1.2e op 06 februari 2023 15:40

11-04-2023 kozijn veroudering / herstel bekeken. Dit is een proef kozijn moet nog worden beoordeeld door de adviseurs van M&A.

Overleg gehad over het voorstel dat is gedaan voor de valbeveiliging op de daken.
5.1.2e (restauratiearchitect) en M&A vinden het voorstel voor het hoge midden dak nog niet akkoord.
Tijdens het overleg van 11-04-2023 besproken dat de koker los op het dak wordt gelegd en wij vanaf de straat gaan bekijken of dit zichtbaar is en/of acceptabel is.

Artis zal een datum voorstellen dat we dit kunnen beoordelen.
5.1.2e op 12 april 2023 10:56

9-5-2023 proef opzet reinigen gevel bekeken met M&A en de architect. Verschillende technieken en waarden van schoonmaken bekeken. In het verslag is opgenomen welke monster het zijn geworden in samenspraak. 5.1.2e op 05 juli 2023 15:45

11-07-2023 / 14-07-2023

De nadere detaillering van het attiek van het Aquarium. Naast de uitwerktekening van de aannemer heb ik het door ons gemaakte detail ingevoegd. De aannemer stelt voor het attiek in een zeer duurzame houtsoort uit te voeren. Omdat het attiek mee geschilderd wordt met de onderliggende gootconstructie vind ik dat een goed voorstel.

Over de nadere indeling van het attiek vindt nog overleg plaats en voor de beoordeling van de maatvoering wordt nog een mock up gemaakt.

Zie bijlage:
controle Uitwerking Attiek dak ARTIS Aquarium, Amsterdam d.d.07-07-2023
ATTIEK DETAIL

5.1.2e op 27 juli 2023 16:25

17-07-2023

Afgelopen vrijdag hebben we de proef bekeken waarbij met een lagere energie toevoer met de laserreiniging is uitgevoerd. Het oordeel was dat we constateerden dat het resultaat in eerste instantie
onvoldoende was. Bij een diect daarna uitgevoerde proef met de middeling tussen de beide eerder proeven was er het resultaat van de foto: een wat minder vergaande reiniging op de pilasters met de cannelures. Dit geeft nu een goed resultaat deze pilasters kleuren nu naar de pilasters met het frijnwerk.

De aannemer zal ook een proef uitvoeren op de vrijstaande kolommen, eveneens met cannelures, om te kijken of het resultaat op de vrijstaande kolommen ook goed uitpakt. Deze proef kunnen we bij een volgende vergadering beoordelen,

5.1.2e op 27 juli 2023 16:30

23-08-2023 in aanvulling op het verslag 19 d.d. 20-06-2023:

Bijgaand de conclusie van TNO m.b.t. de natuursteen van de voorgevel. Toch twee soorten zandsteen. Het zou mooi zijn ook de grijze soort die we als kalksteen zien bemonsterd te krijgen,

De crème tot licht gele zandsteen is Obernkirchener zandsteen. Dit is een zandsteen afgezet
in het Berriasien (Vroeg-Krijt, 145-139,4 miljoen jaar geleden), gewonnen op de Bückeberge ten westen van Hannover in Nedersaksen. Vanaf eind 14eeeuw is deze steen op grote schaa in Nederland toegepast, in het bijzonder in de 16e_17eeeuw en eind 19e-begin 2oeeeuw.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar Slinger et al. (1980, p. 73-74), Nijland et al. (2007, p. 58-63), Nijland et al. (2009, p. 88-90) en Nijland et al. (2020). Deze steen wordt noç steeds ontgonnen.

De grauw-grijze zandsteen is Cottaër zandsteen uit Saksen. Het gaat om de variant die door de huidige exploitant, de Sächsische Sandsteinwerke te Prina, als 'gwg - grau /welf]/ gelb, ohne Farbauswah/'danwel 'gw- grau / we1p'aangeduid wordt (Sächsische Sandsteinwerke z.j.; fig. 21), afkomstig uit de groeve in Neundorf. Gelet dat de Cottaër zandsteen betrekkelijk onbekend is, wordt in Appendix A enige beknopte achtergrondinformatie over de steen gegeven.

5.1.2e op 30 augustus 2023 09:56

Rondgang 22-08-2023
Type Natuursteen
Onderzoek zandsteen, de resultaten van het TNO onderzoek zijn binnen, één type natuursteen wordt nog als monster aangeleverd, type: “De grauwgrijze zandsteen is Cottaër zandsteen uit Saksen, afkomstig uit de groeve in Neundorf”.
Tijdens de rondgang van 11 juli zijn de bemonsterde steensoorten beoordeeld, hiervan staat nog 1 actiepunt open voor de rode zandsteen:

- De Eifelzandsteen komt het dichts in de buurt maar de kleur van deze steen moet meer rood zijn) Venema gaat onderzoeken of er een andere steen die meer past bij de huidige kleurstelling van de gevel, NB. voor het restauratietraject van de natuursteen gevel is dit niet in de rode draad, vanuit de opdracht wordt namelijk aan de rode steen geen inboetwerk verricht.

5.1.2e heeft 2 stenen bemonsterd conform opgaaf TNO, zie foto verslag van het resultaat.
Conclusie: deze steen past goed bij gevel, en kan worden toegevoegd in het
ARTIS-dossier t.b.v. materialisatie van de natuursteen gevel.
* voor de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd is dit type niet van toepassing

Reinigen Natuursteen:
Voortgang met de daarbij behorende kwaliteit van het eindresultaat is goed, dit wordt naar tevredenheid van alle partijen correct uitgevoerd.

Op één van de pilasters is een proef gedaan met de instelling op 60%. Deze is in het werk beoordeeld, resultaat lijkt goed te zijn, afgesproken is dat wanneer de werkzaamheden vorderen bij geveldeel C, een groter vlak wordt gelaserd op het percentage om te kijken of dit past bij het totale gevelbeeld

Daken
Attiek: op locatie is het werk aan de attieken bekeken, geen opmerkingen

5.1.2e op 31 oktober 2023 14:45

Rondgang 14-11-2023

Gevel-/ dakwerk
• Atieken bouwdeel C
Vraag 5.1.2e – of de aansluiten van de houten ‘kolommen die nu gemaakt zijn goed bestand zijn tegen de weersinvloeden.
Antw. 5.1.2e. De aansluitingen zijn deugdelijk gemaakt en bestand tegen de weersinvloeden. Onderhoudstermijnen voor het schilderwerk spelen hierin uiteraard wel een belangrijke rol. Wellicht dat er nog zinken afdekkers op komen. Dit is nog afhankelijk van de kunstopdracht.
• Gemeld dat de verwachting is dat het natuursteen medio week 48 op locatie. Tijdens de volgende rondgang kunnen de werkzaamheden rondom het inboeten beoordeeld/bekeken worden
• Gevel BD A (zijgevel dinozijde) en deel achtergevel BD B (pinguïn zijde) zijn uit de steigers en worden bekeken. Ziet er goed uit, met name de achtergevel. Zijgevel zitten wat ‘vlekken’ op. Bij de volgende rondgang deze gevel opnieuw beoordelen en wellicht bespreken of er nog vervolg acties benodigd zijn.
5.1.2e op 28 november 2023 13:09

Rondgang 28-05-2024

gevel bekeken aan de voorzijde samen met M&A geen opmerkingen 5.1.2e op 11 juni 2024 11:20

DOCUMENTEN



IMG_1315.jpg

([redacted] op 27 juni 2022 16:58)



IMG_1316.jpg

([redacted] op 27 juni 2022 16:58)



IMG_1317.jpg

([redacted] op 27 juni 2022 16:58)



IMG_1529.jpg

([redacted] op 25 augustus 2022 10:24)



IMG_1530.jpg

([redacted] op 25 augustus 2022 10:24)



IMG_1532.jpg

([redacted] op 25 augustus 2022 10:23)




IMG_1531.jpg

([redacted] op 25 augustus 2022 10:23)




IMG_0050.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:18)



IMG_0124_1.jpg

([redacted] op 30 november 2022 15:55)



IMG_0124.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:55)



IMG_0125.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:54)



IMG_0126.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:54)



IMG_0127.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:54)



IMG_0128.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:54)



IMG_0308.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:32)



IMG_0307.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:32)



IMG_0309.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:32)



24-01-2023_-2.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:42)



24-01-2023_-1.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:42)



24-01-2023_-3.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:42)



IMG_0501.jpg

([redacted] op 12 april 2023 10:49)



IMG_0500.jpg
5.1.2e op 12 april 2023 10:49)



IMG_0581.jpg
(5.1.2e op 05 juli 2023 15:44)



IMG_0580.jpg

([redacted] op 05 juli 2023 15:43)




IMG_0582.jpg

([redacted] op 05 juli 2023 15:43)



IMG_0583.jpg

([redacted] op 05 juli 2023 15:43)



IMG_0584.jpg

([redacted] op 05 juli 2023 15:43)



IMG_0585.jpg

([redacted] op 05 juli 2023 15:43)



IMG_0586.jpg

([redacted] op 05 juli 2023 15:43)

Document:

ATTIEK DETAIL.PDF

([redacted] op 27 juli 2023 15:43)

Document:

controle Uitwerking Attiek dak ARTIS Aquarium, Amsterdam d.d.07-07-2023.pdf

([redacted] op 27 juli 2023 15:43)



IMG_0636.jpg

([redacted] op 27 juli 2023 16:10)



IMG_0637.jpg

([redacted] op 27 juli 2023 16:10)



IMG_0710.jpg

([redacted] op 27 juli 2023 16:25)



foto gevel.jpg
([redacted] op 27 juli 2023 16:29)



IMG_0792.jpg

([redacted] op 31 oktober 2023 14:37)



IMG_0794.jpg

([redacted] op 31 oktober 2023 14:37)



IMG_0795.jpg

([redacted] op 31 oktober 2023 14:37)



IMG_0796.jpg
([redacted] op 31 oktober 2023 14:37)



IMG_0844.jpg
([redacted] op 31 oktober 2023 14:42)



IMG_0843.jpg
5.1.2e op 31 oktober 2023 14:42)



IMG_0879.jpg
(5.1.2e op 31 oktober 2023 14:43)



IMG_0878.jpg

([redacted] op 31 oktober 2023 14:43)



IMG_0880.jpg

([redacted] op 31 oktober 2023 14:43)



IMG_0938.jpg
([redacted] op 28 november 2023 13:13)



IMG_0939.jpg
([redacted] op 28 november 2023 13:13)



IMG_0941.jpg
([redacted] op 28 november 2023 13:13)



IMG_0940.jpg
([redacted] op 28 november 2023 13:13)



IMG_0970.jpg
([redacted] op 21 december 2023 14:14)



IMG_0967.jpg
([redacted] op 21 december 2023 14:14)



IMG_0968.jpg

([redacted] op 21 december 2023 14:14)



IMG_0969.jpg

([redacted] op 21 december 2023 14:14)



IMG_1005.jpg

5.1.2e op 21 december 2023 14:16)



IMG_1160.jpg


(5.1.2e op 24 april 2024 10:41)



IMG_1161.jpg
5.1.2e op 24 april 2024 10:40)



IMG_1281.jpg
(5.1.2e op 11 juni 2024 11:20)



IMG_1282.jpg

([redacted] op 11 juni 2024 11:20)



IMG_1283.jpg
([redacted] op 11 juni 2024 11:20)

06.8 Heeft de uitwendige schil voldoende afschot voor de afvoer van hemelwater?

ANTWOORD Ja

06.9 Is de overstort van het platte dak in orde?

ANTWOORD Ja

06.10 Vocht in orde?

ANTWOORD Ja

07. Inwendig

07.1 Zijn de afmetingen van de trap in orde?

ANTWOORD Ja

OPMERKING De trap rond het diorama is gewijzigd hiervoor is een vergunning verleend zie OLO-8101347. Uitgevoerd conform vergunning. [redacted] op 22 juni 2026 16:48

07.2 Zijn de vloerafscheidingen / hekwerken in orde?

ANTWOORD Ja

OPMERKING 16-12-2024 viel ons op dat de spijlen ver uit elkaar staan, maar dit is het rechtens verkregen niveau van het monument en mag zo blijven. Zie foto 5.1.2e op 31 december 2024 13:47

DOCUMENTEN



IMG_1511.jpg
(5.1.2e op 31 december 2024 13:47)

07.3 Is de inwendige geluidwerendheid in orde?

ANTWOORD Ja

08. Brandveiligheid

08.1 Zijn de brandcompartimenten, rookcompartimenten en vluchtroutes in orde?

ANTWOORD Nee

OPMERKING Opmerking gemaakt over het kunstwerk dat wordt aangebracht met visnetten aan de wanden. Ik maak mij zorgen over de brandveiligheid, omdat hier een vluchtroute doorheen loopt.

Artis en ZRI heeft aangegeven testen te laten uitvoeren door Effectis om te kunnen beoordelen wat de netten doen bij brand.
5.1.2e op 22 juni 2026 17:04

DOCUMENTEN



IMG_2191.jpeg
([redacted] op 22 juni 2026 17:00)



IMG_2192.jpeg

([redacted] op 22 juni 2026 17:00)



IMG_2193.jpeg
(5.1.2e op 22 juni 2026 17:01)

08.2 Zijn de in te dienen rapporten / certificaten met betrekking tot de brandveiligheid in orde?

ANTWOORD Niet ingevuld

09. Overig

09.1 Ruimten?

ANTWOORD Ja

OPMERKING 23-08-2022 leeg gehaalde diorama bekeken. Asbest is geheel verwijderd en de ruimte is leeg gehaald tot de constructie. 5.1.2e 5.1.2e op 25 augustus 2022 10:26

17-11-2022 kleine wijziging in de sloop opgenomen voor de jaren '90 ruimtes. Hier wordt iets meer gesloopt zie tekening in de bijlage en ook toegevoegd aan het dossier.
In de revisie vergunning zal de nieuwe situatie gelegaliseerd moeten worden, omdat het slopen van de wand en bakken (niet monumentaal) de ruimte groter maakt. 5.1.2e op 17 november 2022 15:04

6-2-2023 rondgang gemaakt in de jaren 90 ruimte. Tussen wanden en verlaagde plafonds zijn verwijderd conform de wijziging die is opgenomen in de sloopmelding. 5.1.2e op 06 februari 2023 15:50

11-7-2023 / 14-07-2023

Naar aanleiding van ons overleg over de te verwijderen stuclagen is er in overleg geweest met 5.1.2e. Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd om met name de gemarmerde afwerking verder te kunnen onderzoeken. 5.1.2e heeft alle ruimten onderzocht en zal de gegevens nog verwerken in een onderzoeksrapport dat te zijner tijd zal worden toegezonden.
Voor nu is het van belang dat bij de voorgestelde ontpleistering (noodzakelijk voor het herstel) geen historische gegevens verloren gaan.

Zie document Overzicht te saneren stucwerk V3 d.d. 14-07-2023

zie ook foto's van 11-07-2023 5.1.2e op 27 juli 2023 16:24

Rondgang 14-11-2023

Binnenwerk
• Ruimte T1.05 (Aquafee zaal) het inkorten van de deuren besproken en akkoord. De 2 buitenste sets draaien naar binnen. Deze moeten ongeveer 25mm ingekort worden. (Huidige vloer lag ook al tegen de deuren aan) De middelste deur is bij een eerdere verbouwing al aangepast en ingekort. De maat van de onderdorpel is straks allemaal gelijk (ongeveer 240mm) Aandachts punt is de deuren goed te controleren of de lijmverbindingen nog goed zijn. Anders moet dit eerst hersteld worden. Aantal deuren zijn al wat verstevigd d.m.v. stalen strips
• Houten vloer rotonde 1e verdieping.
Bij de vorige rondgang is gevraagd of de bovenste 2 lagen er af mochten. Toe afgesproken om een deel van de 1e laag te verwijderen om zo de 2e laag te kunnen beoordelen. Zoals het nu lijkt mag de 2e laag er ook af. 5.1.2e overlegd nog even met 5.1.2e en komt de volgende rondgang met het antwoord.
• Restauratie werk van de plafonds bekeken. Dit krijgt al mooi vorm en ziet er goed uit.
5.1.2e op 28 november 2023 13:09

Rondgang 8-4-2024:

Samenvatting ontvangen van Artis.

Vandaag hebben;
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en ondergetekende een tussentijds overleg gehad aangaande het stucwerk van de rondgang van de Rotonde, te weten T 1.10.

5.1.2e heeft het door 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e gedane onderzoek gepresenteerd aan M&A en OD, tevens heeft 5.1.2e de opname van de technische kwaliteit toegelicht.
Aansluitend aan de presentaties is men op locatie nog een keer gaan kijken.
De conclusies zijn als volgt;

Het stucwerk van de buitenring (gevelzijde)

- Grote delen zijn los
- Er is in de tijd van Ouendag een niet te verwijderen laag over de marmering aangebracht, heeft de onderlaag beschadigd waardoor de fondkleur van Salm lastig terug te brengen is
- Het stucwerk mag verwijderd worden, behoudens 1 venster
- 1 venster (circa 1-A4 groot) wat technisch nog vast zit blijft behouden, er omheen wordt nieuw stucwerk aangebracht dit wordt gesaust in de fondkleur van Salm. Het venster behoud de kleur/vervuiling van nu (schoonmaken is nog een optie, maar moet dan verder onderzocht worden)
Acties (OTH leidend, overleg met 5.1.2e en 5.1.2e)
- OTH definiëren waar het venster precies komt, en hoe groot dit is
- OTH kleurcode (of opties voor samples) opgeven voor het sauswerk

Het stucwerk van de binnenring (rotonde zijde)
- Delen zijn los, met name bij de beton constructie, hier is waarschijnlijk spanning opgebouwd waardoor het is gebarsten
- Het is enigszins gehavend, ook aan de onderzijde
- Het is zeer arbeidsintensief om het marmer werk te reinigen, stuc door leonieke gereinigd, hier is de fondkleur goed zichtbaar
- Het stucwerk wat technisch los zit mag verwijderd worden, overige stucwerk handhaven
- 1 a 2 vensters (circa 1-A4 groot) schoonmaken, en in het zichtlaten
- Stucwerk aanhelen, geheel (ook over het vervuilde/gemarmerde deel) sausen in gevonden fondkleur
- Lambrisering komt op aangegeven hoogte
Acties (OTH leidend, overleg met 5.1.2e en 5.1.2e)
- OTH definiëren waar het venster precies moet komen, en hoe groot dit is
- OTH kleurcode (of opties voor samples opgeven voor sauswerk
- OTH onderzoeken met 5.1.2e en 5.1.2e welke saus werk (water, alkyd?) toegepast moet worden zodat voor het nageslacht de ondergrond niet beschadigd (zoals nu wel door Ouendag) zodoende kan bij een volgende restauratie de sauslaag worden verwijderd en mogelijk wel het marmerwerk worden gereinigd.

E.a. zal bij het eerst volgende formele overleg aan de notulen worden toegevoegd, incl. de opname van Salverda en de analyse van 5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e ,
Middels deze tussentijdse terugkoppeling is iedereen alvast geinformeerd, zodat de acties in gang kunnen worden gezet.

****

Reactie van de OD:

Bedankt voor onderstaande terugkoppeling. Ik heb een vraag over de buitenring.
Je schrijft het stucwerk mag verwijderd worden, behoudens 1 venster.
Was er niet besproken dat deze net als bij de binnenring dat het stucwerk wat technisch los zit verwijderd mag worden, overige

stucwerk blijft gehandhaafd?

Misschien kan @[redacted] hier op reageren.

****

[redacted] (M&A) heeft mijn opmerking bevestigd.

Dit zal moeten worden aangepast in de verslag.
Edwin Speijk op 11 april 2024 13:57

Rondgang 16-04-2024 verschillende ruimtes doorlopen samen met M&A geen opmerkingen [redacted] op 24 april 2024 11:50

Rondgang 28-05-2024

Verschillende afwerkingen bekeken. Onder andere hout imitatie op de kozijnen en de ruimte rond de toegangstrap. Geen opmerkingen [redacted] op 11 juni 2024 11:19

Rondgang 11-06-2024

Voorstel bekeken voor het aanbrengen van het stucwerk op gaas zodat het in toekomst eventueel zonder schade is te verwijderen. Akkoord bevonden [redacted] op 21 augustus 2024 19:15

Rondgang 9-7-2024 zalen en centrale hal bekeken. Verder naar de marmerimitaties gekeken met M&A. Geen opmerkingen [redacted] op 21 augustus 2024 19:22

Rondgang 3-9-2024 stucwerk rotonde nagelopen. aangebracht conform afspraken. Verder de marmer imitatie die vrij is gemaakt in de centrale hal bekekeken. Hier was iedereen over te spreken verder geen opmerkingen [redacted] op 25 september 2024 15:41

Rondgang 12-02-2025 afwerking bekeken samen met M&A geen opmerkingen [redacted] op 30 augustus 2025 17:31

Rondgang 18-02-2025 vervolg op de 13e ivm verbouwing en wijzigingen rond het Diorama. Komt een gewijzigde vergunning voor het verplaatsen van de deur [redacted] op 30 augustus 2025 17:34

Rondgang 18-02-2026 gewijzigde deursparing aangebracht in het diorama [redacted] op 09 maart 2026 17:57

DOCUMENTEN



IMG_1533.jpg
([redacted] op 25 augustus 2022 10:26)



IMG_1535.jpg
([redacted] op 25 augustus 2022 10:26)



IMG_1534.jpg
([redacted] op 25 augustus 2022 10:26)

Document:

90' jaren Sloop.pdf
([redacted] op 17 november 2022 15:03)



IMG_0059.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:22)




IMG_0060.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:22)



IMG_0061.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:22)




IMG_0062.JPG
([redacted] op 30 november 2022 15:22)



IMG_0063.JPG

([redacted] op 30 november 2022 15:22)



IMG_0064.JPG

5.1.2e op 30 november 2022 15:22)



IMG_0349.jpg

(5.1.2e op 06 februari 2023 15:49)



IMG_0348.jpg
([redacted] op 06 februari 2023 15:49)



IMG_0351.jpg
([redacted] op 06 februari 2023 15:49)



IMG_0350.jpg

([redacted] op 06 februari 2023 15:49)

Document:

Overzicht te saneren stucwerk V3 d.d. 14-07-2023.pdf

([redacted] op 27 juli 2023 15:37)



IMG_0706.jpg

([redacted] op 27 juli 2023 16:23)



IMG_0707.jpg
([redacted] op 27 juli 2023 16:23)



IMG_0709.jpg
([redacted] op 27 juli 2023 16:23)



IMG_0708.jpg
([redacted] op 27 juli 2023 16:23)



IMG_0942.jpg
([redacted] op 28 november 2023 13:11)



IMG_0943.jpg

([redacted] op 28 november 2023 13:11)



IMG_0946.jpg

([redacted] op 28 november 2023 13:11)



IMG_0972.jpg
5.1.2e op 21 december 2023 14:15)



IMG_0971.jpg
(5.1.2e op 21 december 2023 14:15)



IMG_0974.jpg

([redacted] op 21 december 2023 14:15)



IMG_0973.jpg

([redacted] op 21 december 2023 14:15)



IMG_1068.JPG

([redacted] op 24 april 2024 10:34)



IMG_1141.JPG

([redacted] op 24 april 2024 10:37)



IMG_1139.JPG

([redacted] op 24 april 2024 10:36)



IMG_1140.JPG

([redacted] op 24 april 2024 10:36)



IMG_1164.JPG

([redacted] op 24 april 2024 10:39)



IMG_1165.JPG

([redacted] op 24 april 2024 10:39)



IMG_1166.JPG

([5.1.2e] op 24 april 2024 10:39)



IMG_1167.JPG

([5.1.2e] op 24 april 2024 10:39)



IMG_1168.JPG
(5.1.2e op 24 april 2024 10:39)



IMG_1169.JPG
(5.1.2e op 24 april 2024 10:39)



IMG_1194.JPG

([redacted] op 24 april 2024 11:50)



IMG_1189.JPG

([redacted] op 24 april 2024 11:50)



IMG_1190.JPG

([redacted] op 24 april 2024 11:50)



IMG_1191.JPG

([redacted] op 24 april 2024 11:50)



IMG_1192.JPG

([5.1.2e] op 24 april 2024 11:50)



IMG_1193.JPG

([5.1.2e] op 24 april 2024 11:50)



IMG_1288.jpg
([redacted] op 11 juni 2024 11:17)



IMG_1284.jpg
5.1.2e op 11 juni 2024 11:18)




IMG_1285.jpg
(5.1.2e op 11 juni 2024 11:18)



IMG_1286.jpg
([redacted] op 11 juni 2024 11:18)



IMG_1287.jpg
([redacted] op 11 juni 2024 11:18)



IMG_1310.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:15)



IMG_1312.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:15)



IMG_1313.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:15)



IMG_1314.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:16)



IMG_1315.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:16)



IMG_1316.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:16)



IMG_1317.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:16)



IMG_1318.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:16)



IMG_1319.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:16)



IMG_1352.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:20)



IMG_1353.jpg

(5.1.2e op 21 augustus 2024 19:20)



IMG_1359.jpg

(5.1.2e op 21 augustus 2024 19:21)



IMG_1360.jpg
5.1.2e op 21 augustus 2024 19:21)



IMG_1361.jpg
(5.1.2e op 21 augustus 2024 19:21)



IMG_1362.jpg

([redacted] op 21 augustus 2024 19:21)



IMG_1363.jpg
([redacted] op 21 augustus 2024 19:21)



IMG_1445.jpg Rondgang 3-9-2024
([redacted] op 25 september 2024 15:40)



IMG_1446.jpg Rondgang 3-9-2024
([redacted] op 25 september 2024 15:40)



IMG_1447.jpg
([redacted] op 25 september 2024 15:38)



IMG_1448.jpg Rondgang 3-9-2024
([redacted] op 25 september 2024 15:40)



IMG_1454.jpg Rondgang 3-9-2024
5.1.2e op 25 september 2024 15:40)



IMG_1455.jpg Rondgang 3-9-2024
(5.1.2e op 25 september 2024 15:40)



IMG_1456.jpg Rondgang 3-9-2024
([redacted] op 25 september 2024 15:39)



IMG_1457.jpg

([redacted] op 25 september 2024 15:38)



IMG_1458.jpg Rondgang 3-9-2024
5.1.2e op 25 september 2024 15:39)



IMG_1515.jpg
(5.1.2e op 31 december 2024 13:49)



IMG_1646.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:30)



IMG_1647.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:30)



IMG_1648.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:30)



IMG_1649.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:30)



IMG_1650.JPG
([redacted] op 30 augustus 2025 17:30)



IMG_1655.JPG
([redacted] op 30 augustus 2025 17:32)



IMG_1651.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:32)




IMG_1652.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:32)



IMG_1653.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:33)



IMG_1654.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:33)



IMG_1659.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:34)



IMG_1657.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:34)



IMG_1658.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:34)



IMG_2138.jpeg

([redacted] op 09 maart 2026 17:58)



IMG_2137.jpeg

([redacted] op 09 maart 2026 17:58)

09.2 Toegankelijkheid?

ANTWOORD Ja

09.3 Opstelplaatsen in orde?

ANTWOORD Ja

10. Oplevering

10.1 Zijn er nog andere punten tijdens de oplevering geconstateerd?

ANTWOORD Ja

OPMERKING 5-6-2025 voor oplevering gedaan met Artis en M&A. Bouwkundig is het Aquarium zo goed als afgerond. Er komen nog een paar wijzigingen aan die nog moeten worden doorgevoerd. Installaties ten aanzien voor het gebruik zijn gereed. Installaties voor de vissen moeten worden ingeregeld (geen vereiste voor deze vergunning). Dossier kan worden afgerond als de laatste wijzigingen zijn vergund en afgerond.
5.1.2e op 30 augustus 2025 17:48

DOCUMENTEN



IMG_0414.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:34)



IMG_0415.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:34)



IMG_0416.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:34)



IMG_0417.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:35)



IMG_0418.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:35)



IMG_0419.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:35)



IMG_0420.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:35)



IMG_0421.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:35)



IMG_0422.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:35)



IMG_0423.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:36)



IMG_0424.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:36)



IMG_0425.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:36)



IMG_0426.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:37)



IMG_0427.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:37)



IMG_0428.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:37)



IMG_0429.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:38)




IMG_0430.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:38)




IMG_0431.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:38)



IMG_0432.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:39)



IMG_0433.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:39)



IMG_0434.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:39)



IMG_0435.JPG
([redacted] op 30 augustus 2025 17:39)



IMG_0436.JPG
([redacted] op 30 augustus 2025 17:40)



IMG_0437.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:40)



IMG_0438.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:41)



IMG_0439.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:41)



IMG_1865.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:41)



IMG_1866.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:41)



IMG_1867.JPG
5.1.2e op 30 augustus 2025 17:41)



IMG_1868.JPG
(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:42)



IMG_1869.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:42)



IMG_1870.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:42)



IMG_1871.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:42)




IMG_1872.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:42)



IMG_1873.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:43)



IMG_1874.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:43)



IMG_1875.JPG

(5.1.2e op 30 augustus 2025 17:43)




IMG_1876.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:43)



IMG_1877.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:43)



IMG_0406.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:44)



IMG_0407.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:44)



IMG_0408.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:44)



IMG_0409.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:45)



IMG_0410.JPG

([redacted] op 30 augustus 2025 17:45)



IMG_0411.JPG
([redacted] op 30 augustus 2025 17:45)



IMG_0412.JPG
([redacted] op 30 augustus 2025 17:45)



IMG_0413.JPG
([redacted] op 30 augustus 2025 17:46)

- **0. Algemeen - Bevoegd gezag**

  0.1 Registreer het bevoegd gezag. (Kies het bevoegd gezag uit de lijst onder de vraag)

  ANTWOORD
  Ja
  Amsterdam

- **0. Algemeen - Tijdregistratie**

  0.1 Registreer het totaal aantal uren voor deze controle. (vul de uren in het dataveld in)

  ANTWOORD
  Ja
  61

Tekst en Toelichting

Dit rapport is gegenereerd vanuit

DIGITALE CHECKLISTEN

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236