ARTIS Aquarium

Rotonda - 19 maart 2024



Situatie 1888

A. Groote Aquarium-zaal, met 20 bassins.
B. Kleine Aquarium-zaal, met 14 tafelaquaria.
C. Vestibules.
D. Dienstgangen.
E.. Werkruimte voor het dienstpersoneel.
F. Dienstpersoneel.
G. Werkkamer van den Hoofd-Conservator.
H. Kamer van den Custos.

2. HISTORIE



Situatie ontwerp Salm – 1881 tot 1923



Ontwerp Ouendag – 1923

2. HISTORIE - PLATTEGROND

Gerealiseerd ontwerp Salm met twee hoofdtoegangen (A en B) tot het auditorium en positie / opstelling auditorium banken en oplopende tribune/vloerniveau in het auditorium.



Archieftekening – ontwerp werd nooit gerealiseerd



Archieftekening – gerealiseerd in 1881 tot 1923



Archieftekening – gerealiseerd in 1881 tot 1923

2. HUIDIGE STAAT - KENMERKEN











2. HUIDIGE STAAT - KENMERKEN





Huidige openingen/ toegang in wand



Bestaand ornamenten



Houten constructie t.b.v. ophanging doek



Lambrisering, gedeeltelijk nog aanwezig

2. HUIDIGE STAAT - KENMERKEN





Aftekening toegang A en B en oplopend lijn van voormalige trappen vanaf toegang A.

2. HUIDIGE STAAT - AFWERKINGEN





Analyse bouwsporen / afleesbaarheid oorspronkelijk ontwerp.

1) Wandvlak tussen rondbogen, stucwerk
2) Invulling bogen – van oorsprong gemarmerd
3) Tussenlaag lambrisering - Napoleon marmer imitatie ?
4) Restanten Lambrisering – graniet marmering?
5) Bestaande ornamenten
6) Metselwerk geschilderd waarin deels aftekeningen oude boogramen zijn behouden.
7) Lantaarn (voorheen daglicht)
8) Raampartij Ouendag

HISTORIE

Archief foto gevel en dak Rotonda





Archief foto gevel en dak Rotonda, jaartal 1910

2. VOORMALIGE FUNCTIE - COLLEGEZAAL



Gerealiseerd ontwerp Salm met twee hoofdtoegangen (A en B) tot het auditorium en positie / opstelling auditorium banken en oplopende tribune/vloerniveau in het auditorium.

2. VOORMALIGE FUNCTIE - COLLEGEZAAL

dubbele deur

Vanuit ruimte O

Archief foto collegezaal met toegang B en toegang C

2. VOORMALIGE FUNCTIE - COLLEGEZAAL

Huidige situatie met positie toegangen B en C welke zijn dichtgezet t.b.v. raamdiorama

2. VOORMALIGE FUNCTIE - COLLEGEZAAL





Archief foto: opstelling auditoriumbank (6 rijen)
In wand auditorium zijn op de achtergrond 4 vensters zichtbaar ter hoogte van bovenzijde tribune. (connectie met aangrenzende laboratoria ruimten)

2. VOORMALIGE FUNCTIE - COLLEGEZAAL



2. VOORMALIGE FUNCTIE - COLLEGEZAAL



2. VOORMALIGE FUNCTIE - COLLEGEZAAL






Podium belijning terugbrengen





3. VERKENNING ENTREE - AFDRUK VENSTERS TAMPOER

