Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

RAPPORTAGE

DEFORMATIEMETING BRUG 0167
ROZENGRACHT – DE CLERCQSTRAAT
6e HERHALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 14-10-2016

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[redacted]
adres:	
opdrachtnummer:	
	[redacted]
projectnummer:	16G225
projectleider:	[redacted]
landmeter:	
datum rapportage:	14-10-2016
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	
Naam:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij 0167-Rozengracht-de Clercqstraat-03-meetrapport. De bijlage bevat de resultaten van de 6e herhalingsmeting in XYZ.

De meting is uitgevoerd 14-10-2016 .

De 1e faseberekening van de 6e herhalingsmeting is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase vereffening is aangesloten op de referentiepunten en ook geaccepteerd.
Verschillen in het moederbestand zijn ten opzichte van de 2e herhalingsmeting.

De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerken 10389001 en 10389017. Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd.

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand.

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting



3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	
Kunstwerk nummer	**BRU0167**
Datum meting	14-10-2016
weer	bewolkt
wind	3 Bft
lucht temp	14
constructie temp	12
opmerking	-