

Pius Floris
Boomverzorging

Lutkemeerweg 400
1067 TH Amsterdam
Postbus 75103
1070 AC Amsterdam

T 020 497 40 80
F 020 497 63 09
amsterdam@piusfloris.nl
www.piusfloris.nl

Pius Floris Boomverzorging Amsterdam B.V.
IBAN NL87 ABNA 0243 4826 71
KVK 34116505
BTW NL811686991B02

# Inventarisatie & visuele boomcontrole Buikslotermeerplein, te Amsterdam

# Colofon

| | |
|---|---|
| Projectnummer: | PRPFA23-00746-067 |
| Opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam<br>Ter attentie van de heer L.N.P Weel<br>Weesperstraat 430<br>1018 DN Amsterdam |
| Vestiging:<br>Telefoon: | Pius Floris Boomverzorging Amsterdam<br>020-4974080 |
| Onderzoekers & auteurs: | Dhr. J.H. Vinkers<br>Dhr. F. van den Tweel<br>European Tree Worker |
| Collegiale toets: | Dhr. J.V.C. Wernsen<br>European Tree Technician &<br>Geregistreerd taxateur bomen (NVTB) |
| Datum: | 10 mei 2023 |
| Versie: | Definitief |

© 2023 PFBA
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
in enige vorm of op enige wijze,
zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
WWW.PIUSFLORIS.NL

PIUS FLORIS
BOOMVERZORGING

# Inhoud


1. Inleiding ..... 3
   1.1. Aanleiding ..... 3
   1.2. Doelstelling ..... 3
   1.3. Locatie- en situatiebeschrijving ..... 3
2. Onderzoeksmethode ..... 4
   2.1. Inventarisatie ..... 4
   2.2. Verplantbaarheid ..... 4
3. Voorstudie ..... 7
   3.1. Beleidsstatus ..... 7
   3.2. Structuurvisie ..... 7
   3.3. Monumentale status & Hoofdbomenstructuur ..... 7
4. Veldonderzoek ..... 9
   4.1. Boominventarisatie ..... 9
   4.2. Kwaliteit & onderhoud ..... 9
   4.3. Boomveiligheidscontrole ..... 10
   4.4. Verplantbaarheid ..... 10
   4.5. Ecologie ..... 11
5. Conclusie en advies ..... 12
   5.1. Snoeimaatregelen ..... 12
   5.2. Controle en nader technisch onderzoek ..... 12
   5.3. Toekomstbestendig beheer ..... 12

Bronvermelding ..... 14

Bijlage I: Beeldbijlage ..... 15

Bijlage II: Themakaarten ..... 15

Bijlage III: Boominventarisatielijst ..... 15

# 1. Inleiding

## 1.1. Aanleiding


In opdracht van Ingenieursbureau Amsterdam is een inventarisatie en boomveiligheidscontrole (hierna: BVC genoemd) uitgevoerd. De BVC heeft betrekking op 361 bomen in het Buikslotermeerplein te Amsterdam, stadsdeel Noord. Aan de hand van een nieuwe inventarisatie en keuringsronde, is het huidige bomenbestand in kaart gebracht en zijn de bomen beoordeeld op conditie, kwaliteit en verplantbaarheid.

## 1.2. Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het inventariseren en het bepalen van de conditie en de toekomstverwachting van de bomen, alsmede de veiligheidssituatie. Met dit onderzoek voldoet u aan de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren in de zin van artikel 6:162 lid 2 Burgerlijk Wetboek mits de in het advies aangegeven maatregelen worden uitgevoerd (algemene en verhoogde zorgplicht). Op basis van deze controle wordt het voor de opdrachtgever helder welke bomen te behouden zijn en welke eventueel gesnoeid of verwijderd moeten worden in het kader van boomveiligheid. De inventarisatie en beoordeling vormt de basis waarop een eventuele BEA (Boom Effect Analyse) wordt opgesteld.

## 1.3. Locatie- en situatiebeschrijving

De projectlocatie (figuur 1) ligt in het stadsdeel Noord aan de IJdoornlaan. Het Buikslotermeerplein ligt in de wijk Buiksloot in de Buikslotermeerpolder in Amsterdam. Het grootste gedeelte van het Buikslotermeerplein bestaat uit een winkelcentrum. De 361 bomen staan voornamelijk in groepen op verschillende parkeerterreinen. Daarnaast staan de bomen in laanbeplanting langs de rijbaan.




Figuur 1: Luchtfoto van de projectlocatie. Het rode kader geeft bij benadering het onderzoeksgebied aan (Gemeente Amsterdam, 2023)

# 2. Onderzoeksmethode

## 2.1. Inventarisatie

Het terrein en de betreffende bomen zijn geïnventariseerd en digitaal opgenomen in een GIS-programma (Geologisch Informatie Systeem). Nadat de bomen zijn geïnventariseerd en hun kwaliteit is beoordeeld, wordt een status aan de bomen toebedeeld. Deze status wordt toegekend na de uitkomsten van de keuring conform de VTA-methode. VTA staat voor Visual Tree Assessment, oftewel visuele boombeoordeling. Deze onderzoeksmethode is te raadplegen in het handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer.[1] De nadruk van deze keuring ligt bij het opsporen van signalen die duiden op verstoringen van de balans binnen de boom. Binnen het kader van de boomveiligheidscontrole (BVC) wordt de boom beoordeeld op boomveiligheid.

De onderzoeksmethodes kennen de volgende drie stappen in de procedure:

1. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd;
2. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) geadviseerd (tenzij dit recent en toereikend is uitgevoerd, blijkens de gegevens van de gemeente Amsterdam);
3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden vastgesteld hoe groot de risico's zijn voor de omgeving.

Op basis hiervan wordt de boom geclassificeerd in één van de vier categorieën:

| | |
|---|---|
| Goedgekeurd: | Wanneer er geen symptomen van verzwakking zijn. |
| Attentieboom: | Wanneer er wel een symptoom van verzwakking zichtbaar is maar er geen direct risico bestaat, maar wel frequentere controle hierop nodig is. |
| Risicoboom: | Wanneer een symptoom van verzwakking een direct risico veroorzaakt en wanneer de ernst van een symptoom op het moment van controle niet kan worden vastgesteld. |
| Afgekeurd: | Wanneer op het moment van controle duidelijk is dat de boom een risico vormt en in het kader van veiligheid verwijderd dient te worden. |

## 2.2. Verplantbaarheid

Bij het verplanten van bomen wordt aanzienlijke (aanvaardbare) wortelschade toegebracht, waarbij men er van uit gaat dat de bomen het overleven en de toekomstverwachting op lange termijn niet in gevaar wordt gebracht. Het betreft hier veelal jonge of halfwas bomen (stamdiameter tot 30 cm).

Doordat de te kappen wortels zich op enige afstand van de stam bevinden, de bomen na het verplanten een ondergrondse verankering krijgen en eventueel in de kroon gereduceerd worden, is een te verwijderen percentage van 50% aan opnamebeworteling acceptabel (alleen bij verplanting). Dit aanvaardbare percentage wordt niet overschreden indien de bomen in de voorbereidende fase voldoende tijd krijgen om een compact wortelstelsel te ontwikkelen.

Basis richtlijn voor verplanting (de volgende klassen zijn gemaakt op basis van ervaring):

[1] Mattheck, C. en H. Breloer, 1995. Handboek boomveiligheid: de boombreuk in mechanica en rechtspraak. Pius Floris Producties, Almere-Haven.

- Stamdiameter op borsthoogte (dbh) minder dan 30 cm: de boom kan relatief eenvoudig verplant worden.
- Dbh groter dan 30 en kleiner dan 60 cm: de boom kan verplant worden nadat er op individuele basis is vastgesteld dat dit mogelijk is. Er geldt geen algemeen beeld voor deze klasse.
- Dbh groter dan 60 cm: de boom kan redelijkerwijs niet meer verplant worden.

Voornamelijk bij grote (oude) bomen dient de volgende kanttekening te worden geplaatst. Technisch gezien zijn alle bomen verplantbaar, echter het risico op vervroegde uitval en de kosten van het verplanten zijn dermate hoog dat het verplanten niet als een reële optie wordt gezien. Bij oude bomen spelen bovendien de boomsoort, de toekomstverwachting en de vitaliteit van de boom (het vermogen om te reageren op veranderingen zoals het verplanten) een grote rol. Veelal is het reactievermogen van oude bomen traag. Hiernaast is de (noodzakelijk) toegebrachte wortel- en kroonschade bij de verplanting van grote oude bomen zwaarder en de verstoring van de directe groeiplaats van de boom ingrijpender.

Naast de basis richtlijn zal er aan de volgende randvoorwaarden moeten worden voldaan om een verplanting succesvol uit te kunnen voeren.

- De te verplanten bomen dienen minimaal een redelijke conditie en een redelijke toekomstverwachting te hebben, want de bomen moeten na beschadiging in staat zijn nieuwe groei te genereren en de verwondingen goed af kunnen grendelen.
- De wortelkluit dient rond gegraven te worden om intensieve wortelgroei binnen de te verplanten kluitdiameter te stimuleren. De voorbereidingstijd dient minimaal 2 en bij voorkeur 3 groeiseizoenen te bedragen.[2]
- De afmetingen van de te verplanten wortelkluit dient 8x (tot 10x)[1] de stamdiameter op borsthoogte te bedragen bij een bewortelingsdiepte van circa 100 cm.
- Er mogen geen kabels en leidingen binnen een straal van 3 meter vanaf de stam van de boom liggen. Deze 3 meter is van belang bij het voorbereiden (rondgraven) van de boom. Hierdoor is meer ruimte nodig dan de daadwerkelijke kluitdiameter (van 1,5 à 2,5 m).
- De te verplanten boom dient redelijk centraal in de te verplanten kluit te staan (minimaal 3x de stamdiameter naar alle zijden tot de rand van de kluit).
- Boven- en ondergronds moet er voldoende werkruimte zijn om de verplanting mogelijk te maken.
- Er moet een geschikt depot zijn om de bomen gedurende de werkzaamheden op een verantwoorde manier op te slaan.
- Er moet een veilige transportroute naar en van het opslagdepot zijn.
- De uiteindelijke boomgrootte en kroonvorm moeten passen op de nieuwe locatie.

Voor het verplanten rijzen de volgende vragen over de huidige situatie van de te verplanten bomen. Indien het antwoord op één van de volgende vragen van invloed is op het slagen van de verplanting, zal dit worden meegenomen in de overweging de betreffende bomen te verplanten.

- Wat is het natuurlijke bewortelingspatroon van de boom?
- Wat is de omvang en de diepte van de wortelkluit?
- Wat is de grondsoort en de onderlinge samenhang van de bodemdeeltjes?
- Hoe groot is de indringingsweerstand van de bodem?
- Op welke diepte bevindt zich de grondwaterspiegel?
- Betreft het een vrijstaande of een beschut staande boom?
- Hoe staat de boom georiënteerd op de overheersende windrichting bij storm (in Nederland zuidwest en in mindere mate noordwest)?

[2] Atsma, J. en Y. in ’t Velt, 1992. Stadsbomen Vademecum deel 2: groeiplaats en aanplant. Praktijkschool Arnhem.

## Verplantingsmethoden

*Voorbereiding op verplanting*
Bij bomen in de diameterklasse 20-30 cm welke met een verplantmachine verplant kunnen worden is geen voorbereiding noodzakelijk. Voorwaarden voor het gebruik van een verplantmachine is wel dat er geen kabels en/of leidingen binnen de te verplanten wortelkluit aanwezig zijn. Indien er wel kabels en/of leidingen binnen de te verplanten wortelkluit aanwezig zijn, zijn de voorwaarden voor een optimale verplanting, naast het rondgraven van de wortelkluit, het inpakken van de gestoken kluiten met rootcontrol-folie zodat een compacte kluit kan worden gevormd. De kluit dient bij beide verplantingsmethode op voorhand te worden geïnjecteerd met geschikte bacteriën, mycorrhizaesporen [3] en wormenmest [4] zodat in de te verplanten kluit de wortelcapaciteit wordt vergroot.

*Feitelijke verplanting*
Er bestaan ruwweg vier methoden voor het verplanten van bomen. Bomen in de diameterklasse tot 30 cm zijn eenvoudig te verplanten door middel van een verplantmachine. Met deze methode worden de bomen door schoepen uit de grond gestoken en naar hun nieuwe of tijdelijke locatie gebracht. Voorwaarde voor deze methode is wel dat er zich geen kabels en/of leidingen binnen de te verplanten kluit mogen bevinden. Bomen tot 30 cm in diameter welke niet met een verplantmachine kunnen worden verplant kunnen toch relatief eenvoudig worden verplant. Deze bomen kunnen worden opgetild (hijskraan) en op transport worden gezet. Het tillen gebeurt door middel van een strop aan de stam. Voorwaarden zijn wel dat de boom een beperkte en compacte kluitomvang heeft in verband met het breken van de wortels door het gewicht van de kluit.

Bij bomen in de diameterklasse boven de 30 cm geven kluitmassa en omvang een dermate groot risico op het breken van de kluit, zodat wordt overgegaan op het gebruik van een Newman frame (bovenop de kluit) of andersoortige vloeren aan de onderzijde van de kluit. De boom wordt niet langer aan de stam gehesen (afstropingsgevaar bast) maar aan het frame rondom de wortelkluit. Het vloersysteem met een frame onder de wortelkluit is het meest geschikt voor grote kluiten (zware bomen) waarna de boom staande op het frame wordt opgetild en verplaatst of op transport gezet. Nadeel en beperking van deze methode is de extra benodigde werkruimte om het frame onder de kluit te bevestigen en de boom te transporteren.

Er kan ook worden gewerkt door de boom naar de gewenste locatie te schuiven, waarbij het frame onder de wortelkluit wordt aangebracht en het frame met boom en al wordt verschoven (of geduwd). Hierbij zijn slechts geringe afstanden te overbruggen (nabij de huidige locatie).

[3] mycorrhizaesporen: sporen van een 'goede' wortelschimmel zorgen voor een vergroting van de wortelopnamecapaciteit.
[4] wormenmest: een uitgecomposteerde humus, zodat geen zuurstof uit de bodem wordt onttrokken tijdens compostering.

# 3. Voorstudie

## 3.1. Beleidsstatus

De gemeente Amsterdam is eigenaar van alle bomen binnen de projectlocatie. De bomen en de locatie zijn aan de volgende beleidsuitgangspunten getoetst:

- Structuurvisie; zijn de bomen onderdeel van de Hoofdgroenstructuur?
- Monumentale status; hebben de bomen een (gemeentelijke) monumentale status?
- Groene Puccini; zijn de bomen onderdeel van de Hoofdbomenstructuur?

## 3.2. Structuurvisie

Het projectgebied valt niet binnen de hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam.




Figuur 2: Uitsnede interactieve kaart Hoofdgroenstructuur. Projectlocatie bij benadering binnen rode kader (Gemeente Amsterdam, Hoofdgroenstructuur, 2023).

## 3.3. Monumentale status & Hoofdbomenstructuur

De betreffende bomen behoren niet tot de landelijk geregistreerde of gemeentelijk monumentale bomen, ander waardevol groen of groene monumenten. Het projectgebied maakt daarnaast wel onderdeel uit van de hoofdbomenstructuur, weergegeven in figuur 3.




Figuur 3: Uitsnede interactieve kaart Hoofdbomenstructuur. Projectlocatie bij benadering binnen rode kader (Gemeente Amsterdam, Hoofdbomenstructuur, 2023).


# 4. Veldonderzoek

## 4.1. Boominventarisatie


Tijdens de inventarisatie en de boomkeuring zijn 388 bomen opgenomen, waarvan 56 reeds verwijderd zijn. Van de 332 aanwezige bomen zijn er 7 niet eigendom van de gemeente Amsterdam. Vanuit het oorspronkelijke databestand zijn 350 bomen voorzien van een gemeentelijk boomnummer. De resterende bomen zijn niet eerder opgenomen in het databestand van de gemeente en daarom tijdens de inventarisatie voorzien van een boomnummer. Het bomenbestand bestaat uit 21 verschillende soorten of cultivars. De meest voorkomende soorten zijn iep, linde en plataan. Tot slot zijn er 3 stobbes aangetroffen in het terrein.

## 4.2. Kwaliteit & onderhoud

De nulmeting, het beoordelen van de huidige kwaliteit van de bestaande bomen, is hieronder samengevat weergegeven en toegelicht. In de bijlagen zijn de individuele resultaten per boom weergegeven. De meeste bomen verkeren in een onvoldoende conditie. De toekomstverwachting varieert voornamelijk tussen de > 10 jaar en > 15 jaar (zie figuren 4 en 5).




Figuur 4: Aantal bomen per conditieklasse





Figuur 5: Toekomstverwachting bomen

Wat betreft onderhoud zijn 270 bomen als aanvaard (op beeld) gekwalificeerd, waarbij geen snoeiactie vereist wordt. Verder zijn er 54 bomen als regulier bestempeld, dat wil zeggen dat er één snoeiactie nodig is om de boom op beeld (veilig) te krijgen. De voornaamste beheermaatregel is hier begeleidingssnoei of er is dood hout in de bomen aanwezig. Verder zijn er 8 bomen waarbij het onderhoudsbeeld bestempeld is als achterstallig. Hiervoor geldt dat er een snoeiactie noodzakelijk is waarbij tot 40% ( 2 snoeibeurten) van het kroonvolume wordt weggenomen om de boom op beeld te krijgen. Of er is sprake van te zware takken in de tijdelijke kroon.


Voor een gezond, duurzaam en veilig bomenbestand, zijn snoeimaatregelen noodzakelijk. De snoeiprioriteit varieert tussen de < 3 maanden en 5 jaar. Dit is afhankelijk van het onderhoudsbeeld en aangetroffen gebreken.

De volgende snoeitypen zijn van toepassen:

- Veiligheidssnoei;
- Onderhoudssnoei;
- Begeleidingssnoei;
- Jeugdsnoei.




Figuur 6: Onderhoudsbeeld




Figuur 7 Aantallen boomveiligheidscontrole

## 4.3. Boomveiligheidscontrole

Op basis van de boomveiligheidscontrole (BVC) komt naar voren dat er 4 bomen (boomnr. 353, 366, 395572 & 444547) zijn afgekeurd. Deze afgekeurde bomen dienen verwijderd te worden. Ook zijn er 13 bomen als risicoboom beoordeeld waarbij een beheermaatregel binnen 3 of 6 maanden uitgevoerd dient te worden om he veiligheidsrisico weg te nemen. Daarnaast gelden er diverse andere beheermaatregelen in het kader van boomveiligheid. Bomen met een verminderde conditie (matig/slecht) en/of aantasting zijn als attentieboom beoordeeld en dienen jaarlijks gecontroleerd te worden om het mogelijke conditie verval te monitoren. Hierdoor kan er tijdig worden geacteerd op eventuele risico's. Binnen het bomenbestand zijn 13 bomen als risicoboom gekwalificeerd. Uit de keuring komt samengevat het volgende naar voren:


- 270 bomen zijn goedgekeurd;
- 36 bomen als attentiebomen gekwalificeerd (jaarlijkse controle);
- 13 bomen zijn als risicobomen gekwalificeerd;
- 4 bomen zijn afgekeurd;
- 56 bomen zijn verwijderd.

De attentiebomen betreffen voornamelijk de bomen met afstervingsverschijnselen en die een slechte conditie tonen.

De meeste risicobomen komen in aanmerking voor onderhouds- en/of veiligheidssnoei doordat er takken te laag hangen. Ook is er zwaar (> 4 cm) dood hout waargenomen. Bij een risicoboom (353) is het advies om deze te vellen omdat de boom is afgestorven.

## 4.4. Verplantbaarheid

Op basis van de randvoorwaarden zijn de bomen binnen het project beoordeeld op verplantbaarheid. De huidige beoordeling betreft de boomtechnisch geschiktheid voor verplanting waarbij boomgrootte, conditie en kwaliteit als parameters is gebruikt. Zaken als benodigde voorbereidingstijd, kabels en leidingen, herplantlocatie en aan en afvoerroutes zijn in deze eerste beoordeling buiten beschouwing gelaten.
Op basis van de keuring komt naar voren dat er 39 bomen in aanmerking komen voor een eenvoudige verplanting (fig. 8). Het betreft hier voornamelijk jonge bomen met een stamdiameter tot 30 cm, verkerend in een goede tot voldoende conditie en goede tot redelijke toekomstverwachting en die een goede kwaliteit bezitten.




Figuur 8 Overzicht boomsoorten technisch verplantbaar.

## 4.5. Ecologie

Vogelnesten

Tijdens het veldonderzoek is in het bijzonder gelet op het voorkomen van rust- en verblijfplaatsen van fauna. Er zijn acht vogelnesten aangetroffen. Het betreft 9 overblijvende nesten (vnl. ekster) in de volgende bomen: 404670, 404668, 404669, 404719, 441912, 400413, 444351, 400406 en 400725.

# 5. Conclusie en advies

- Tijdens de inventarisatie en de boomkeuring zijn 388 bomen opgenomen, waarvan 56 verwijderd.
- Huidige aantal aanwezige bomen is 332
- Zeven bomen zijn niet in eigendom van de gemeente Amsterdam.
- 31 bomen in de publieke ruimte (excl. 7 bovengenoemde) zijn niet of nooit opgenomen in het beheersysteem van de gemeente.
- De meeste bomen verkeren in een onvoldoende conditie en toekomstverwachting tussen de > 10 jaar en > 15 jaar.
- Driekwart van de bomen zijn op beeld (aanvaard) en bij deze bomen zijn geen snoeimaatregelen noodzakelijk Voor een gezond, duurzaam en veilig bomenbestand, zijn bij de overige bomen wel snoeimaatregelen noodzakelijk.
- Er zijn 39 bomen geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor een eenvoudige verplanting. Het betreft hier een voorstudie op basis van technische verplanting. In de besluitvorming zullen deze potentieel verplantbare bomen nader dienen te worden onderzocht (verplantbaarheidsonderzoek) om de randvoorwaarden in kaart te kunnen brengen.

Voor het complete overzicht van bomen en geïnventariseerde eigenschappen zie bijlage III.

## 5.1. Snoeimaatregelen

Geadviseerd wordt om binnen 3 maanden veiligheidssnoei uit te voeren bij 5 bomen, het betreft boom 442007, 403613, 444447, 444448, 16. Bij deze bomen gaat het voornamelijk om losse, gebroken of uitgescheurde takken. In een aantal gevallen is er sprake van grof hout in de kroon van de bomen. De standplaats van deze bomen bepaalt of het dode hout verwijderd dient te worden. Als het dode hout een gevaar voor de omgeving oplevert is verwijderen binnen 6 maanden het advies. Is het verwijderen van het dode hout niet noodzakelijk maar wordt er wel aanbevolen dit binnen 1 jaar uit te voeren. Voor de meeste bomen ligt de snoeiprioriteit op 2 tot 3 jaar (257 bomen).
Bij de snoeiwerkzaamheden zal rekening moeten worden gehouden met de acht aangetroffen vogelnesten. Laat daarnaast de benodigde snoei uitvoeren door, en naar inzicht van, een gediplomeerde boomverzorger (European Tree Worker).

## 5.2. Controle en nader technisch onderzoek

- Er komen geen bomen in aanmerking voor Nader Technisch Onderzoek.
- De 36 attentiebomen dienen jaarlijks gekeurd te worden
- Bij de 13 risicobomen dient vanwege de gevaarzetting een snoeimaatregel uitgevoerd te worden.
- 4 bomen zijn afgekeurd en dienen te worden geveld (boomnr. 353, 366, 395572 en 444547).

## 5.3. Toekomstbestendig beheer

Houd in de toekomst rekening met het uitvallen van aangetaste bomen en bomen die reeds in een slechte conditie verkeren. Hierdoor kunnen er gaten in het bomenbestand ontstaan. Zorg door middel van het aanplanten van nieuwe bomen voor diversiteit in leeftijd en een gevarieerd bomenbestand ten behoeve van risicospreiding.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik hoogachtend en met vriendelijke groet,

Pius Floris Boomverzorging Amsterdam
Afdeling onderzoek, taxaties, ecologie en advies



F. van den Tweel,
Boomtechnisch adviseur
Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur
European Tree Worker (ETW),

Gecontroleerd door:
J.V.C. Wernsen,
European Tree Technician (ETT),
Geregistreerd taxateur bomen (NVTB)



Onderzoek wordt verricht en adviezen worden uitgebracht, alleen op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheid.

## Bronvermelding


Gemeente Amsterdam. (2023, 17 Maart). Opgeroepen op Maart 17, 2023, van maps.amsterdam.nl: https://maps.amsterdam.nl/bomen/?LANG=nl

*Gemeente Amsterdam.* (2023, 17 Maart). Opgeroepen op Maart 17, 2023, van maps.amsterdam.nl: https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/?LANG=nl

*Gemeente Amsterdam.* (2023, 17 Maart). Opgeroepen op Maart 17, 2023, van maps.amsterdam.nl: https://maps.amsterdam.nl/hbs/?LANG=nl

*Gemeente Amsterdam.* (2023, 17 Maart). Opgeroepen op Maart 17, 2023, van maps.amsterdam.nl: https://maps.amsteredam.nl/monumentaal_groen/?LANG=nl

Bijlage I: Beeldbijlage

Bijlage II: Themakaarten

Bijlage III: Boominventarisatielijst

# Beeldbijlage



Overzicht toont de lindebomen op de parkeerplaats. Door de omstandigheden is er sprake van een trage en gedrongen groei.

De foto toont de rij volwassen platanen langs het Buikslotermeerplein.





De foto toont de bomen in het talud aan de noordzijde langs het Buikslotermeerplein.

De foto toont het braakliggende terrein aan de noordzijde van het Buikslotermeerplein.



| | Id | Boomnr. | Latijnse naam | Ned. naam | Standplaats | Verwijderd | Leeftijd | Stamdiameter | Hoogte (m) | Conditie | Toekomst | Kwaliteit | Verplantbaar | Kroon | Stam | Stamvoet | Wortels | Opmerking | Beheer maatregel | Conclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395554 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 23 | 15 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 2 | 400414 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 35 | 12-15 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 3 | 403614 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 50 | 45 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | Ophoging groeiplaats | | | | Goedgekeurd |
| 4 | 404670 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Elementenverharding | | 53 | 55 | 18-24 | Onvoldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Nest | | | | | | | Goedgekeurd |
| 5 | 404672 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Elementenverharding | | 50 | 50 | 18-24 | Onvoldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 6 | 404694 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 7 | 404713 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 55 | 18-24 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 8 | 404720 | | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 9 | 404747 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 40 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Zwaar dood hout geen gevaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 10 | 405183 | Ulmus hollandica 'Vegeta' | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 11 | 405185 | Ulmus hollandica 'Vegeta' | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 12 | 405230 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 13 | 405231 | Ulmus hollandica 'Vegeta' | | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 14 | 425169 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 25 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 15 | 437423 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 32 | 20 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 16 | 437441 | | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 17 | 441983 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Verharding | | 24 | 25 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade >15% | | | | | Attentieboom |
| 18 | 441987 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 30 | 25 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Attentieboom |
| 19 | 441993 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 20 | 442010 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | Stambescherming | | | Goedgekeurd |
| 21 | 442035 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 28 | 25 | 12-15 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | - | | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 22 | 444405 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 23 | 444409 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 24 | 444413 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 25 | 444417 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 26 | 444434 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 52 | 45 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 27 | 444439 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 46 | 40 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 28 | 444445 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 29 | 444452 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 30 | 444457 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 46 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 31 | 444458 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 43 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade <15% | | | | | Goedgekeurd |
| 32 | 444491 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | Wortelopslag | | | | | Goedgekeurd |
| 33 | 444526 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 30 | 9-12 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Attentieboom |
| 34 | 444551 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 49 | 35 | 9-12 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;Afsterven top;Afsterven kroondelen | Scheefstand | | | | | | Attentieboom |
| 35 | 444552 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 40 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | losse tak(ken) | | Wortelopslag | | | | Stamschot verwijderennullTak(ken) verwijderen (snoei) | Goedgekeurd |
| 36 | 444554 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 40 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Stamschot verwijderen | Goedgekeurd |
| 37 | 444556 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 49 | 35 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | Scheefstand | | | | | | Goedgekeurd |
| 38 | 463855 | Acer campestre | Veldesdoorn | Gazon | | 38 | 40 | 6-9 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | schuurtak | | | | | | | Goedgekeurd |
| 39 | 466312 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 40 | 471547 | Platanus hispanica | Gewone plataan | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 41 | 471548 | | | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 42 | 471550 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 43 | 21 | | | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 45 | 23 | | | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 46 | 26 | Tilia cordata | Winterlinde | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 47 | 395551 | Tilia cordata | Winterlinde | Verharding | | 18 | 15 | 6-9 | Goed | > 15 jaar | Goed | - | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 48 | 397736 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 45 | 12-15 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 49 | 397738 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 35 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 50 | 397739 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 35 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 51 | 400308 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 30 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | schuurtak | Radiale scheuren/ribvorming | | | | | | Goedgekeurd |
| 52 | 400405 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 55 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 53 | 400412 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 40 | 12-15 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 54 | 400639 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Heesterbeplanting | | 49 | 45 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 55 | 400663 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Gazon | | 53 | 40 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 56 | 403627 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 57 | 404668 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Elementenverharding | | 53 | 55 | 18-24 | Onvoldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Nest | | | | | | | Goedgekeurd |
| 58 | 404712 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 55 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 59 | 404716 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 50 | 65 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 60 | 407348 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 22 | 15 | 0-6 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | | | | | | Attentieboom |
| 61 | 426611 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Dubbelbloemige paardenkastanje | Verharding | | 21 | 20 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | - | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 62 | 437427 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 32 | 20 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 63 | 437428 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 32 | 15 | 9-12 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 64 | 437429 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 35 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 65 | 437432 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 38 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |

| | Id | Boomnr. | Latijnse naam | Ned. naam | Standplaats | Verwijderd | Leeftijd | Stamdiameter | Hoogte (m) | Conditie | Toekomst | Kwaliteit | Verplantbaar | Kroon | Stam | Stamvoet | Wortels | Opmerking | Beheer maatregel | Conclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 437436 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 38 | 15 | 9-12 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 67 | 439611 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 68 | 440662 | Aesculus hippocastanum | Witte Paardenkastanje | Verharding | | 48 | 30 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | - | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 69 | 441914 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 20 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 70 | 441988 | Tilia europaea | Hollandse linde | Elementenverharding | | 53 | 25 | 6-9 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 71 | 441990 | Tilia europaea | Hollandse linde | Elementenverharding | | 50 | 25 | 6-9 | Voldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 72 | 442024 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 73 | 442036 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 28 | 20 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | - | | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 74 | 444424 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 75 | 444461 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 46 | 25 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 76 | 444473 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 46 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | Bastschade <15% | | | | | Goedgekeurd |
| 77 | 444488 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | Stambescherming | | | Attentieboom |
| 78 | 444490 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | Stambescherming | | | Attentieboom |
| 79 | 444495 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 46 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | Stambescherming | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 80 | 444519 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 81 | 444528 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 82 | 444547 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 40 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | | | | | Vellen (verwijderen) | Afgekeurd |
| 83 | 444553 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 40 | 9-12 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | Stamschot | | | Goedgekeurd |
| 84 | 463828 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Gewone esdoorn cv | Beplanting | | 33 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 85 | 468180 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 86 | 472677 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 21 | 15 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | - | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 87 | 28 | | | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 88 | 397743 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 50 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Wettelijke doorgang vrijmaken (snoei) | Risicoboom |
| 89 | 397744 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 90 | 400407 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 40 | 12-15 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Attentieboom |
| 91 | 400410 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 40 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 92 | 400664 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Gazon | | 53 | 45 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | Scheefstand | | | | | | Goedgekeurd |
| 93 | 403590 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 94 | 403615 | | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 95 | 404669 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Elementenverharding | | 53 | 60 | 18-24 | Onvoldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Nest | | | | | | | Goedgekeurd |
| 96 | 404673 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 60 | 18-24 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | | | | | | Attentieboom |
| 97 | 404718 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 50 | 55 | 18-24 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | Niet verplantbaar | | | | | Stambescherming | | | Goedgekeurd |
| 98 | 404742 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 60 | 18-24 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | Niet verplantbaar | Zwaar dood hout geen gevaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 99 | 437443 | | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 100 | 439620 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 101 | 441995 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 102 | 442009 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 42 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | Stambescherming | | | Goedgekeurd |
| 103 | 442020 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Bastschade <15% | | | | | Goedgekeurd |
| 104 | 442022 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 105 | 442031 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Elementenverharding | | 28 | 20 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 106 | 444346 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 107 | 444352 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 108 | 444392 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 109 | 444393 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 43 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | Scheefstand | | | | | | Goedgekeurd |
| 110 | 444395 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 43 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 111 | 444396 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 112 | 444397 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 30 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 113 | 444399 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 15 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 114 | 444411 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 115 | 444421 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 116 | 444425 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 117 | 444426 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 46 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 118 | 444436 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 52 | 40 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | | Goedgekeurd |
| 119 | 444437 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 52 | 45 | 12-15 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | schuurtak | | | | | | | Goedgekeurd |
| 120 | 444443 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 46 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 121 | 444444 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 49 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | | Goedgekeurd |
| 122 | 444481 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 25 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade <15% | | | | | Goedgekeurd |
| 123 | 444494 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Bastschade >15% | | Stambescherming | | | Goedgekeurd |
| 124 | 444511 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 6-9 | Onvoldoende | < 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | | | | | | Goedgekeurd |
| 125 | 444543 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | | Verwijderd |
| 126 | 444545 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 35 | 6-9 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | Scheefstand | | | | | | Attentieboom |
| 127 | 444546 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 35 | 6-9 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | | Attentieboom |

| Id | Boomnr. | Latijnse naam | Ned. naam | Standplaats | Verwijderd | Leeftijd | Stamdiameter | Hoogte (m) | Conditie | Toekomst | Kwaliteit | Verplantbaar | Kroon | Stam | Stamvoet | Wortels | Opmerking | Beheer maatregel | Conclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 444550 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gras | | 49 | 30 | 6-9 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;Afsterven top;Afsterven kroondelen | | | | | | Attentieboom |
| 129 | 444559 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 130 | 444565 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 131 | 463853 | Quercus robur | Zomer eik | Heesterbeplanting | | 34 | 30 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 132 | 468162 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 6-9 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | Stambescherming | | Goedgekeurd |
| 133 | 472676 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 21 | 15 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | | | Stambescherming | | Goedgekeurd |
| 134 | 472681 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 21 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 135 | 400403 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 50 | 45 | 12-15 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 136 | 400404 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 45 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 137 | 400408 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 50 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 138 | 400515 | Tilia americana | Amerikaanse linde | | | 49 | 35 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 139 | 400641 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Heesterbeplanting | | 49 | 40 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 140 | 400642 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Heesterbeplanting | | 49 | 45 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 141 | 404693 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 142 | 404695 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 143 | 404710 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 60 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 144 | 405996 | Ulmus hollandica 'Vegeta' | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 145 | 437390 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 23 | 20 | 6 tot 9 m | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 146 | 437437 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 35 | 20 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 147 | 439613 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Dubbelbloemige paardenkastanje | Verharding | | 48 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 148 | 439614 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 149 | 439618 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 20 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade <15% | | | | Goedgekeurd |
| 151 | 440922 | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | Gewone es cv | Heesterbeplanting | | 19 | 20 | 6-9 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 152 | 441917 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 153 | 441984 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 30 | 25 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade <15% | | | | Attentieboom |
| 154 | 441985 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 30 | 25 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Inrotting/holte <15%;Bastschade >15% | | | | Attentieboom |
| 155 | 441992 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 156 | 442003 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade <15% | | | | Goedgekeurd |
| 157 | 442004 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | Scheefstand | | | | | Goedgekeurd |
| 158 | 442012 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 25 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Wortelopslag | | | | Attentieboom |
| 159 | 442014 | | | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 160 | 442023 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | Stambescherming | | Goedgekeurd |
| 161 | 442033 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 28 | 25 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 162 | 444344 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 163 | 444394 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 43 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 164 | 444402 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 165 | 444408 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 166 | 444412 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 167 | 444414 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 168 | 444423 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 169 | 444427 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 170 | 444451 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 171 | 444456 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 46 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 172 | 444460 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 46 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 173 | 444503 | | | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 174 | 444505 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 175 | 444517 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Beplanting | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 176 | 444555 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 177 | 444557 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 30 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Attentieboom |
| 178 | 444563 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 179 | 444564 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 180 | 472679 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 21 | 15 | < 6 m | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 181 | 30 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 4 | 10 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | - | | | | | | Boompalen verwijderen | Goedgekeurd |
| 182 | 397740 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 40 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 183 | 397742 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 50 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | Wettelijke doorgang vrijmaken (snoei) | Risicoboom |
| 184 | 402503 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 50 | 50 | 15-18 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 185 | 404719 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 65 | 18-24 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Nest | | | | | | Goedgekeurd |
| 186 | 405912 | Ulmus hollandica 'Vegeta' | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 187 | 407349 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 22 | 20 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 188 | 437431 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 38 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 189 | 437444 | | | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 190 | 437445 | | | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 191 | 439610 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 192 | 440663 | Aesculus hippocastanum | Witte Paardenkastanje | Verharding | | 48 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |

| Id | Boomnr. | Latijnse naam | Ned. naam | Standplaats | Verwijderd | Leeftijd | Stamdiameter | Hoogte (m) | Conditie | Toekomst | Kwaliteit | Verplantbaar | Kroon | Stam | Stamvoet | Wortels | Opmerking | Beheer maatregel | Conclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 441915 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 20 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Attentieboom |
| 194 | 441986 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 25 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade >15% | | | | Attentieboom |
| 195 | 442007 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 46 | 30 | 9-12 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | losse tak(ken);Afsterven kroondelen | | Bastschade <15% | | | Tak(ken) verwijderen (snoei) | Risicoboom |
| 196 | 442032 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 28 | 25 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 197 | 444398 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 43 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 198 | 444418 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | Bastschade <15% | | | | Goedgekeurd |
| 199 | 444419 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 200 | 444420 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;Afsterven kroondelen | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 201 | 444450 | Tilia americana | Amerikaanse linde | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 202 | 444455 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 203 | 444474 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 43 | 30 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | Bloedingplekken | Bastschade <15% | | | | Attentieboom |
| 204 | 444475 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 46 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Bastschade <15% | | | | Goedgekeurd |
| 205 | 444476 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 43 | 40 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Zwaar dood hout > 4 cm;Afsterven kroondelen | | Bastschade <15% | | | Zwaar dood hout verwijderen (4 cm) | Risicoboom |
| 206 | 444504 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 207 | 444507 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 208 | 444510 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 209 | 444516 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 210 | 444523 | Acer pseudoplatanus 'Erectum' | Gewone esdoorn cv | Heesterbeplanting | | 33 | 50 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 211 | 444527 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 212 | 472678 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 21 | 15 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 213 | 472680 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 18 | 15 | 0-6 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | Uitgebroken top | | Goedgekeurd |
| 214 | 472682 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 21 | 15 | 6-9 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 215 | 31 | Tilia cordata | Winterlinde | Verharding | | 8 | 8 | 0-6 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | - | | | | | | Boompalen verwijderen | Goedgekeurd |
| 216 | 397741 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 217 | 400309 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 24 | 35 | 12-15 | Onvoldoende | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | Inrotting/holte <15%;Onverenigbaarheid;Opdruk verharding | | | Vergroten (open) boomspiegel | Attentieboom |
| 218 | 400665 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Gazon | | 53 | 45 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | Scheefstand | | | | | Goedgekeurd |
| 219 | 403613 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 50 | 55 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | losse tak(ken) | | Eenzijdige wortelaanzet;Onverenigbaarheid | | Gebroken tak | Tak(ken) verwijderen (snoei) | Risicoboom |
| 220 | 403624 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 221 | 403626 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 222 | 404671 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Elementenverharding | | 53 | 55 | 18-24 | Onvoldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 223 | 404721 | | | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 224 | 405181 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 225 | 405184 | Ulmus hollandica 'Vegeta' | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 226 | 407350 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 19 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 227 | 437424 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 32 | 15 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 228 | 437430 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 38 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 229 | 437435 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 38 | 25 | 12-15 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 230 | 437438 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 35 | 20 | 12-15 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 231 | 437453 | | | Gazon | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 232 | 440665 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Dubbelbloemige paardenkastanje | Verharding | | 48 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 233 | 441912 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Nest | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 234 | 441916 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 20 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | | | | | Attentieboom |
| 235 | 441982 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 236 | 441991 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 237 | 442005 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 46 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 238 | 442008 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 25 | 9-12 | Slecht | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 239 | 442011 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 240 | 442037 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 28 | 20 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 241 | 442038 | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 28 | 25 | 12-15 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | - | | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 242 | 444349 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 40 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 243 | 444401 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 244 | 444428 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 245 | 444433 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 49 | 50 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 246 | 444438 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 46 | 35 | 12-15 | Onvoldoende | > 15 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 247 | 444440 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 46 | 40 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 248 | 444442 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 52 | 40 | 9-12 | Voldoende | > 15 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 249 | 444447 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 25 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;losse tak(ken);Afsterven kroondelen | | Bastschade <15% | | | Tak(ken) verwijderen (snoei) | Risicoboom |
| 250 | 444448 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | losse tak(ken) | | | | | Tak(ken) verwijderen (snoei) | Risicoboom |
| 251 | 444489 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | Stambescherming | | Goedgekeurd |
| 252 | 444497 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 46 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | stambescherming | | Goedgekeurd |
| 253 | 444508 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Attentieboom |

| Id | Boomnr. | Latijnse naam | Ned. naam | Standplaats | Verwijderd | Leeftijd | Stamdiameter | Hoogte (m) | Conditie | Toekomst | Kwaliteit | Verplantbaar | Kroon | Stam | Stamvoet | Wortels | Opmerking | Beheer maatregel | Conclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 444509 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 255 | 444518 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Beplanting | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 256 | 444558 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 257 | 444560 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 49 | 35 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | schuurtak;Afsterven kroondelen | Inrotting/holte (lokaal) | | | | | Attentieboom |
| 258 | 468182 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 5 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 259 | 400310 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 30 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | Onverenigbaarheid;Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Attentieboom |
| 260 | 400409 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 50 | 15-18 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 261 | 400411 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 45 | 15-18 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 262 | 400413 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 40 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Nest | | | | | | Goedgekeurd |
| 263 | 400640 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Heesterbeplanting | | 49 | 40 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 264 | 402504 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 50 | 15-18 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 265 | 403625 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 266 | 404692 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 267 | 404714 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 50 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 268 | 404717 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 55 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 269 | 404743 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 40 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 270 | 404744 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 50 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 271 | 404746 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 50 | 60 | 15-18 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Zwaar dood hout > 4 cm | | | | | Zwaar dood hout verwijderen (4 cm) | Risicoboom |
| 272 | 405186 | Ulmus hollandica 'Vegeta' | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 273 | 407365 | Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Gewone esdoorn cv | Beplanting | | 33 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 274 | 425175 | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Dubbelbloemige paardenkastanje | Elementenverharding | | 28 | 20 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | losse tak(ken) | | Bastschade <15% | | Zuiger | | Goedgekeurd |
| 275 | 437422 | Prunus serrulata | Japanse sierkers | Elementenverharding | | 30 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 276 | 437433 | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 38 | 15 | 9-12 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 277 | 439609 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 278 | 441994 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 279 | 442006 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Verharding | | 46 | 20 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 280 | 442021 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | Stambescherming | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 281 | 442025 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | Scheefstand | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 282 | 442026 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | Stambescherming | | Goedgekeurd |
| 283 | 442046 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 37 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | losse tak(ken) | | | | | Stamschot verwijderennullTak(ken) verwijderen (snoei) | Goedgekeurd |
| 284 | 444345 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 285 | 444347 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 46 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 286 | 444351 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 46 | 40 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Nest | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 287 | 444388 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 288 | 444389 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gras | | 52 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 289 | 444400 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | Wortelschade < 15% | | | Goedgekeurd |
| 290 | 444403 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 291 | 444406 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 292 | 444407 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 293 | 444410 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 294 | 444422 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 295 | 444441 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 49 | 40 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 296 | 444449 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 297 | 444454 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 298 | 444459 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 25 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 299 | 444483 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 300 | 444498 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | Stambescherming | | Goedgekeurd |
| 301 | 444524 | Tilia x europaea | Hollandse linde | Elementenverharding | | 21 | 15 | 6-9 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 302 | 444544 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 303 | 444549 | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 49 | 35 | 9-12 | Slecht | > 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Attentieboom |
| 304 | 468161 | | | | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 305 | 397737 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 35 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | Vergroten (open) boomspiegel | Goedgekeurd |
| 306 | 397745 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | Vergroten (open) boomspiegel | Goedgekeurd |
| 307 | 400406 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 50 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Nest | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 308 | 400415 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Elementenverharding | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 309 | 400513 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 53 | 45 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 310 | 402532 | Platanus hispanica | Gewone plataan | Elementenverharding | | 50 | 50 | 12-15 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 311 | 404696 | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 312 | 404708 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 50 | 70 | 15-18 | Goed | > 20 jaar | Goed | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 313 | 404709 | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 65 | 15-18 | Goed | > 20 jaar | Goed | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |

| | Id | Boomnr. | Latijnse naam | Ned. naam | Standplaats | Verwijderd | Leeftijd | Stamdiameter | Hoogte (m) | Conditie | Toekomst | Kwaliteit | Verplantbaar | Kroon | Stam | Stamvoet | Wortels | Opmerking | Beheer maatregel | Conclusie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 404711 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 45 | 15-18 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 315 | 404715 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 65 | 18-24 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 316 | 404745 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Heesterbeplanting | | 53 | 55 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 317 | 405182 | | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 318 | 437426 | | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Ruw gras | | 38 | 15 | 6-9 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 319 | 437439 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 25 | 15 | 0-6 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Bastschade >15% | | | | Attentieboom |
| 320 | 437442 | | | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 321 | 441913 | | Ulmus 'Dodoens' | Iep cv | Elementenverharding | | 27 | 20 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Afsterven kroondelen | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Attentieboom |
| 322 | 441946 | | Platanus hispanica | Gewone plataan | Gesloten verharding | | 35 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 323 | 441947 | | Platanus hispanica | Gewone plataan | Gesloten verharding | | 35 | 25 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | | | | | | | Attentieboom |
| 324 | 441948 | | Platanus hispanica | Gewone plataan | Gesloten verharding | | 35 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | | Scheefstand | | | | | Goedgekeurd |
| 325 | 441996 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 49 | 25 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 326 | 442015 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | Stambescherming | | Goedgekeurd |
| 327 | 444348 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 40 | 12-15 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 328 | 444350 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 45 | 15-18 | Voldoende | > 15 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 329 | 444404 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 25 | 9-12 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 330 | 444415 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 331 | 444416 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 25 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 332 | 444435 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Gazon | | 52 | 50 | 12-15 | Goed | > 20 jaar | Goed | Niet verplantbaar | losse tak(ken) | | | | | | Goedgekeurd |
| 333 | 444446 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Goedgekeurd |
| 334 | 444453 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 25 | 6-9 | Slecht | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | | | Goedgekeurd |
| 335 | 444477 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 52 | 35 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 336 | 444478 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 10 | 8 | 6-9 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | Boompalen verwijderen | Goedgekeurd |
| 337 | 444482 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 46 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;Afsterven kroondelen | | Opdruk verharding | | | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 338 | 444493 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 30 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | kroondelen | | | | Stambescherming | | Attentieboom |
| 339 | 444496 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Verharding | | 43 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | Opdruk verharding | | Stambescherming | Profiel: bestratingsopdruk wegnemen of herprofileren | Goedgekeurd |
| 340 | 444506 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 49 | 30 | 9-12 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;uitgescheurde tak | | | | | | Goedgekeurd |
| 341 | 444525 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Elementenverharding | | 52 | 30 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | losse tak(ken) | | | | | Stamschot verwijderennullTak(ken) verwijderen (snoei) | Goedgekeurd |
| 342 | 444548 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | | 52 | 30 | 6-9 | Onvoldoende | > 10 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | Scheefstand | Wortelopslag | | | | Goedgekeurd |
| 343 | 444561 | | Tilia americana | Amerikaanse linde | Ruw gras | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 344 | 463841 | | Liquidambar styraciflua | Amberboom | Verharding | | 19 | 10 | 6 tot 9 m | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 345 | 471549 | | Onbekend | | Heesterbeplanting | X | | | | | | | Niet verplantbaar | | | | | | | Verwijderd |
| 346 | 4 | | Populus x canadensis 'Robusta' | Canadese populier cv | Gras | | 52 | 100 | > 24 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 347 | 2 | | Populus x canadensis 'Robusta' | Canadese populier cv | Gras | | 52 | 90 | > 24 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 348 | 1 | | Fraxinus excelsior | Gewone es | Beplanting | | 29 | 35 | 9-12 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | | Goedgekeurd |
| 349 | 3 | | Fraxinus excelsior | Gewone es | Gras | | 17 | 20 | 6-9 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | verkleefde tak | Inrotting/holte (lokaal) | | | | | Goedgekeurd |
| 350 | 5 | | Fraxinus excelsior | Gewone es | Beplanting | | 19 | 25 | 9-12 | Voldoende | > 10 jaar | Matig | Niet verplantbaar | schuurtak | | | | | | Goedgekeurd |
| 351 | 6 | | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinese wilde peer cv | Verharding | | 1 | 5 | 0-6 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 352 | 7 | | Magnolia kobus | Beverboom cv | Verharding | | 6 | 5 | 0-6 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 353 | 8 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Verharding | | 50 | 25 | 9-12 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Afgestorven boom | | | | | Vellen (verwijderen) | Afgekeurd |
| 354 | 9 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Verharding | | 50 | 25 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;Afsterven kroondelen | | | | | | Attentieboom |
| 355 | 10 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Verharding | | 50 | 30 | 6-9 | Slecht | < 5 jaar | Slecht | Niet verplantbaar | Zwaar dood hout > 4 cm;Afsterven kroondelen | Radiale scheuren/ribvorming | | | | Zwaar dood hout verwijderen (4 cm) | Risicoboom |
| 356 | 11 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Verharding | | 50 | 30 | 12-15 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm;Afsterven kroondelen | | | | | Vergroten (open) boomspiegel | Attentieboom |
| 358 | 13 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Verharding | | 50 | 30 | 12-15 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | | Attentieboom |
| 359 | 14 | | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinese wilde peer cv | Verharding | | 4 | 5 | 0-6 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | | Goedgekeurd |
| 360 | 12 | | Ulmus x hollandica ' Vegeta' | Huntingdon iep | Verharding | | 50 | 40 | 12-15 | Onvoldoende | > 5 jaar | Matig | Niet verplantbaar | Licht dood hout < 4 cm | | | | | Vergroten (open) boomspiegel | Attentieboom |
| 361 | 15 | | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 23 | 25 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | - | | | | | | Wettelijke doorgang vrijmaken (snoei) | Risicoboom |
| 362 | 16 | | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 26 | 25 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | - | losse tak(ken) | | | | | Wettelijke doorgang vrijmaken (snoei)nullTak(ken) verwijderen | Risicoboom |
| 363 | 17 | | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 26 | 25 | 9-12 | Voldoende | > 10 jaar | Redelijk | Niet verplantbaar | | | | | | Wettelijke doorgang vrijsnoeien | Risicoboom |
| 364 | 18 | | Platanus hispanica | Gewone plataan | Verharding | | 29 | 25 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Goed | - | | | | | | Wettelijke doorgang vrijmaken (snoei) | Risicoboom |
| 365 | 24 | | Prunus padus | Gewone vogelkers | Beplanting | | 29 | 20 | 9-12 | Goed | > 20 jaar | Redelijk | - | uitzakkende gesteltak(ken);Nest | | | | | Tak(ken) verwijderen (snoei) | Goedgekeurd |

# Buikslotermeerplein

Conclusie BVC

analyse
- KadastraleGrens

Labels
- A Label: bomen

Kaartlagen
- projectgrens
- bomen
- Openbasiskaart
- Luchtfoto

<Standaard groep>
- bomen Thematisch
- Goedgekeurd
- Verwijderd
- Attentieboom
- Risicoboom
- Afgekeurd
- kroonprojectie

PIUS FLORIS
Onderzoek & Advies

100 m
1:3437

# Buikslotermeerplein

Conclusie BVC

analyse
- KadastraleGrens

Labels
- A Label: bomen

Kaartlagen
- projectgrens
- bomen
- Openbasiskaart
- Luchtfoto

<Standaard groep>
- bomen Thematisch
- Slecht
- verwijderd
- Redelijk
- Goed
- Matig
- kroonprojectie

PIUS FLORIS
Onderzoek & Advies

100 m
1:3513

# Verplantbaarheid A2

analyse
- KadastraleGrens

Labels
- Label: bomen

Kaartlagen
- projectgrens
- bomen
- Openbasiskaart

<Standaard groep>
- Verplantbaar
- kroonprojectie

50 m