Gemeente Amsterdam

Commissie Beschermwaardige Houtopstanden

Advies aanvraag

Invullen door aanvrager:	
Boomsoort wetenschappelijk	Acer saccharinum
Boomsoort NL	Zilveresdoorn
Locatie	Bella Vistapad. Dichtsbijzijnde adres; Spaklerweg 30
BoomID	GISIB: 4513156 GeoVisia: N4852
Datum adviesaanvraag	4-11-2025
Reden adviesvraag	veiligheidskap uit (spoed) NTO
Bijlagen	1. Paspoort monumentale boom (zie https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/) 2. Rapportage(s) onderzoeken


Let op: Op verzoek van de raad wordt dit advies na vaststelling door de CBH actief openbaar gemaakt door publicatie op https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/. Dit document moet daarom voldoende informatie bevatten voor iedere belanghebbende of geïnteresseerde.

Planning

Aanvraag kapvergunning: *ZSM, urgentietermijn < 3 maanden. Datum rapportage; 4-11-2025*

Gewenste moment van uitvoering: advies vellen < *3 maanden vanaf datum rapportage.*

Locatie



** doorhalen wat niet van toepassing is*


Reden aanvraag kap

De boom is vanwege de aantasting met bruinrot en de omvang daarvan onvoorspelbaar en zéér breukgevaarlijk geworden. De kroon is al aan het afsterven en de boom vormt op de stam(voet) noodgroei. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom in combinatie met eventueel nog uit te voeren werkzaamheden is deze niet veilig te behouden in zijn huidige vorm.
Boom is gezien de conditie in combinatie met de gebreken niet duurzaam te behouden. Wanneer de kroon verwijderd wordt zou het individu als dikke stam behouden kunnen worden.




Overzichtsfoto

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Stam met dikrandtonderzwam

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Het tomogram laat een omvangrijke rotting zien. Het deel met de vruchtlichamen en afgestorven cambium is duidelijk zichtbaar. Het blauwe deel zal deels hol zijn maar bestaat ook uit door bruinrot aangetast hout. Met de prikstok lijkt het hout hard, maar dit komt door de bruinrot.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Bruinrot. Tak is hierdoor afgebroken. Boom reageert slecht op de aantasting. Rotting loopt door in de stam.

** doorhalen wat niet van toepassing is*

Zijn er alternatieven onderzocht en zijn daar rapportages van
ja

De boom vertoont zodanige gebreken dat duurzaam en veilig behoud niet mogelijk is. Het terrein waarop de boom staat is een woningbouw Amstelkwartier 2de fase in uitvoering. De boom is in de oorspronkelijke plannen opgenomen als te behouden. Wegens de aantasting met dikrandtonderzwam is de boom echter te onveilig geworden.

Zijn er alternatieven onderzocht m.b.t. de inrichting / omgeving / beheer en zijn daar rapportages van
Nee, Zie voorgaande vraag. Toekomstige bouwlocatie waarvan niet duidelijk is hoe deze eruit komt te zien.

Bij projecten: is er een BEA uitgevoerd)
nee, niet bekend.

** doorhalen wat niet van toepassing is*

Gemeente Amsterdam

Commissie Beschermwaardige Houtopstanden

Advies CBH

De Commissie Beschermwaardige Houtopstanden adviseert
de vergunning wel/~~niet~~* te verlenen. De noodzaak voor het kappen van de boom is voldoende/~~onvoldoende~~* aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn voldoende/~~onvoldoende~~* onderzocht en de keuze is afdoende/~~niet afdoende~~* onderbouwd.

Onderbouwing:
Bij haar advisering is de commissie gebonden aan de gemeentelijke bomenverordening. Deze stelt in artikel 5, lid 2 dat alleen van het verbod tot vellen van een beschermwaardige houtopstand kan worden afgeweken indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Naar ons oordeel is de zwaarwegende omstandigheid in dit geval dat de boom niet als boomvorm (stam met takken) te behouden is. Een relatief groot gedeelte van de bast (circa 30% van stamomtrek) is dood, alle gesteltakken zijn aangetast en in de directe omgeving is van alles veranderd vanwege de bouwactiviteiten.

Advies is de boom te vellen, een goede groeiplaats in te richten en met een zwaardere maat boom van dezelfde soort te herplanten.

Dd woensdag 19 november 2025, is de locatie bezocht door5.5.1, 2, e 5.1, 2, e hierbij is de boom, de aantasting en de groeiplaats nogmaals beoordeeld.

Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2025

Voorzitter

5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Secretaris

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Aanwezig op de vergadering:
5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 25.1, 2, e , 5.1, 25.1, 2, e , 5.1, 2, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1,5.1, 2, e , 5.1, 25.1, 2, e

** doorhalen wat niet van toepassing is*