Rapportage boom 396564

Gemeente Amsterdam

Algemene informatie



Datum controle:	28-2-2020
Inspectie bureau:	BTL Bomendienst
Boomsoort:	Ulmus hollandica 'Belgica'
Stamdiameter pi-band:	108
Beleidstatus:	
Stadsdeel:	Noord
Wijk:	Volewijck
Buurt:	Van der Pekbuurt
Straatnaam:	Buiksloterweg

Toon locatie in Google Maps

Navigeer met Google Maps naar de locatie

Onderzoeksresultaten



Omgevingsrisicoklasse:	Algemeen
Conditie:	Voldoende
Onderzoeksmethoden:	Visuele Inspectie en Kloppen op hoogte;Visuele Inspectie en Prikken op hoogte;Weerstandsboring op hoogte

Kloppen (op hoogte):
Locatie : 16 tot 20 meter aan westzijde
Omvang klankafw. : 30%
Ernst klankafw : ernstige klankafwijking
Overige noemensw.h. : beperkt tot rond de aantasting en overwalling, elfenbankje waargenomen

Prikken (op hoogte):
Locatie : noordwestzijde op 15 meter hoogte
StamØ op prikhoogte : 15 cm
Prikrichting : horizontaal
Meetwaarden : 10 cm
Indicatieve restwanddikte : Meer dan minimaal benodigd
Overige noemensw.h :

Weerstandsboring (op hoogte):
Meethoogte t.o.v. mv : 16, 18 en 20 meter
StamØ op meethoogte : 75
Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 12.5 cm
Minimaal benodigde restw. (mattheck*1.4) : 17.5 cm
Meetwaarden per meting : 25, 22 en 23 cm indringing
Overige noemensw.h : meting op 3 verschillende hoogten beperkt zich tot buiten de kern van de boom heeft een goed regeneratievermogen.



Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Jaarlijkse inspectie	Kroon	Stambreuk	< 1 jaar	Gewoon elfenbankje

Veiligheidscategorie: Attentieboom
Levensduur: 10 - 15 jaar
Toelichting:

De ingerotte zone in de kroon vormt geen risico en laat middels overwalling een goed regeneratie vermogen blijken, uit de weerstandboring blijkt dat de boom voldoende restwand heeft en een goede overwalling laat zien. In combinatie met de holte en de voldoende conditie en het goede regeneratievermogen betreft het een attentieboom. De boom staat in een woonstraat en valt in de omgevingsrisicoklasse algemeen. Wij adviseren de boom jaarlijks te inspecteren.



Advies duurzame instandhouding

Er zijn geen maatregelen noodzakelijk voor een duurzame instandhouding i.r.t. de ingerotte zone en de aanwezige elfenbankjes. De boom is begonnen met het afsluiten van de wond door overwalling.

Advies flora en fauna

Indicatie: Holte in de kroon
Advies: Geen
Opmerkingen:

Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:	Besluit maatregel:
Jaarlijkse inspectie	jaarlijkse inspectie

Datum Besluit: 23-4-2020
Urgentietermijn: < 12 maanden
Toelichting urgentie:
Motivatie: