

Staro
NATUUR EN BUITENGEBIED

Boomholte-inspectie Boom 32

Tijl Uilenspiegelbuurt te Amsterdam

Projectnummer P-20260253
Staro Natuur en Buitengebied

www.staroobv.nl

Boomholte-inspectie Boom 32

Tijl Uilenspiegelbuurt te Amsterdam

Juni 2026
Definitief

Projectnummer: P-20260253

In opdracht van: Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e

Uitgevoerd door: Staro Natuur en Buitengebied
Lodderdijk 38a
5421 XB Gemert
tel. 0492-450161
www.staro.nl

Auteur: 5.1, 2, e

Collegiale toets: 5.1, 2, e

Onderzoek van Staro Natuur en Buitengebied voldoet aan de eisen die het bevoegd gezag stelt. Staro Natuur en Buitengebied is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. Het Netwerk heeft een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% volledig beeld van de aanwezige flora en fauna gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, situaties kunnen veranderen.

© Staro Natuur en Buitengebied, Gemert. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **3**

1 Inleiding **4**

1.1 Aanleiding 4

1.2 Doel 4

1.3 Boomklever 4

1.4 Projectgebied 4

2 Methode **5**

3 Resultaten **6**

4 Effectbeoordeling en toetsing Omgevingswet **6**

5 Conclusie en samenvatting **7**

Bronnen **7**

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Gemeente Amsterdam is voornemens om boom 32 nabij de kruising van de Marieken van Nimwegenstraat en de Sanderijnstraat in Amsterdam west te kappen. De initiatiefnemer heeft opgemerkt dat zich in de te kappen boom mogelijk een boomholte bevindt. Volgens omwonenden zou hier mogelijk ook een bloomklever nestelen. Boomklever betreft een vogel met een jaarrond beschermd nest categorie 5. Daarnaast zou een aanwezige boomholte ook kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen of als nestlocatie voor andere holenbroedende vogels (al dan niet met een jaarrond beschermd nest categorie 5).

1.2 Doel

Indien een nestlocatie van boomklever en/of een verblijfplaats van vleermuizen aanwezig is, kunnen de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten tot gevolg hebben op beschermde natuurwaarden. Het vernietigen van een nestlocatie die in gebruik is en/of het vernietigen van een verblijfplaats van een vleermuis is een overtreding van de verbodsbepalingen van de Omgevingswet. Hiervoor is het nodig een vergunning te verkrijgen.


Met de boomholte-inspectie wordt onderzocht of de boomholte daadwerkelijk een doorlopende boomholte is, en zo ja, of zich hier een nestlocatie of mogelijke verblijfplaats van vleermuizen in bevindt. In dit rapport worden de methode en de bevindingen van de boomholte-inspectie omschreven. Ook worden eventuele vervolgstappen beschreven.

1.3 Boomklever

Boomklever is een vogel met een categorie 5 jaarrond beschermd nest. Hieronder vallen vogels die over het algemeen honkvast broeden, maar flexibel genoeg om op een andere plaats te broeden. Deze nesten zijn alleen beschermd indien hiervoor zwaarwegende ecologische redenen zijn. Boomklever broedt in bomen en broedt vaak in oude spechtennesten. De soort hakt, of metselt met modder, de nestopening precies op maat zodat grotere vogelsoorten de opening niet kunnen betreden.

1.4 Projectgebied

In Figuur 1 is de ligging van het projectgebied, boom 32, weergegeven. De boom, een linde, staat ter hoogte van de Sanderijnstraat 17III, nabij de kruising van de Marieken van Nimwegenstraat en de Sanderijnstraat in de Tijl Uilenspiegelbuurt in Amsterdam west. De Sanderijnstraat is een straat met meerlaagse aaneengesloten woningen. Verder zijn parkeervakken, een groenvak met laag struikgewas, fietsenrekken, afvalcontainers en enkele andere bomen aanwezig in de straat. Foto 1 en 2 geven een overzicht van de betreffende boom en locatie van de holte.



Figuur 1. Ligging van de te inspecteren Boom 32 (rode cirkel) in de Tijl Uilenspiegelbuurt in Amsterdam west (bron: PDOK Viewer, 2026).



Foto 1. Overzichtsfoto van boom 32, een linde, op de Sanderijnstraat.



Foto 2. Boom 32 met betreffende boomholte nabij de hoofdstam (rode cirkel).

2 Methode

De boomholte-inspectie is uitgevoerd met behulp van een hoogwerker, aangezien de boomholte zich op circa 4 meter hoogte bevindt. Dit zou net wel/net niet te bereiken zijn met een ladder. Voor een boomholte inspectie wordt indien nodig gebruik gemaakt van een zaklamp, spiegeltje en/of endoscoop. Hiermee kan worden bepaald of de holte doorloopt naar achteren en/of naar boven toe, en ook wordt gekeken of zich ten tijde van de inspectie iets in de holte bevindt.

3 Resultaten

De boomholte-inspectie heeft plaatsgevonden op 27 mei 2026 tussen 11:50 – 12:50, onder de volgende weersomstandigheden: zwaar bewolkt, droog, windkracht 3 en circa 15 °C. De inspectie is uitgevoerd door ecoloog I. Lustenhouwer.

Uit de inspectie is gebleken dat de holte zeer ondiep is en niet doorloopt naar achteren en/of naar boven toe. De holte betreft hierdoor geen volwaardige holte en is dan ook niet geschikt als nestlocatie voor vogels of als verblijfplaats voor vleermuizen. Tijdens de boomholte-inspectie zijn geen overige bijzonderheden aangetroffen.



Foto 3. Positionering van de betreffende boomholte in boom 32.



Foto 4. Detailfoto van de betreffende boomholte in boom 32.

4 Effectbeoordeling en toetsing Omgevingswet

De boomholte in boom 32 blijkt niet door te lopen naar achteren en/of boven, waardoor deze te ondiep is als nestlocatie van boomklever en andere soorten vogels. Ook kan deze boomholte niet dienen als mogelijke verblijfplaats van vleermuizen.

In de boomholte zijn daarom geen beschermde natuurwaarden aanwezig, waardoor geen negatieve effecten te verwachten zijn en/of geen verbodsbepalingen van de Omgevingswet overtreden worden door de kap van de boom. Een vergunningsaanvraag is dan ook niet benodigd voor beschermde natuurwaarden. Wanneer broedgevallen van vogels elders in de boom aanwezig zijn, kunnen deze wel verstoord/vernietigd worden door de kap van de boom. Dit dient dan ook voorkomen te worden door de boom bijvoorbeeld buiten het broedseizoen te kappen. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met juli. In het kader van de Omgevingswet wordt voor het broedseizoen echter geen standaardperiode gehanteerd.

5 Conclusie en samenvatting

Op 29 april 2026 heeft een boomholte-inspectie plaatsgevonden voor een mogelijke boomholte in boom 32, het betreft een linde ter hoogte van de Sanderijnstraat 17III in de Tijl Uilenspiegelbuurt in Amsterdam west. Het vermoeden was dat hier mogelijk een boomklever zou broeden, of dat de holte kan dienen als broedplaats van overige vogels (holtebroeders) of als mogelijke verblijfplaats van vleermuizen.

Uit de boomholte-inspectie is gebleken dat de holte niet doorloopt, en daarmee niet geschikt is als nestlocatie voor vogels of als mogelijke verblijfplaats van vleermuizen. Broedgevallen van boomklever of overige vogels in de holte, en mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen, kunnen dan ook uitgesloten worden. Wanneer geen broedgevallen van vogels elders in de boom aanwezig zijn, kan de boom gekapt worden zonder dat verbodsbepalingen van de Omgevingswet overtreden worden.

Bronnen

+ PDOK. (2026). PDOK Viewer.
+ Vogelbescherming. (2026). https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boomklever