OVERZICHT SCHADES AAN KELDER KONINGINNEWEG VERSIE 30-01-2023

Nr	N - Z	naam	Schade	telefoon	mail	gemeld	reparatie	adres	datum doorgegeven
24		5.1,2,e	sinds een aantal weken water naar binnen. Waternet is geweest en gezegd is regenwater. Ziet waar het binnenkomt, poreuze plek, wil gaan kijken.	5.1,2,e	5.1,2,e				24-11-2022
43									24-11-2022
47hs		5.1,2,e	speelt vanaf ongeveer 8 weken geleden. Eerst heel weinig, nu iets meer. Begon bij gaswerkzaamheden. Niet een scheur maar meer poreus	5.1,2,e	5.1,2,e			Koninginneweg 5.1,2,e; 1075 CG Amsterdam	24-11-2022
49		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e				24-11-2022
53 A		5.1,2,e		5.1,2,e / 5.1,2,e	5.1,2,e				24-11-2022
54H		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				18-1-2023
55H		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				24-11-2022
67			gebeld 21-11 16:50	5.1,2,e					24-11-2022
69		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e			5.1,2,e 1075 EN Amsterdam	24-11-2022
99		5.1,2,e			5.1,2,e @gmail.com	nog niet gemeld			
101		5.1,2,e / Hoofdstad Makelaars	5.1,2,e hoofdstad makelaars	5.1,2,e	5.1,2,e info@hoofdstadmakelaars.nl				
105		5.1,2,e			< 5.1,2,e @kpnmail.nl				7-12-2022
107 H		5.1,2,e			5.1,2,e @yahoo.com>				24-11-2022
109		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				24-11-2022
113HS		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e < 5.1,2,e @gmail.com>				18-1-2023
115 H		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				24-11-2022
117		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @hotmail.com				24-11-2022
121hs		5.1,2,e		5.1,2,e / 5.1,2,e	5.1,2,e @xs4all.nl				24-11-2022
123h		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e 5.1,2,e >	nog niet gemeld			
125H		5.1,2,e			5.1,2,e @hotmail.com				18-1-2023
129		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e				18-1-2023
131hs		5.1,2,e	gebeld 21-11 16:50	5.1,2,e / 5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com			Koninginnewegweg 5.1,2,e Amsterdam	24-11-2022
133 hs		5.1,2,e	Waterschade	5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				12-1-2023
141		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e	nog niet gemeld			
143		5.1,2,e	Heeft een scheur in de muur en een gaatje in de vloer.	5.1,2,e / 5.1,2,e	5.1,2,e				24-11-2022
145		5.1,2,e 5.1,2,e	Waterschade kelder	5.1,2,e	5.1,2,e				11-1-2023
149 A		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @hotmail.com				24-11-2022
151A		5.1,2,e	water in kelder. Vanaf half oktober. Niets te zien in de wand, water 6 a7cm hoog.	5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				24-11-2022
153		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e < 5.1,2,e @gmail.com>				7-12-2022
155C		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @hotmail.com			Telefoonnummer klopt niet	24-11-2022
157		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @icloud.com	nog niet gemeld			
173		5.1,2,e	sinds 1 week heeft een natte plek op de wand. Buren hadden wel lekkage maar dat kwam van kapotte leiding Waternet.	5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				
177		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e < 5.1,2,e >	nog niet gemeld			
van 5.1,2,e		5.1,2,e			5.1,2,e @gmail.com				18-1-2023
190H		5.1,2,e			5.1,2,e @hotmail.com				18-1-2023
193h		5.1,2,e en 5.1,2,e	waterschade hebben aan hun kelders. Wij hebben dat sinds deze week ook (aan de voorkant waar werkzaamheden worden uitgevoerd).		5.1,2,e				
195H		5.1,2,e	waterschade in souterrain	5.1,2,e	5.1,2,e @yahoo.com				
199		5.1,2,e			5.1,2,e @gmail.com				18-1-2023
201H		5.1,2,e		5.1,2,e	5.1,2,e @gmail.com				24-11-2022
202		5.1,2,e			5.1,2,e @xs4all.nl				24-11-2022

	5.1.2.e			5.1.2.e @xs4all.nl		
5.1.2.e	5.1.2.e		5.1.2.e	5.1.2.e		25-11-2022
5.1.2.e						
	5.1.2.e			5.1.2.e		24-11-2022
Saxen Weimarlaan 5.1.2.e	5.1.2.e		5.1.2.e			7-12-2022
Valeriusplein	5.1.2.e		5.1.2.e			7-12-2022
	5.1.2.e					
Valeriusplein	5.1.2.e	Waterschade kelder	5.1.2.e	5.1.2.e		11-1-2023
Valeriusplein 5.1.2.e	5.1.2.e			5.1.2.e @hotmail.com		20-12-2022
Valeriusstraat 5.1.2.e	5.1.2.e			5.1.2.e	nog niet gemeld	
Valeriusstraat 5.1.2.e	5.1.2.e			5.1.2.e @gmail.com	nog niet gemeld	
Van Breestraat 5.1.2.e	5.1.2.e	Waterschade	5.1.2.e	5.1.2.e @gmail.com		13-1-2023

MELDINGEN NAGAAN BIJ 5.1.2.e


extra huisnummers:


even: 5.1.2.e
oneven: 5.1.2.e


VP en
VP 5.1.2.e
VS: 5.1.2.e

GRONDWATERSTANDEN KONINGINNEWEG


peilbuis	bovenkant peilbuis	straat -hoogte	Hoogte in NAP op gemeten datum					
				18-5-2022	20-9-2022	23-11-2022	25-11-2022	7-12-2022
KW 5.1,2,e	+0,09	-0,16	-1,24 02-12-2021	-1,49	-1,05		-0,92	-1,10
KW 5.1,2,e	+0,04	+0,13	-1,42 22-03-2021	-1,65	-1,05		-1,01	-1,07
KW 5.1,2,e	+0,10	+0,21	-1,16 18-05-2021	-1,21	-0,82	-0,77	-0,82	-0,89
Valeriusstr 5.1,2,e hk Brachth.str	+0,50	+0,58	-0,71 27-01-2022	-0,79	-0,45	-0,53		
Emmalaan 5.1,2,e	-0,06	+0,03	-1,39 12-01-2021	-1,55			-0,87	-0,93
Valeriusplein	+0,36	+0,49	-0,87 26-01-2022	-0,98	-0,61	-0,36	-0,45	







Zoomen naar




E05380 Freatisch
Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie	E05380
Adres	Valeriusstraat hk Brachthuijzerstraat
Status	Actief
Straathoogte	0.58 m + NAP
Bovenkant buis	0.50 m + NAP

datum	meting NAP
28-09-2022	-0.450000
08-07-2022	-0.690000
19-05-2022	-0.790000
29-03-2022	-0.650000
27-01-2022	-0.710000

Zoomen naar




E05381 Freatisch
Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie	E05381
Adres	[redacted] hk Koningenweg
Status	Actief
Straathoogte	0.03 m + NAP
Bovenkant buis	-0.06 m + NAP

datum	meting NAP
28-03-2022	-1.550000
26-01-2022	-1.540000
02-12-2021	-1.380000
16-07-2021	-1.620000
03-05-2021	-1.530000

Zoomen naar



E051169 Freatisch
Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie	E051169
Adres	[redacted]
Status	Actief
Straathoogte	0.49 m + NAP
Bovenkant buis	0.36 m + NAP

datum	meting NAP
19-09-2022	-0.610000
07-07-2022	-0.720000
18-05-2022	-0.980000
28-03-2022	-0.930000
26-01-2022	-0.870000

Zoomen naar