Afwijking

Code	AFW-0012
Titel	Singel 0401 - dwarsdamplanken gespiegeld aan gebracht i.v.m. aanwezige kesp kade muur
Status	Afgehandeld
Datum geconstateerd	05 mei 2022
Tijdstip geconstateerd	

Opsteller en datum opgesteld

Opsteller	5.1,2,e
Initiërende organisatie	
Datum opgesteld	11 mei 2022

Hoort bij werkpakket

Type

Product afwijking

Initiator

☐ Opdrachtgever ☒ Opdrachtnemer

Beschrijving

Duikers hebben de uitstekende kespen van de bestaande kade in kaart gebracht. De dwarsplanken van de kleikoffer blijken te conflicteren met deze kespen.
De planken zijn hier gespiegeld geplaatst zodat er geen conflict op treed

Oorzaak

Bestaande situatie heeft conflict met het ontwerp

Afbeeldingen

AFW-0012 damwanden gespiegeld.jpg



Bron

Nummer	Versie	Titel	Toelichting
2203-4775	1.0	UO Singel 0401, Damwandconstructie	

Gevolgen

Soort	Status	Beschrijving gevolg
Tijd	Geen gevolg	
Financieel	Geen gevolg	
Veiligheid	Geen gevolg	
Constructieve veiligheid	Geen gevolg	
Kwaliteit	Geen gevolg	
Omgeving	Geen gevolg	
As built	Wel gevolg	verwerken op as-built
EMVI	Geen gevolg	
Contract	Geen gevolg	
Milieu	Geen gevolg	
Overige	Geen gevolg	

Afwijking ten opzichte van

Type	Code / Nummer	Titel	Status
Document	2203-4775 | 1.0	UO Singel 0401, Damwandconstructie	

Maatregelen beoordeling

Geen maatregelen

Afronding

Verantwoordelijke	5.1,2,e
Status	Afgehandeld
Datum afgehandeld	

Ondertekening

Persoon	Rol	Ondertekening	Datum
5.1,2,e	Opsteller		
5.1,2,e	Autorisator		

© TBI Infra