Memo resultaten veldinspectie bomen en beschermde soorten. Plangebied: Landsmeerderdijk 138, Amsterdam

Aan: *G. Jansen (Kubiek Ruimtelijke plannen)*

Van: *F. van der Lans (Ecoresult B.V.)*

Kopie: *F.A. van Meurs (Ecoresult B.V.)*

Datum: *02-01-2019*

Versie: *02*

Ons kenmerk: *MER20181008v02*

Aanleiding

Het plangebied genaamd: Landsmeerderdijk 138 te Amsterdam wordt herontwikkeld, Voor deze herontwikkeling worden enkele bomen verwijderd. Ecoresult B.V. heeft de bomen gedetermineerd en diameter borsthoogte (dbh) opgemeten voor de kapvergunning. Bovendien heeft Ecoresult B.V. een inspectie uitgevoerd naar de ecologische waarde (beschermde soorten) in de betreffende bomen.

Werkwijze

Op een kaart die door Kubiek is aangeleverd stonden 7 locaties van bomen aangegeven. Bij deze bomen zijn in het veld de soortnaam en diameter borsthoogte (dbh) opgenomen. In het veld zijn hier **vijf** bomen aan toegevoegd. De veldinspectie is uitgevoerd door medewerker van Ecoresult F. V. van der Lans, gecertificeerd ETT-er[1]. De inspectie vond plaats in de middag van 3 oktober met zonnig weer. Op 2 januari 2019 is F. van der Lans opnieuw op de locatie geweest om enkele bomen bij de woonboot toe te

1 https://www.vhg.org/platformen/boomspecialisten/register-european-tree-technician

voegen aan de inventarisatie. De bomen zijn met meetlint opgemeten. De bomen zijn van dichtbij geïnspecteerd op holen, nesten en dergelijke.

Resultaten veldinspectie

Aanwezige bomen

Tijdens de veldinspectie waren de volgende bomen aanwezig:

- Gewone es, 10 exemplaren, dbh (diameter borsthoogte) 19 tot 58 cm
- Zoete kers, 2 exemplaren, dbh 30 – 58 cm

Voor bomen dikker dan 10 cm dbh dient een omgevingsvergunning activiteit kappen te worden aangevraagd in de gemeente Amsterdam.



Afbeelding 1. plattegrond met de aanwezige bomen.

1. Fraxinus excelsior dbh 43

2. Prunus avium dbh 30

3. Fraxinus excelsior dbh 65

4. Fraxinus excelsior dbh 55

5. Fraxinus excelsior dbh 58

6. Fraxinus excelsior dbh 21

7. Prunus avium dbh 58 (rode stip, nieuw op de kaart)

8. Fraxinus excelsior dbh 21 (rode stip, nieuw op de kaart)

9. Fraxinus excelsior dbh 20 (rode stip, nieuw op de kaart)

10. Fraxinus excelsior dbh 27, 4-stammig (rode stip, nieuw op de kaart)

11. Fraxinus excelsior dbh 16, 3-stammig (rode stip, nieuw op de kaart)

12. Fraxinus excelsior dbh 19

Beoordeling aanwezige natuurwaarden beschermde soorten

In de bomen zijn geen jaarrond beschermde nesten (van vogels categorie 1 t/m 4) aanwezig en de bomen vormen geen leefgebied van soorten met jaarrond beschermde nesten.

In de bomen zijn geen niet-jaarrond beschermde nesten van vogels (categorie 5) aangetroffen. In enkele van de bomen is klimop aanwezig, maar in beperkte mate. In de klimop zijn geen nesten van vogels aanwezig, maar hier kan een algemene vogel tot broeden komen. Op dit moment worden geen broedgevallen verwacht tot maart 2019.

In de bomen zijn geen holen, scheuren of kieren aangetroffen die gebruikt worden door vogels of vleermuizen.

De bomen vormen geen lijnvormig element dat door vleermuizen gebruikt kan worden als vliegroute.

Andere (zwaarder) beschermde soorten dan vogels en vleermuizen worden, gezien het habitat op de locatie niet verwacht; er is geen biotoop aanwezig voor ringslang, bever, waterspitsmuis, noordse woelmuis, libellen, vlinders. Van vrijgestelde amfibieën en grondgebonden zoogdieren is niet uit te

sluiten dat deze incidenteel in het gebied aanwezig zijn tijdens verplaatsingen en om te foerageren.

Conclusie

Op het terrein aan de Landsmeerderdijk 138 te Amsterdam staan 12 bomen waarvoor een omgevingsvergunning (kappen) aangevraagd moet worden. De bomen hebben geen ecologische waarde voor beschermde soorten, m.u.v. broedgevallen van algemene vogels. Kap daarom buiten het broedseizoen (dit seizoen loopt van grofweg 15 maart t/m 15 september).

Sfeerimpressie plangebied



Afbeelding 2. Boom 5 en 6 Foto F. van der Lans / Ecoresult BV



Afbeelding 3. Boom 2 en 3 Foto F. van der Lans / Ecoresult BV



Afbeelding 5. Boom 7, 9 , 10 Foto F. van der Lans / Ecoresult BV



Afbeelding 4. Boom 12 Foto F. van der Lans / Ecoresult BV

Contact Ecoresult B.V.

Bezoekadres:

Edisonweg 10

2952 AD Alblasserdam

Postadres:

Van Ravesteyn-erf 156

3315 DK Dordrecht

vast 078 75 184 12

www.ecoresult.nl