Gemeente Amsterdam

# Rapport van Bevindingen

| | | |
|---|---|---|
| **Datum constatering** | : | 8 april 2023 |
| **Tijdstip** | : | 23:10 |
| **Inspecteur(s)** | : | 5.1.2,e & 5.1.2,e |
| **Aanleiding** | : | Klachten |
| **Betrokken zaak** | : | 5.1,5 |
| **Adres** | : | 5.1,5 |
| **Overtreding(en)** | : | Geen LG aanwezig, muziek afspelen buiten de limiter om, maatwerkvoorschriften, uitwaaiering terras |
| **Gesproken met** | : | 5.1,2,e |
| **Geboortedatum** | : | 5.1,2,e |
| **Functie** | : | exploitant |

**Constatering:**
Ik, 5.1,2,e toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, tevens Buitengewoon Opsporingsambtenaar met akte van beëdigingnummer 6069119, standplaats gemeente Amsterdam heb samen met collega, 5.1,2,e toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, de volgende constatering gedaan:

Op 8 april 2023 omstreeks 23:10 uur bevond ik mij, toezichthouder, ter controle op de naleving van de bebouwde omgeving, aan 5.1,5 ter hoogte van perceel nummer 5.1,5 te Amsterdam, in de gemeente Amsterdam, alwaar bedrijf 5.1,5 gevestigd is.

Rond 23:17 een geluidsmeting uitgevoerd in de woonkamer van de melder. In de woonkamer was de muziek en het bas geluid goed waarneembaar. De woonkamer grenst aanpandig aan 5.1,5 We hebben in de woonkamer op drie verschillende plekken gemeten. De woonkamer is normaal gestoffeerd, aan de woonkamer grenst een open keuken. (zie foto 1 en 2)

Na de geluidsmeting bij de melder, zijn wij naar het café gelopen. Voor de ingang horen we duidelijk de muziek en zien we dat de toegangsdeur openstaat en met een theedoek wordt opengehouden (zie foto 3), daarbij stonden er ramen open boven het grote raam aan de zijde van de 5.1,5 (zie foto 4). De muziek was hoorbaar op 10 meter afstand.

Tevens zagen wij dat het terras aan de gevel aan de zijde van de prinsengracht niet volgens de vergunde terras tekening stond. Over de gehele zijde aan de gevel stonden er stoelen buiten de vergunde terrasgrenzen. (zie foto 5).

We hebben ons kenbaar gemaakt bij de bar en gevraagd naar de leidinggevende of de exploitant. De medewerker gaf aan dat er geen leidinggevende aanwezig is en dat het haar eerste dag was. Ze ging de exploitant bellen, zodat deze ons ter woord kon staan.

In afwachting van de exploitant hebben bij buiten gewacht. Na ongeveer vijf á tien minuten kwam de exploitant. De exploitant gaf ons desgewenst op te zijn genaamd::

| | | |
|---|---|---|
| Gesproken met | : | 5.1.2,e |
| Geboortedatum | : | 5.1.2,e |

We gaven aan dat we een geluidmeting hebben uitgevoerd bij een van de buren en dat we een overschrijding van de geluidsnormen, dat we een overtreding hebben geconstateerd van de maatwerkvoorschriften, dat er geen leidinggevende inzake de alcoholwet aanwezig is en dat het terras niet volgens vergunde terrastekening staat.

De exploitant gaf aan dat zij nog een andere horecazaak heeft en dat ze daar was vanwege een probleem met het bier en dat ze daarom niet aanwezig was. Met betrekking tot het maatwerkvoorschrift gaf ze aan het warm binnen is en dat daarom de deur en raam open stonden. De exploitant gaf verder aan dat het terras buiten de vergunde terrastekening stond omdat bezoeker tafels en stoelen verzetten. Ik geef aan dat het de verantwoording van de exploitant is dat de bezoeker binnen de terras grenzen blijven.

Ik geef aan dat ik de limiter wil controleren en we lopen samen met de exploitant naar binnen. De limiter staat achter de bar. De exploitant loopt ineens heel snel achter de bar en ik zie dat ze haar hand rechts in een kastje achter de bar stopt en daar iets doet en vervolgens aan de knopjes draait op de muziekinstallatie. Achter de bar zet ik de limiter uit, vervolgens gaat ook de muziek uit. Ik kijk in de kast waar ik de exploitant iets zag doen en zie daar een soort knop zitten (zie foto 6 & 7). Als ik aan de exploitant vraag waar deze knop voor is, geeft ze in eerste instantie geen antwoord. Omdat ik denk dat er buiten de limiter om muziek wordt afgespeeld, vraag ik het nog een keer aan de exploitant. Uiteindelijk geeft de exploitant toe dat het een knop is om muziek te kunnen afspelen buiten de limiter om.

## Geluid:

### Gebruikte apparatuur

| | | |
|---|---|---|
| Meternummer 4 S | 1/3 octaafband | Type: Svantek 971 |
| Serienummer geluidsmeter | Svantek 971 | 84014 |
| Datum kalibratiecertificaat | | 28-03-2023 |
| Certificaatnr | | AC-11636 / AC-11635 |
| Serienummer Kalibrator | Rion NC-74 | 34704861 |
| Datum kalibratiecertificaat | | 24-03-2023 |
| Certificaatnr | | AC-11624 |

### Kalibratie

| | |
|---|---|
| Device type | SVAN 971 |
| Serial No. | 84014 |
| | |
| Pre Calibration type | By measurement |
| Pre Calibration date | 8-4-2023 |
| Pre Calibration time | 20:08:56 |
| Post Calibration type | By measurement |
| Post Calibration date | 9-4-2023 |
| Pre Calibration factor | 3.1 dB |
| Pre Calibration level | 93.9 dB |
| Post Calibration factor | 3.3 dB |
| Post Calibration level | 93.9 dB |
| Calibration drift | -0.2 dB |

**In de onderstaande grafieken staan de geluidsmetingen weergegeven.**

4S840.SVL : Logger results




| | Start | Duration | LAeq (TH) [dB] | LAeq (SR) [dB] | LCeq (TH) [dB] | LCeq (SR) [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | - | - | P1 (A, Lin) | P1 (A, Lin) | P2 (C, Lin) | P2 (C, Lin) |
| Main cursor | 08-04-2023 23:17:13.600 | - | 34.2 | 41.4 | 49.4 | 52.7 |
| Inside blocks | 08-04-2023 23:15:42.000 | 00:00:48.000 | 44.8 | 41.4 | 56.0 | 52.7 |
| Outside blocks | 08-04-2023 23:16:00.100 | 00:01:06.000 | 32.3 | 41.4 | 45.3 | 52.7 |
| Events | 08-04-2023 23:15:42.000 | 00:01:54.000 | - | - | - | - |

De bovenstaande grafiek is de eerste binnen geluidsmeting. De uitkomst van deze meting is 32.3 dB(A).

4S841.SVL : Logger results,




| | Start | Duration | LAeq (TH) [dB] | LAeq (SR) [dB] | LCeq (TH) [dB] | LCeq (SR) [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | - | - | P1 (A, Lin) | P1 (A, Lin) | P2 (C, Lin) | P2 (C, Lin) |
| Main cursor | 08-04-2023 23:22:25.600 | - | 30.9 | 37.1 | 47.4 | 50.1 |
| Inside blocks | 08-04-2023 23:19:42.000 | 00:01:04.600 | 42.3 | 37.1 | 54.5 | 50.1 |
| Outside blocks | 08-04-2023 23:19:42.800 | 00:03:06.400 | 30.1 | 37.1 | 46.0 | 50.1 |
| Events | 08-04-2023 23:19:42.000 | 00:04:11.000 | - | - | - | - |

De bovenstaande grafiek is de tweede en derde binnen geluidsmeting. De uitkomst van deze meting is 30.1 dB(A).

**Gemeente Amsterdam**

**Werkblad Geluid binnen een woning**

blauw = invullen
groen = kiezen
wit = niet invullen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plaats van de meting** | Afmetingen Lengte | 10,35 | meter |
| | Afmetingen Breedte | 3,38 | meter |
| | Afmetingen Hoogte | 2,99 | meter |
| | Volume | 104,6 | $m^3$ |
| | Normaal gestoffeerde ruimte | ja | Ja/Nee |
| **Meetresultaten excl. correcties** | Meting 1 LAeq | 32,3 | dB |
| | Achtergrond 1 LAeq | 25,8 | dB |
| | Meting akkoord | Akkoord | |
| | Meting 2 LAeq | 30,1 | dB |
| | Achtergrond 2 LAeq | 25,8 | dB |
| | Meting akkoord | Akkoord | |
| | Meting 3 LAeq | 30,1 | dB |
| | Achtergrond 3 LAeq | 25,8 | dB |
| | Meting akkoord | Akkoord | |
| | Gemiddelde LAeq | 31,0 | dB |
| | Gemiddelde LAeq Achtergrond | 25,8 | dB |
| **Correcties** | Achtergrondcorrectie | 1,6 | dB |
| | Bedrijfsduurcorrectie | 0,0 | dB |
| | Tonaal-Geluidcorrectie | nee | Keuze |
| | Nagalmtijdcorrectie | 0,9 | dB |
| | Muziekgeluidcorrectie | ja | Keuze |
| **Meetresultaten incl. Correcties** | | 38,5 | dB |
| **Meetresultaten incl. Afronding** | | 38 | dB |

**Conclusie**

- Overtreding van de maatwerkvoorschriften
- Overtreding van terras uitwaaiering.
- Geen leidinggevende aanwezig welke staat bijgeschreven op het aanhangsel van de Alcoholwet vergunning.
- Overtreding van het geluidsniveau
    - Het te toetsen geluidsniveau vanwege muziekgeluid in de woning van de melder is 38 dB(A). Het eindresultaat van de metingen en de berekeningen voldoet aan de HMRI-1999.
    - Het geluidsniveau in de woning werd op het moment van meten (in de nachtelijke uren) 13 dB(A) overschreden.
- Het afspelen van muziek buiten de limiter om.

**Ondertekening:**

Op ambtsbelofte opgemaakt te Amsterdam op: 3 mei 2023

Naam 1e inspecteur: 5.1,2,e

Handtekening: 5.1,2,e

Naam 2e inspecteur: 5.1,2,e

Handtekening: 5.1,2,e

**Aanvullende informatie** (foto's, documenten)




*Foto 1: Woonkamer melder (voorzijde van de woning)*




*Foto 2: Woonkamer melder (achterzijde woning)*




*Foto 3: Toegangsdeur welke werd opengehouden door een theedoek*




*Foto 4: Open raam*




*Foto 5: Terras buiten de vergunde terrasgrens*



*Foto 6: Knop om buiten de limiter om muziek af te spelen*




*Foto 7: knop om buiten de limiter om muziek af te spelen*