
Gemeente Amsterdam

Rapport van Bevindingen

Wat is de aanleiding?	Op het adres Frans van Mierisstraat 131-4 te Amsterdam is een bouwproject gaande waartegen omwonenden ageren. Er is beroep aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning waarna vervolgens een handhavingsverzoek is ingediend. <u>Uit het handhavingsverzoek blijkt dat er bezwaren zijn tegen de kozijnen als aangebracht in de achtergevel.</u> Het betreffende handhavingsverzoek is raadpleegbaar middels Pb-zaak: Z2021-Z006228. In verband met hetgeen aangehaald in het handhavingsverzoek heeft een inspectie plaatsgevonden. In deze rapportage volgt hierop een toelichting.
Op welk adres is een inspectie uitgevoerd?	Frans van Mierisstraat 131-4 te Amsterdam
Wanneer is de inspectie uitgevoerd?	Woensdag 29 september 2021 om 09:30u
Wat is de constatering?	Het onderzoek in deze rapportage is gericht op de achtergevel van het gebouw.

Achtergevel	 *De achtergevel zoals is vergund* Uit de afbeeldingen blijkt dat de kozijnindeling en het aanzicht van de achtergevel is gewijzigd ten opzichte van hetgeen vergund. De afbeeldingen geven inzicht in de huidige uitvoering van de achtergevel. ***Daarbij is geconsateerd is dat de aangetroffen toestand overeenkomt met de afbeelding uit het handhavingsverzoek.***
Met wie is gesproken?	Er is gesproken met de bouwbegeleider [redacted]).
Wat is het bewijs?	De afbeeldingen als aangehaald in deze rapportage.
Wat is besproken?	Dat er een handhavingsverzoek is ingediend waarop een besluit volgt.
Bij bouw: welke BOM-categorie?	**A2**
Welke concept-positie volgt uit de LHS-matrix	**A3**

Ondertekening	
	Rapport van bevindingen opgemaakt: **30-12-2021** [redacted] **Bouwinspecteur** **Gemeente Amsterdam (SDZ)** **Handtekening:** [redacted]

Bijlage 1: Afbeeldingen









