Gemeente Amsterdam

Commissie Beschermwaardige Houtopstanden

Advies aanvraag

Invullen door aanvrager:	
Boomsoort wetenschappelijk	Populus nigra 'Italica'
Boomsoort NL	Italiaanse populier
Locatie	Leeuwendalersweg t.h.v. #34, SD West
BoomID	GISIB: 1024464 en 1024465 GeoVisia: 490582 en 490581
Datum adviesaanvraag	26 mei 2025
Reden adviesvraag	
Bijlagen	1. Paspoort monumentale boom 2x 2. Rapportages Nader Technisch Onderzoek 2x

Let op: Op verzoek van de raad wordt dit advies na vaststelling door de CBH actief openbaar gemaakt door publicatie op https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/. Dit document moet daarom voldoende informatie bevatten voor iedere belanghebbende of geïnteresseerde.

Planning

Aanvraag kapvergunning: ZSM, Urgentietermijn is < 3 maanden boom vellen. Geldt voor beide bomen.
Gewenste moment van uitvoering: 21-8-2025
Let op: het betreft hier 2 Italiaanse populieren uit dezelfde groep bomen.

Reden aanvraag kap /~~verplant / > 20% snoei*~~

Citaat rapportage 1024464:

Volledige trekzijde is hol met een te lage restwanddikte. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom dient deze met spoed geveld te worden.
Gezien de omvang van de aantasting is de boom niet duurzaam te behouden. Als de gemeente de monumentale boom toch als individu wil behouden kan dat door de boom te toppen. Zowel bij vellen als bij toppen moet, omdat zij onderdeel uitmaakt van een groep van 4 bomen, hier bij de resterende bomen ook rekening mee gehouden te worden vanwege een veranderde windvang.
Toppen van de boom is eigenlijk geen optie omdat de rotting hierdoor sneller zal verlopen en de boom dan alsnog/ook geveld moet worden. Investeer in een nieuwe boom met goede groeiplaats.

Citaat rapportage 1024465:

Toppen van de boom is eigenlijk geen optie omdat de rotting hierdoor sneller zal verlopen en de boom dan alsnog/ook geveld moet worden. Investeer in een nieuwe boom met goede groeiplaats.
Gezien de omvang van de aantasting is de boom niet duurzaam te behouden. Als de gemeente de monumentale boom toch als individu wil behouden kan dat in een niet monumentaal waardige vorm door de boom te toppen. Zowel bij vellen als bij toppen moet, omdat zij onderdeel uitmaakt van een groep van 4

** doorhalen wat niet van toepassing is*

bomen, hier bij de resterende bomen ook rekening mee gehouden te worden vanwege een veranderde windvang.



Overzichtsfoto.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Holtes wortelplanken.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Gehele trekzijde ondermijnd door holtes.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Prikstok met gehele lengte in holte te steken op meerdere locaties. Prikstok is 50 cm lang.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Holte, ook trekzijde

Zijn er alternatieven onderzocht en zijn daar rapportages van
ja / ~~nee~~

De betreffende boom maakt onderdeel uit van een groep van 4 bomen. Bij snoeiingrepen zal gekeken moeten worden naar de veranderde windbelasting. Als 1 boom wordt kortgezet, zal dat ook van invloed zijn op de andere bomen. Boom 1024465 maakt ook onderdeel uit van deze groep bomen en heeft vrijwel hetzelfde gebrek/ gebreken als boom 1024464.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



4 bomen als groep maken 1 kroon.



Geluidstomogram boom 1024465

** doorhalen wat niet van toepassing is*



De betreffende groep van 4 Italiaanse populieren. Het betreft in de rapportage de middelste 2 bomen. De linker kleine is geen monumentale boom. De reeds gekandelaberde boom wel vanuit een eerder NTO.

** doorhalen wat niet van toepassing is*



Detail boom 1024465

Zijn er alternatieven onderzocht m.b.t. de inrichting / omgeving / beheer en zijn daar rapportages van
ja /~~nee*~~

De beheerder heeft de mogelijkheden onderzocht:
De boom/ bomen bevinden zich in een stedelijke omgeving. De boom staat in een gazon. Binnen valbereik van deze boom staan huizen, bevinden zich een voetpad en een rijbaan. (ook als de boom in gereduceerde vorm blijft staan). Er zijn geen reële mogelijkheden om de directe omgeving zodanig aan te passen dat het omgevingsrisico kan worden verminderd of weggenomen.

Bij projecten: is er een BEA uitgevoerd)
n.v.t.*

** doorhalen wat niet van toepassing is*

Gemeente Amsterdam
Commissie Beschermwaardige Houtopstanden

Advies CBH

De Commissie Beschermwaardige Houtopstanden adviseert
De vergunning wel te verlenen. De noodzaak voor het vellen is voldoende aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn voldoende onderzocht en de keuze is afdoende onderbouwd. De afgewogen alternatieven zijn: zware snoei, toppen, kandelaberen, kandelaren. Geen van deze alternatieven is een duurzame oplossing i.v.m. de slechte kwaliteit van de stamvoeten en wortelaanzet.

Onderbouwing:
Bij haar advisering is de commissie gebonden aan de gemeentelijke bomenverordening. Deze stelt in artikel 5, lid 2 dat alleen van het verbod tot vellen van een beschermwaardige houtopstand kan worden afgeweken indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Naar ons oordeel is er sprake van een zwaarwegende omstandigheid namelijk een risico voor de omgevingsveiligheid door kans op afbreken van de boom.

9 mei 2025 zijn de bomen en de gehele groep van bomen door 5.1, 2, e op de locatie beoordeeld. Geconstateerd is dat de stamvoet en de plankwortels bij beide bomen dermate zwaar aangetast en/of hol zijn dat het niet verantwoord is de bomen te handhaven. Ook niet in gekandelaberde vorm.

Het verwijderen van de boom zal de windbelasting op de overgebleven bomen veranderen. Maar omdat de meest voorkomende windbelasting in Nederland uit het zuidwesten zal komen zal het verwijderen van deze bomen geen extra windbelasting op de andere bomen veroorzaken.

Aan de Leeuwendalersweg staan op verschillende plaatsen groepen met Italiaanse populieren (Populus nigra 'Italica'). De bomen zijn gelijktijdig geplant en krijgen nu ook binnen een korte periode na elkaar gebreken en aantastingen. Momenteel worden alle beheermaatregelen per boom afgewogen, maar omdat de bomen in een groep geplant en opgegroeid zijn is dat eigenlijk niet goed mogelijk. Beheermaatregelen bij één boom hebben invloed op de andere boom in de groep. Het kandelaberen of verwijderen van de één heeft effect op de windbelasting van de anderen. Ook het verwijderen van een stobbe en het aanleggen van een nieuwe groeiplaats zal wortelschade bij de anderen veroorzaken. Advies is om na te denken over het beheer van de beeldbepalende boomgroepen. In de situatie bij deze bomen wordt geadviseerd de groeiplaatsverbetering zo aan te brengen dat er geen wortelschade aan de overige bomen ontstaat.

Als laatste staan de bomen op een bepaalde manier aangeplant, dit geeft ruimtelijk een identiteit aan de locatie. Ik zie dat er nu op verschillende manieren geplant wordt en ook dat er op korte afstand op de grasveldjes andere zuilvormige boomsoorten worden geplant. De Commissie is een groot voorstander

van het planten van bomen, maar op deze locatie doorbreekt het wel de stedenbouwkundige indeling van de ruimte. Ook vanuit dit oogpunt is een beheerplan voor alle boomgroepen op de Leeuwendalersweg gewenst. Concreet bij de bomen uit dit advies is het de bedoeling om de bomen op exact dezelfde locatie te herplanten, en niet in een ander patroon.

Vastgesteld in de vergadering van datum

Voorzitter

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Secretaris

5.1, 2, e

Aanwezig op de vergadering:

5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

** doorhalen wat niet van toepassing is*