DUIFHUIZEN
BOOMADVIESBUREAU







BEOORDELING BOMEN DICHTERSBUURT

162 bomen, Couperusstraat e.o., Amsterdam

Referentienummer : 191086
Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam
Contactpersoon 5.1, 2, e
Datum rapport : 31 mei 2019

BEOORDELING BOMEN DICHTERSBUURT

162 BOMEN, COUPERUSSTRAAT E.O., AMSTERDAM

Versie 1.0 : 31 mei 2019

Colofon

© Boomadviesbureau Duifhuizen
Onafhankelijk adviesbureau voor bomen en ecologie

Harderwijkerstraat 35
3881 ED Putten
Telefoon 5.1, 2, e
Mobiel :5.1, 2, e
E-mail 5.1, 2, e @boomadviesduifhuizen.nl
Website : www.boomadviesduifhuizen.nl

Projectcategorie : Boomkwaliteitsbeoordeling
Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam
Contactpersonen 5.1, 2, e
Referentie : 191086
Datum onderzoek : mei 2019
Datum rapportage : 31 mei 2019
Onderzoeker :5.1, 2, e
Auteur :
E-mail 5.1, 2, e @boomadviesduifhuizen.nl
Telefoon :
Interne controle :5.1, 2, e

Copyright © 2019 Boomadviesbureau Duifhuizen. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Voor meer informatie of meer exemplaren van dit rapport, neem contact op met de auteur. Boomadviesbureau Duifhuizen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit toepassing van de conclusies, aanbevelingen of adviezen uit dit rapport.

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING

In verband met de herinrichting (vernieuwing woningen en mogelijke kavels) van de Dichtersbuurt in Amsterdam is het wenselijk een ***globaal*** overzicht te hebben van het aanwezige bomenbestand (kwantiteit en kwaliteit). Dit met het oog op de inpasbaarheid en behoudenswaardigheid van de bomen. Boomadviesbureau Duifhuizen is gevraagd een advies op te stellen waarin de gewenste informatie overzichtelijk wordt gepresenteerd.

1.2 DOEL

Het advies dient inzicht te geven in de volgende zaken:


- De boomsoorten;
- De stamdiameterklasse van de bomen;
- De kwaliteit van de bomen (conditie, (mechanische) structuur);
- De beeldkwaliteit van de bomen;
- De toekomstverwachting van de bomen (op grond van conditie en gebreken);
- De behoudenswaardigheid (op grond van de kwaliteit en beeldkwaliteit) van de bomen;

1.3 SITUATIE

Afbeelding 1 geeft de grenzen weer waarbinnen zich de beoordeelde bomen bevinden. Afbeelding 2 geeft de plattegrond weer met de boomnummers.



Afbeelding 1: Grenzen onderzoeksgebied in de Dichtersbuurt te Amsterdam (ter hoogte van de Louis Couperusstraat en de Henriette Roland Holststraat;



Afbeelding 2: Locaties beoordeelde bomen (met boomnummer);



DUIFHUIZEN
BOOMADVIESBUREAU

2 INVENTARISATIE

2.1 WERKWIJZE

De bomen zijn individueel geïnventariseerd en beoordeeld. Binnen de inventarisatie zijn bepaalde relevante kenmerken (tabel 1) opgenomen.

Tabel 1 Kenmerken Boominventarisatie	
Basiskenmerken	
1	Boomnummer
2	Boomsoort
3	Stamdiameterklasse
4	Kwaliteit (combinatie van conditie en mechanische kwaliteit)
5	Beeldkwaliteit
6	Toekomstverwachting
7	Behoudenswaardigheid

2.2 RESULTATEN

De volledige resultaten van de nulmeting zijn opgenomen als bijlage 1. Een themaplattegrond met de bomen met een (zeer) hoge behoudenswaardigheid is opgenomen als bijlage 2. De afbeeldingen 3 tot en met vormen een toelichting bij de resultaten. Op de afbeeldingen zijn de boomnummers vermeld.



Afbeelding 3: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid laag;



Afbeelding 4: Kwaliteit, beeldkwaliteit en behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 5: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 6: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 7: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid laag;



Afbeelding 8: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid laag;



Afbeelding 9: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid zeer hoog;



Afbeelding 10: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 11: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog (boom 21: zeer laag);



Afbeelding 12: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid zeer hoog;



Afbeelding 13: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 14: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 15: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid gemiddeld (boom 34-links: zeer laag, laag, zeer laag);



Afbeelding 16: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 17: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 18: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid laag;



Afbeelding 19: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 20: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 21: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid laag;



Afbeelding 22: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid laag;



Afbeelding 23: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 24: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 25: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 26: Kwaliteit zeer laag, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid zeer laag;



Afbeelding 27: Kwaliteit zeer laag, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid zeer laag;



Afbeelding 28: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 29: Boom links: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit laag, behoudenswaardigheid laag; Boom rechts: 3x Gemiddeld;



Afbeelding 30: Kwaliteit gemiddeld/hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;

Afbeelding 32: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;

Afbeelding 31: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 33: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 34: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid laag;



Afbeelding 35: Boom 107 (links): Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 36: Boom 113 (rechts): Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 37: Kwaliteit zeer hoog, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid zeer hoog;



Afbeelding 38: Boom 126: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid zeer hoog;



Afbeelding 39: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid zeer hoog;



Afbeelding 40: Kwaliteit hoog, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid hoog;



Afbeelding 41: Kwaliteit zeer laag, beeldkwaliteit zeer laag, behoudenswaardigheid zeer laag;



Afbeelding 42: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit zeer hoog, behoudenswaardigheid hoog;

Afbeelding 43: Kwaliteit laag, beeldkwaliteit gemiddeld, behoudenswaardigheid laag;

Afbeelding 44: Kwaliteit gemiddeld, beeldkwaliteit hoog, behoudenswaardigheid gemiddeld;



Afbeelding 45: Kwaliteit laag/gemiddeld, beeldkwaliteit gemiddeld/hoog, behoudenswaardigheid laag/gemiddeld;



3 CONCLUSIE EN ADVIES

3.1 CONCLUSIE

Van de 162 bomen is de (relatieve) behoudenswaardigheid (op basis van kwaliteit (mechanische en biologische) en beeldkwaliteit) beoordeeld als:

- Zeer hoog: 7
- Hoog: 61
- Gemiddeld: 56
- Laag: 32
- Zeer laag: 6

3.2 ADVIES

Geadviseerd wordt:

- De 68 bomen met een (zeer) hoge behoudenswaardigheid te handhaven en in te passen bij eventuele herinrichting;
- De 56 bomen met een gemiddelde behoudenswaardigheid waar mogelijk te handhaven;
- De 38 bomen met een (zeer) lage behoudenswaardigheid niet te handhaven bij eventuele herinrichting.



DUIFHUIZEN
BOOMADVIESBUREAU

BIJLAGE 1 RESULTATEN BOOMINVENTARISATIE

Nr	Boomsoort	Stamdiameterklasse	Kwaliteit	Beeldkwaliteit	Toekomstverwachting	Behoudenswaardigheid
1	Sorbus aria cv	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
2	Tilia platyphyllos	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
3	Tilia europaea	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
4	Tilia europaea	40 tot 50 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
5	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
6	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Laag	Hoog	5 tot 15 jaar	Gemiddeld
7	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
8	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
9	Tilia europaea	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Laag	>15 jaar	Gemiddeld
10	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
11	Sorbus aria cv	30 tot 40 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
12	Sorbus aria cv	20 tot 30 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
13	Sorbus aria cv	20 tot 30 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
14	Prunus padus	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
15	Juglans regia	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
16	Fraxinus excelsior cv	75 tot 100 cm	Hoog	Zeer hoog	>15 jaar	Zeer hoog
17	Aesculus pavua cv.	20 tot 30 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
18	Prunus padus	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
19	Betula pendula	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
20	Sorbus thuringiaca	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
21	Sorbus thuringiaca	20 tot 30 cm	Zeer laag	Laag	1 tot 5 jaar	Zeer laag
22	Sorbus thuringiaca	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
23	Sorbus thuringiaca	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld

Nr	Boomsoort	Stamdiameterklasse	Kwaliteit	Beeldkwaliteit	Toekomstverwachting	Behoudenswaardigheid
24	Sorbus thuringiaca	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
25	Tilia tomentosa	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
26	Tilia tomentosa	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
27	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Hoog	Zeer hoog	>15 jaar	Zeer hoog
28	Tilia europaea	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
29	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
30	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld
31	Tilia tomentosa	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld
32	Tilia europaea	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
33	Tilia tomentosa	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
34	Prunus 'Pandora'	30 tot 40 cm	Zeer laag	Laag	1 tot 5 jaar	Zeer laag
35	Prunus 'Pandora'	10 tot 20 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
36	Prunus 'Pandora'	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
37	Prunus 'Pandora'	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
38	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
39	Acer negundo 'Variegatum'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
40	Malus cv	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
41	Crataegus laevigata	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
42	Crataegus laevigata	30 tot 40 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
43	Crataegus laevigata	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
44	Acer saccharinum cv	30 tot 40 cm	Laag	Hoog	5 tot 15 jaar	Laag
45	Acer pseudoplatanus	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
46	Fraxinus excelsior cv	75 tot 100 cm	Gemiddeld	Hoog	5 tot 15 jaar	Gemiddeld

Nr	Boomsoort	Stamdiameterklasse	Kwaliteit	Beeldkwaliteit	Toekomstverwachting	Behoudenswaardigheid
47	Tilia tomentosa	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
48	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
49	Tilia europaea	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
50	Tilia tomentosa	10 tot 20 cm	Gemiddeld	Laag	5 tot 15 jaar	Gemiddeld
51	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
52	Acer platanoides cv	50 tot 75 cm	Laag	Zeer hoog	5 tot 15 jaar	Laag
53	Koelreuteria paniculata	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
54	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
55	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
56	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
57	Tilia tomentosa	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
58	Tilia tomentosa	30 tot 40 cm	Laag	Laag	>15 jaar	Laag
59	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld
60	Tilia tomentosa	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
61	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
62	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld
63	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
64	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld
65	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld
66	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Zeer laag	Gemiddeld	1 tot 5 jaar	Zeer laag
67	Tilia tomentosa	50 tot 75 cm	Zeer laag	Gemiddeld	1 tot 5 jaar	Zeer laag
68	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
69	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog

Nr	Boomsoort	Stamdiameterklasse	Kwaliteit	Beeldkwaliteit	Toekomstverwachting	Behoudenswaardigheid
70	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
71	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	10 tot 20 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
72	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
73	Styphnolobium japonicum	10 tot 20 cm	Laag	Laag	5 tot 15 jaar	Laag
74	Styphnolobium japonicum	10 tot 20 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
75	Prunus accolade	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
76	Ilex aquifolium	10 tot 20 cm	Laag	Laag	>15 jaar	Laag
77	Betula pendula	10 tot 20 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
78	Malus cv	20 tot 30 cm	Laag	Laag	1 tot 5 jaar	Laag
79	Tilia europaea 'Euchlora'	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Hoog
80	Tilia europaea 'Euchlora'	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Hoog
81	Tilia europaea 'Euchlora'	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
82	Tilia europaea 'Euchlora'	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Hoog
83	Tilia europaea 'Euchlora'	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
84	Tilia europaea 'Euchlora'	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Hoog
85	Tilia europaea 'Euchlora'	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Gemiddeld
86	Tilia europaea 'Euchlora'	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
87	Tilia europaea 'Euchlora'	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
88	Tilia europaea 'Euchlora'	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
89	Acer campestre	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
90	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
91	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
92	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog

Nr	Boomsoort	Stamdiameterklasse	Kwaliteit	Beeldkwaliteit	Toekomstverwachting	Behoudenswaardigheid
93	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
94	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
95	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
96	Carpinus betulus	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
97	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
98	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
99	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
100	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
101	Carpinus betulus	20 tot 30 cm	Laag	Laag	5 tot 15 jaar	Laag
102	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Laag	Laag	5 tot 15 jaar	Laag
103	Carpinus betulus	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
104	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Gemiddeld
105	Carpinus betulus	20 tot 30 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
106	Carpinus betulus	20 tot 30 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
107	Carpinus betulus	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Gemiddeld
108	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
109	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
110	Carpinus betulus	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
111	Carpinus betulus	10 tot 20 cm	Gemiddeld	Laag	>15 jaar	Laag
112	Carpinus betulus	20 tot 30 cm	Laag	Laag	5 tot 15 jaar	Laag
113	Platanus x hispanica	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
114	Platanus x hispanica	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
115	Platanus x hispanica	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog

Nr	Boomsoort	Stamdiameterklasse	Kwaliteit	Beeldkwaliteit	Toekomstverwachting	Behoudenswaardigheid
116	Platanus x hispanica	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
117	Platanus x hispanica	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
118	Platanus x hispanica	50 tot 75 cm	Zeer hoog	Zeer hoog	>15 jaar	Zeer hoog
119	Platanus x hispanica	40 tot 50 cm	Zeer hoog	Zeer hoog	>15 jaar	Zeer hoog
120	Platanus x hispanica	50 tot 75 cm	Zeer hoog	Zeer hoog	>15 jaar	Zeer hoog
121	Platanus x hispanica	40 tot 50 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
122	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
123	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
124	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
125	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
126	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Zeer hoog	>15 jaar	Zeer hoog
127	Gleditisia triacanthos 'Inermis'	10 tot 20 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
128	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	40 tot 50 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Hoog
129	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	40 tot 50 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Hoog
130	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	40 tot 50 cm	Hoog	Gemiddeld	>15 jaar	Hoog
131	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	50 tot 75 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
132	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	50 tot 75 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
133	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	50 tot 75 cm	Hoog	Zeer hoog	>15 jaar	Zeer hoog
134	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
135	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
136	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
137	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
138	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog

Nr	Boomsoort	Stamdiameterklasse	Kwaliteit	Beeldkwaliteit	Toekomstverwachting	Behoudenswaardigheid
139	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
140	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
141	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
142	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
143	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
144	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	20 tot 30 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
145	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
146	Gleditisia triacanthos 'Sunburst'	30 tot 40 cm	Hoog	Hoog	>15 jaar	Hoog
147	Malus cv	10 tot 20 cm	Zeer laag	Laag	1 tot 5 jaar	Zeer laag
148	Malus cv	10 tot 20 cm	Zeer laag	Zeer laag	< 1 jaar	Zeer laag
149	Betula pendula	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Zeer hoog	>15 jaar	Hoog
150	Betula pendula	20 tot 30 cm	Gemiddeld	Laag	5 tot 15 jaar	Laag
151	Betula pendula	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Hoog	>15 jaar	Gemiddeld
152	Betula pendula	20 tot 30 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
153	Prunus cerasifera 'Nigra'	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Hoog	5 tot 15 jaar	Gemiddeld
154	Prunus cerasifera 'Nigra'	10 tot 20 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
155	Prunus cerasifera 'Nigra'	10 tot 20 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
156	Prunus cerasifera 'Nigra'	10 tot 20 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
157	Prunus serrulata	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
158	Betula pendula	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	5 tot 15 jaar	Laag
159	Betula pendula	30 tot 40 cm	Gemiddeld	Gemiddeld	>15 jaar	Gemiddeld
160	Betula pendula	40 tot 50 cm	Gemiddeld	Hoog	1 tot 5 jaar	Gemiddeld
161	Betula pendula	30 tot 40 cm	Laag	Gemiddeld	>15 jaar	Laag

162	**Nr**
Betula pendula	**Boomsoort**
30 tot 40 cm	**Stamdiameterklasse**
Gemiddeld	**Kwaliteit**
Gemiddeld	**Beeldkwaliteit**
>15 jaar	**Toekomstverwachting**
Gemiddeld	**Behoudenswaardigheid**

BIJLAGE 2 PLATTEGROND BOMEN (ZEER) HOGE BEHOUDENSWAARDIGHEID

Hoge behoudenswaardigheid

Zeer hoge behoudenswaardigheid

Selectie Bomen Buurten ...
- Bomen vanuit beheer
- Bomen vanuit veiligheid
- Nader Technisch Onderzoek
- Boom niet aanwezig - wel gewenst
- Bomen Stelenmeer Zuid

Stelen
- BOMEN

Referentiekaarten
- BUURTEN Nieuw-West
- STRAATNAMEN Nieuw-West
- BUURTEN Nieuw-West
- CYCLUS
- TOPO_LIJN Nieuw-West
- TOPO_VLAK Nieuw-West
- BEBOUWING Nieuw-West
- WATER Nieuw-west

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Stadsdeel: Nieuw-West
Locatie: Stelenmeer Zuid

Project: Inspectie VE&R - BVO 2017
Onderdeel: Advies maatregelen vanuit inspectie
Datum: 5-12-2018

40 m



BOOMADVIESBUREAU DUIFHUIZEN

Harderwijkerstraat 35
3881 ED Putten
T 5.1, 2, e 0341 370 290
M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e boomadviesduifhuizen.nl
W : www.boomadviesduifhuizen.nl