



**Gemeente
Amsterdam**

Advies



**Adviescommissie Beschermwaardige
Houtopstanden Amsterdam**



Betreft advies boombehoud bij kademuurvernieuwing Kostverlorenvaart, rak KVV0503 & KVV0602

De rakken KVV0503 & KVV0602 zullen met een traditionele vernieuwingsmethode (L-wand of combiwand) worden uitgevoerd. Rak KVV0503 bevat geen bomen van de lijst van beschermwaardige houtopstanden, maar wel 5 potentieel beschermwaardige bomen. Rak KVV0602 bevat eveneens geen bomen van de lijst van beschermwaardige houtopstanden, maar wel 1 potentieel beschermwaardige boom.

In het door de gemeenteraad op 11 november 2021 vastgestelde uitvoeringsstandaard bruggen en kademuren, wordt gesproken over monumentale bomen zijnde de bomen van de lijst van beschermwaardige houtopstanden en beschermwaardige bomen die in dit advies zijn aangeduid met potentieel beschermwaardige bomen. Binnen de uitvoeringsstandaard wordt op gelijke wijze omgegaan met deze twee categorieën bomen. Voor de bomenverordening zijn het echter ongelijke categorieën.


Het is een duidelijk teken van zorgvuldigheid bij de kademuurvernieuwing dat goed geïnventariseerd is of er op de te renoveren rakken naast monumentale bomen die staan op de lijst van beschermwaardige houtopstanden, ook daaraan vergelijkbare bomen aanwezig zijn. En dat deze (potentieel) beschermwaardige bomen binnen de projecten op gelijke wijze worden behandeld als de monumentale bomen van de vastgestelde lijst.

Van de zes bomen op deze rakken zijn er drie in mindere conditie, ID 504031 en 504032 op rak KVV0503 & ID 504231 op rak KVV0602. Voor deze bomen is naast de BomenEffectAnalyse nog nader technisch onderzoek gedaan. Alle blijken een levensverwachting te hebben van beduidend minder dan tien jaar. Deze zijn niet te behouden.

Voor de andere drie, ID 504020, 504021 & 504022 zal gezocht worden naar maatwerkoplossingen om deze te behouden.


Bomen

Schema afwegingskader op rakniveau




Bomen

Schema afwegingskader op boomniveau



De commissie kan zich goed vinden in deze aanpak. Maar adviseert wel nadrukkelijk om op de zeer beeldbepalende plaats op het kruispunt van waterwegen waar nu boom 304031 & 304032 staan, na de renovatie een fors formaat iepen te herplanten met een zo ruim mogelijke monumentale groeiplaats.



Overzichtstekening bomen, groene pijlen te behouden beschermwaardige bomen, rode pijlen te kappen beschermwaardige bomen

Vastgesteld in de vergadering van 17 november 2021

Voorzitter

Secretaris

Ir. Pieter Boekschooten

Drs. Wouter van der Wulp

Aanwezig op de vergadering de leden Boekschooten, Zwarteveen, Vonk, Oldenburger, Oostwaard en Noordman