



Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

HP Architecten

5.1.1.c

Keilestraat 9 unit
3029 BP ROTTERDAM

Datum 03 februari 2022

Kenmerk Z2022-C000477

OLO kenmerk 6697127

Behandeld door 5.1.2.e Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e @amsterdam.nl

Onderwerp Sloopmelding niet volledig, ook omgevingsvergunning nodig

Geachte 5.1.2.e

Op 31 januari 2022 hebben wij uw sloopmelding ontvangen voor het verwijderen van bouwmaterialen van en uit het gebouw op de locatie Haarlemmerplein 2 te Amsterdam.

Sloopmelding niet volledig

Uw sloopmelding is getoetst aan de bepalingen van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. De melding is niet volledig. In de bijlage staat welke gegevens niet zijn aangeleverd.

Omgevingsvergunningplicht

U heeft voor de sloopwerkzaamheden ook een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Voor deze activiteit) is op 31 januari 2022 een omgevingsvergunning, kenmerk OLO- 6680767, aangevraagd.

Wat betekent dit voor u?

U mag de sloopwerkzaamheden niet uitvoeren. Als u gaat slopen zonder sloopmelding dan bent u in overtreding en kunnen wij handhavend optreden.

Wilt u de sloopwerkzaamheden uitvoeren, dan moet u opnieuw een sloopmelding doen via de website: www.omgevingsloket.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met 5.1,2,e op via telefoonnummer 5.1,2,e 5.1,2,e

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
Medewerker Vergunningen Bouw van Stadsdeel Centrum,

5.1,2,e

Ontbrekende gegevens

- asbestrapport