

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject **LED tranche 2 in relatie tot het moederbestek Moederbestek**
To "'info@kpmciviel.nl'" <info@kpmciviel.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date February 27, 2024 at 2:04:51 PM CET

Goedemiddag 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik heb vanmorgen een verhelderend gesprek gehad met 5.1, 2, e

Hij heeft voor 5.1, 2, e zijn onderzoek spp Drieburg doorgeleefd.

Daarna nog even over de LED tranche 2 gehad.

Hij heeft mij uitgelegd hoe het zit met de raming en de noodzaak aangegeven ten aanzien van de voorwaarden die worden opgenomen in het bestek voor tranche 2.

Om in de toekomst te voldoen aan alle wettelijke eisen bij elektrotechnische installaties en controles die moet worden gedaan op o.a. de FAT (fabriek afname test) wil ik je vragen deze tekst op te nemen in het moederbestek.

Ook ten aanzien van welke kasten, bestrating eromheen plus doormeten bekabeling heeft hij een punt.

Dat wordt een hele paragraaf, maar dan hebben wij voor de toekomst wel de kwaliteit die wij voor ogen hebben.

Er wordt ook nagedacht in samenwerking met 5.1, 2, e dit goed op te slaan in GISIB.

Hiervoor moet uiteindelijk ook de goede tekst in het moederbestek worden opgenomen.

Dat is nu nog een bespreekpunt met IB van Amsterdam.

@ 5.1, 2, e Kun jij dit nog oppakken, of moeten wij dit door bureau Kragten laten oppakken, omdat zij verder gaan met de ROK voor de Scale Up?

@ 5.1, 2, e Verder met 5.1, 2, e ook nog even gehad over de Installatie verantwoordelijke die wij moeten gaan aanstellen in samenwerking met V&OR.

Hij heeft op Drieburg geïnventariseerd, en de foto's die hij toestuurt word je niet allemaal even vrolijk van.

Dat zal op de meeste andere sportparken niet veel anders zijn.

Omdat het gaat om gevaarlijke situaties dringt de tijd wel om hiervoor iemand verantwoordelijk te gaan maken en op zijn minst een plan hebben klaarliggen hoe wij voornemens zijn om te gaan voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verder zal er bij de projecten een deskundige toezichthouder op het gebied van de electronica en aanleg van de verlichtingssystemen moeten worden opgenomen. Deze kan beoordelen of de aangeboden systemen ook daadwerkelijk voldoen conform het bestek.

Gaat hier over o.a. coatings, juiste levering van de lichtmasten (vorm, wanddikte, coating, maaiveld beveiliging etc.), goede diepte van de kabels, juiste veldkasten, goede aarding van de veldkasten etc.

Hiervoor moeten wij denk ik op afroep iemand gaan inhuren. 5.1, 2, e kan ons helpen diegene te vinden.

Met sportieve groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Sporthallen en -parken

Directie Sport & Bos

Gemeente Amsterdam

E: 5.1, 2, e@amsterdam.nl

M: 5.1, 2, e

Sportcentrum De Pijp

Lizzy Ansinghstraat 88, 1072 RD Amsterdam

Werkda en 5.1, 2, e

5.1, 2, e