



Advies



Betreft: Kandelaberen Populier Linnaeuskade - ID 461214

De boom is al eerder gekandelaberd, dus er is geen nieuwe vergunning nodig.

Onderbouwing:

Op 10 oktober 2022 is de populier nader technisch onderzocht. Zowel door prikken en kloppen als met behulp van een geluidstomogram.

Op basis van de zwamaantastingen en de restwanddikte adviseerde de controleur om de boom te kappen. Mede vanwege de aanwezigheid van nesten (en daarmee het kapverbod op grond van de Wet NatuurBescherming) is het voornemen de boom te kandelaberen.



Wij onderschrijven de noodzaak van het nemen van maatregelen. De boom is echter al eerder gekandelaberd geweest, en daarom is hiervoor geen nieuwe vergunning nodig. De CBH hoeft daarmee formeel ook niet te adviseren over de aanwezigheid van zwaarwegende omstandigheden om vergunning te verlenen. Wij beperken ons daarom tot een aantal opmerkingen. Op basis van de foto in het NTO-rapport achten wij het uitbreken van takken als het grootste risico en niet het afbreken van de stam. De keuze voor kandelaberen i.p.v. kappen is hiermee ook vanuit veiligheid een verantwoorde keuze.

N.a.v. het NTO-rapport merken we wel op, dat zeker bij een monumentale boom de inspecteur toch moet aangeven wat voor zwam er aangetroffen is. Nu is enkel vermeld dat er een zwam is

aangetroffen. Ook had in dit geval beargumenteerd moeten worden waarom de Picus (het geluidstomogram) op maaiveldniveau is uitgevoerd.

Vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2023

Voorzitter

Secretaris

Ir. Pieter Boekschooten

Drs. Wouter van der Wulp

Aanwezig op de vergadering de leden Boekschooten, Houweling, Zwarteveen, Vonk, Oldenburger, Hilbert en Noordman