


SIG-2687269



Melding

Toelichting : Voor de 4e keer doe ik nu deze melding van een gat in de stoep voor 5.1, 2, e in Haarlemmerstraat 5.1, 2, e. Kunt u ervoor zorgen dat het probleem blijvend wordt opgelost, het zorgt voor gevaarlijke situaties voor onze klanten en passanten. Het zand onder de straatstenen spoelt waarschijnlijk weg door de regen. Mijns inziens is er een andere achterliggende oorzaak, wellicht een groter gat waar alle zand naartoe stroomt? Grondig onderzoek is vereist.

Overlast : 10-06-2025 11:59

Stadsdeel : Centrum

Adres : Haarlemmerstraat 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam

Gemeld op : 10-06-2025 11:59

Hoofdcategorie : Wegen, verkeer, straatmeubilair

Subcategorie : Onderhoud stoep, rijweg en parkeerplaats

Urgentie : Normal

Bron : online

Melder

E-mail


5.1, 2, e

Telefoonnummer

5.1, 2, e

Verklaring contactgegevens delen : Toegestaan

Foto's



5.1, 2, e

og op 10-06-2025 11:59 door melder

Geschiedenis

Gewijzigd op 10-06-2025 om 15:07:54 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Automatische e-mail bij afhandelen is verzonden aan de melder."
Gewijzigd op 10-06-2025 om 15:07:54 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Afgehandeld "Bedankt voor uw melding. Zolang de pandeigenaar niks doet aan de gaten in de fundering blijft de verzakking terugkomen. Wij hebben dit ook doorgegeven 5.1, 2, e en laten zien waar het probleem ligt. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Gewijzigd op 10-06-2025 om 14:55:11 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: Extern: verzoek tot afhandeling "Zolang de pand eigenaar Niks doet aan de gaten in de fundering blijft het terug komen heb het aan het winkel personeel doorgeven en Laten zien waar het probleem ligt."
Gewijzigd op 10-06-2025 om 12:56:29 door 5.1, 2, e @amsterdam.nl	Status gewijzigd naar: In afwachting van behandeling "In behandeling via HNW app"
Gewijzigd op 10-06-2025 om 11:59:27 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Bijlage toegevoegd door melder: 5.1, 2, e i.jpg"
Gewijzigd op 10-06-2025 om 11:59:27 door Signalen systeem	Notitie toegevoegd: "Automatische e-mail bij registratie van de melding is verzonden aan de melder."
Gewijzigd op 10-06-2025 om 11:59:27 door Signalen systeem	Type gewijzigd naar: Melding
Gewijzigd op 10-06-2025 om 11:59:27 door Signalen systeem	Urgentie gewijzigd naar: Normaal
Gewijzigd op 10-06-2025 om 11:59:27 door Signalen systeem	Categorie gewijzigd naar: Onderhoud stoep, rijweg en parkeerplaats
Gewijzigd op 10-06-2025 om 11:59:27 door Signalen systeem	Servicebelofte: "Wij gaan aan het werk met uw melding. U hoort binnen 1 week wat wij hebben gedaan. Als de situatie gevaarlijk is gaan wij direct aan het werk."
Gewijzigd op 10-06-2025 om 11:59:27 door Signalen systeem	Status gewijzigd naar: Gemeld

Gewijzigd op 10-06-2025 om
11:59:27 door Signalen
systeem

Locatie gewijzigd naar:
"Stadsdeel: Centrum Haarlemmerstraat ^{5.1.2.e} Amsterdam"