

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e</O=MAILORG/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=E6B2C6439FAC4AB6AC73CCE29527361D 5.1, 2, e 10>
Subject **RE: Omgevingsvergunning - 5.1, 2, e - Z2021-Z004025**
To 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl' 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl>
Date November 1, 2021 at 6:48:51 AM UTC

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik heb voor u een advieszaak aangemaakt bij de commissie ruimtelijke kwaliteit met het verzoek u en de bouwinspecteur hierover te informeren.

Z2021-Z004025-003 is het zaaknummer behorende bij uw advieszaak. Ik verwacht dat de commissie dinsdagmiddag 9 november het verzoek behandeld heeft.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Jurist handhaving
Vergunningen Toezicht & Handhaving

Gemeente Amsterdam

E: 5.1, 2, e@amsterdam.nl
T: 5.1, 2, e

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Aanwezig ma t/m do

Van: 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl 5.1, 2, e@linqvastgoed.nl>
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 16:18
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Omgevingsvergunning - 5.1, 2, e - Z2021-Z004025

Geachte heer 5.1, 2, e

Op 31-08 hebben wij een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de kozijnen op de 5.1, 2, e.
In de omgevingsaanvraag staat:

Voorschriften

Bouwen (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo)

Welstand

De volgende voorschriften zijn verbonden aan deze omgevingsvergunning:

§ Als voorwaarde geldt dat het glas-in-lood in de bovenlichten als buitenblad wordt uitgevoerd en niet tussen het glas.

Nadat de kozijnenleverancier de kozijnen heeft ingemeten blijken de bovenlichten welke in glas in lood zijn uitgevoerd niet origineel te zijn. Deze zijn kleiner dan het bestaande raam en is ingeklemd tussen kit en enkel glas buiten.

De huurder heeft verklaard dat 20 jaar geleden haar man deze glas in lood ramen heeft geplaatst.

Op het laatste blad van de fotorapportage kunt u zien dat de glas in loodramen niet passen in de bestaande ramen en dat er reeds glas voor is aangebracht.

Omdat de glas in loodramen kleiner zijn dan de bestaande ramen is het technisch niet uitvoerbaar om het glas in lood als buitenblad toe te passen. Een alternatief zou kunnen zijn om het glas in lood aan de binnenzijde te plaatsen. omdat het glas in lood niet origineel in het pand gezeten heeft kan ik mij ook voorstellen om de glas in lood ramen niet terug te laten komen in de nieuwe ramen.

Ik heb reeds overleg gehad met de buitendienstinspecteur en welstandscommissie, deze geven aan dat ik via u dit verzoek moet indienen en dat u dit verzoek doorstuurd naar de juiste afdeling.

Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

L I N Q vastgoed adviseurs BV
Delflandlaan 144, 1062 EB Amsterdam
Tel. 020 4082016

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. LinQ vastgoed adviseurs BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Op alle leveringen van LinQ vastgoed adviseurs BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing,

deze voorwaarden zijn onder andere te downloaden op: <http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/>

LinQ vastgoed adviseurs BV KVK 852927575

Van: loket <loket@vth.amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 09:27

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @degraafholding.nl; info <info@linqvastgoed.nl>

Onderwerp: Omgevingsvergunning - 5.1, 2, e - Z2021-Z004025

Geachte heer 5.1, 2, e heer 5.1, 2, e

Hierbij stuur ik u de omgevingsvergunning, de legesbrief en de bij het besluit behorende bescheiden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Medewerker Vergunningen

Vergunningen Toezicht & Handhaving

Gemeente Amsterdam

E: 5.1, 2, e@amsterdam.nl

T: 5.1, 2, e

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Aanwezig ma t/m do

/>