**Van:**
**Verzonden:** dinsdag 20 maart 2018 15:48
**Aan:**
**CC:**
**Onderwerp:** Brug 627 Antony Moddermanstraat

Dag
Ik heb vanuit 'PCVB) informatie gekregen rondom de staat van brug 627 Antony Moddermanstraat. Deze is in een dusdanige slechte staat dat beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.

In stadsdeel Centrum zijn er op dit moment twee bruggen en een kade die 'lastig' liggen (brug 202 (Grimmesluis - Oude Turfmarkt) en brug 110 (Laurierkade - Looyersgracht), brug 110 (Laurierkade - Looyersgracht) en Lijnbaansgracht 100-105.

Ik zou qua communicatie de 2 bruggen in Centrum en de brug in NW samen met de kade Lijnbaansgracht bij elkaar willen bundelen en dat in 1x naar buiten brengen woordvoerder is op de hoogte).

gevraagd om komende donderdag een overleg in te plannen. s bezig met een rapport van de 3 bruggen.

Groet,

Oorzaak: Scheurvorming in betonnen brug
rekentechnische overschrijding
Verkeerde bouwmethode
Waterlekkage zorgt voor ASR-proces
Beheersmaatregel: **Aslastbeperking - 5 ton max aslast - voertuiggewicht 20 ton**
Bouwjaar: ca. 1955

**Omgeving**

- Stadsdeel NW ter hoogte van Haarlemmerweg.
- **4 GVB-buslijnen** (21, 61, 69 en een nachtbuslijn) bushalte vlak bij de brug (hoek Brug van Leeuwenlaan)
  Omleiden zou kunnen van Ruys de Beerenbrouckstraat via N200 Haarlemmerweg naar Antony Moddermanstraat (mist 2 a 3 bushaltes)
- Nood- & hulpdiensten kunnen via 2 andere toegangen (Ruys de Beerenbrouckstraat en Antony Moddermanstraat) het gebied bereiken.

**Actie communicatie**
Concept PB - gezamenlijk
Concept bewonersbrief
Communicatie stadsdeel NW - gebiedsmedia

Achterliggende info: http://www.bruggenvanamsterdam.nl/anthony_moddermanstraat.htm
**DataAmsterdam**
https://data.amsterdam.nl/#?mpb=topografie&mpz=14&mpfs=T&mpo=pano::T&mpv=52.3831477:4.8121504&sbf=Cu&sbh=-Ri&sbi=TMX7316010203-000322_pano_0000_007516&sbl=ZS2Wz:3Fm2z