kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 1 van 23 |
|---|---|---|---|
| Verzamelkaart (alle thema's) | Status: **Levering compleet** | | 26-06-2019 20:18 |

Liander N.V. Pa gas hoge d
Liander N.V. Pa middenspa
Liander N.V. Pa datatransp
Liander N.V. Pa gas lage dr
Liander N.V. Pa laagspanni
Bt Nederland N datatransp
Buzzard Infra C datatranspo
colt datatransport
Equinix (Nether datatranspo
Eunetworks p/a datatranspo
Eurofiber Neder datatranspo
Gemeente Amster laagspar
divv-kunstwerke laagspanni
KPN B.V datatransport
Level 3 p/a Agi datatranspo
NUON Warmte datatranspo
NUON Warmte warmte



4708

25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 2 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Liander N.V. Pac 2Ai68G2 gas hoge druk | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800 9009
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Liander Schadepreventie
(10)(2e) @alliander.com
088 (10)(2e)




25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 3 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Liander N.V. Pac 2Ai68G2 middenspanning | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800 9009
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Liander Schadepreventie
(10)(2e) @alliander.com
088 (10)(2e)




25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 4 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Liander N.V. Pac 2Ai68G2 datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800 9009
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Liander Schadepreventie
(10)(2e) @alliander.com
088 (10)(2e)



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 5 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Liander N.V. Pac 2Ai68G2 gas lage druk | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800 9009
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Liander Schadepreventie
(10)(2e) @alliander.com
088 (10)(2e)




25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 6 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Liander N.V. Pac 2Ai68G2 laagspanning | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800 9009
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Liander Schadepreventie
(10)(2e) @alliander.com
088 (10)(2e)




25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 7 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Bt Nederland N.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
08000233387
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
afdeling engineering infrastructure
(10)(2e)@bt.com
088 (10)(2e)



25 m

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 8 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Buzzard Infra C.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
([redacted]) [redacted]
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Kabel en leidingbeheer
[redacted]bam.nl
0172[redacted]




25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 9 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: colt datatransport | | | |


Contact:
T. (10)(2e)
(10)(2e)@colt.net
020-(10)(2e)

Beschadigingsnummer:
020-(10)(2e)
Storingsnummer:
020-(10)(2e)

Toezichthouder(s):
tjitze (10)(2e)
(10)(2e)@colt.net
020-(10)(2e)





25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 10 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Equinix (Netherlands) B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
(10)(2e) 10)(2e 0)(2 0)(2
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Eljes Infra
(10)(2e)@eljes.nl
(10)(2e) 10)(2e 0)(2 0)(2



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 11 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Eunetworks p/a Adinf B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0080006500650
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
(10)(2e)
eunetworks@adinfbv.nl
020 (10)(2e)



25 m

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 12 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Eurofiber Nederland B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800-387634237
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Tetelepta
(10)(2e)@eurofiber.com
030 (10)(2e)



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 13 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Gemeente Amsterdam laagspanning | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
020-[redacted]

Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
[redacted] Langereis
[redacted]amsterdam.nl
020-[redacted]

[redacted] Velzel
klic-ovlvri@amsterdam.nl
020-[redacted]



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 14 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: divv-kunstwerken laagspanning | | | |

Contact:
divv-kunstwerken
(10)(2e)@ivv.amsterdam.nl
0900-1234

Beschadigingsnummer:
0900-1234
Storingsnummer:
0900-1234

Toezichthouder(s):
toez naam
(10)(2e)@ivv.amsterdam.nl
toez telefoon



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 15 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: KPN B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
(10)(2e) 10)(2e 0)(2 0)(2
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Loket van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar
(10)(2e) @kpn.com
(10)(2e) 10)(2e 0)(2 0)(2



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 16 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Level 3 p/a Adinf B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800-0229758
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
(10)(2e)
(10)(2e)@adinfbv.nl
020(10)(2e)



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 17 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: NUON Warmte datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800-0513
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Engelgeer
[redacted](10)(2e)nuon.com
+316[redacted](10)(2e)



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 18 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: NUON Warmte warmte | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
0800-0513
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Engelgeer
[redacted](10)(2e)nuon.com
+316[redacted](10)(2e)



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 19 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Relined B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
088 (10)(2e)
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Relined NOC
10)(2e)@relined.eu
034 (10)(2e)



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 20 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Tele2 Nederland B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
(10)(2e) (10)(2e)

Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Afdeling BackBone Networks
(10)(2e)@tele2.com
(10)(2e) (10)(2e)



25 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 21 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Waternet riool vrijverval | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
09009394
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
klantenservice Waternet
(10)(2e) @waternet.nl
0 (10)(2e)




0)(2 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 22 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Waternet water | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
09009394
Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
klantenservice Waternet
(10)(2e) @waternet.nl
0 (10)(2e)




0)(2 m

kadaster

| Klic-melding: **9810005883/10 19O054129 - 1** | Aanvraagdatum: **26-06-2019** | | Blz 23 van 23 |
|---|---|---|---|
| Themakaart: Ziggo B.V. datatransport | | | |

Contact:

Beschadigingsnummer:
088- (10)(2e)

Storingsnummer:

Toezichthouder(s):
Network Inventory Management
(10)(2e)@vodafoneziggo.com
088- (10)(2e)



25 m