Ongeval #4039

Algemeen

Melding nr	4039
Melder	5.1,2,e
Bedrijfseenheid	-
Aangemaakt	2022-05-13T13:18:06.000Z
Gesloten	2022-06-07T09:40:45.000Z
Status	Gesloten
Project	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren
Adres	Amsterdam Nederland Singel 162
Verantwoordelijk	5.1,2,e
Omschrijving	Bij werkzaamheden op de singel is er Verkeersregelaar van buko is tijdens het trap aflopen van kade naar de keetboot. door ze knie gezakt en gevallen op de keetboot. Meneer had toen flink last van ze knie, kon er nog wel opsteunen. Hij heeft scheurtje in zijn meniscus blijkt uitziekenhuis bezoek.
Actie	-
Oplossing	

Gegevens ongeval / (milieu-)incident

Datum	2022-05-11
Tijdstip	17:30
Gemeld aan de uitvoerder?	Ja
Milieuincident	Nee
Milieuthema	-
Materiëleschade	Nee
Beschadiging bestaat uit	-
Geschat schadebedrag	-
Ander (bedrijf) bij betrokken?	Ja
Betrokken in de zin van	Verkeersregelaar ingehuurd bij buko
Naam en adres	Buko verkeersregelaar

Gegevens getroffene / betrokkene

Naam betrokkene	Verkeersregelaar
Adres	-
Telefoonnummer	-
Geboortedatum	-
Dienstverband	Onderaannemer
Functie	Verkeersregelaar

Letsel sectie

Is er persoonlijk letsel?	Ja
Plaats letsel	✓Rechter been
Soort letsel	✓Inwendig

Getuigen sectie

Zijn er getuigen?	Nee
Naam getuige 1	-
Telefoon getuige 1	-
Werkgever getuige 1	-
Naam getuige 2	-
Telefoon getuige 2	-
Werkgever getuige 2	-
Meer getuigen	-

Eerste hulp sectie

Eerste hulp verleend	Nee
In het ziekenhuis / Eerste hulppost	Nee
Naam en adres ziekenhuis	-
Eerste hulp verleend door BHV-er	Nee

Vervangend werk sectie

Sprake van vervangend werk	Nee
Toelichting vervangend werk	-

Informatie in te vullen door (hoofd)uitvoerder

Volgnummer ongevallenregister	-
Beschrijving van het incident / ongeval	-
Oorzaken - Omstandigheden	-
Oorzaken - Handeling	-
Oorzaken - Organisatie	-
Toelichting oorzaken	-
Preventieve maatregelen	-
Toedracht volgens getroffene / betrokkene	-
Voorgestelde maatregelen	-
Oordeel bedrijfs- / projectleider	-
Kopie aan	-
Nagekomen informatie over letsel / schade	-

Gemeld aan (sectie voor veiligheidskundige)

Incident / ongeval gemeld aan	-
Onderzoek ter plekke	-
Datum onderzoek	-

Classificering (sectie voor veiligheidskundige)

Soort incident of ongeval	-
Basis risico factoren	-

Betrokken

5.1,2,e Melder

5.1,2,e verantwoordelijke

Afbeeldingen

Opmerkingen

5.1,2,e 2022-06-07T09:36:41.000Z

Speciale en project specifieke toegangstrap was al gemaakt om val en of verstuiking tegen te gaan. Dit was een éénzijdig ongeval wat niet te voorkomen was. Er zijn geen aanvullende maatregelen uitgevoerd.

5.1,2,e 5.1,2,e 2022-07-04T10:59:22.000Z

test