Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	Datum ontvangst



Formulierversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	1297331
Aanvraagnaam	sloopmelding asbest
Uw referentiecode	14/01353
Ingediend op	08-05-2014
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Het verwijderen van plaatmateriaal.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
E-mailadres algemeen:	antwoord@amsterdam.nl
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Formulierversie
2013.01

Locatie

1 Adres

Postcode	1058HV
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Andreas Schelfhoutstraat
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee



Formulierversie
2013.01

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?	Hoofdgebouw

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?	☐ Het gehele bouwwerk slopen ☐ Een deel van het bouwwerk slopen ☑ Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen
Gaat het om reparatie of mutatieonderhoudswerkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd?	☑ Ja ☐ Nee ☐ Gedeeltelijk
Ontstaat er onnodige leegstand of wordt het gebruiksgenot belemmerd als pas 4 weken na de melding gestart kan worden met de werkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Worden de sloopwerkzaamheden door een particulier uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Beschrijf eventueel uitgebreider wat u wilt gaan doen.	wij gaan ca 2m2 plafondbeplating nu verwijderen.
Waarvoor is het (gedeelte van het) bouwwerk op dit moment in gebruik of was het als laatste in gebruik?	bedrijfs

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat het?	1
Zit er asbest in het te slopen (gedeelte van het) bouwwerk?	☑ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend
Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	in de hal tegen wand en plafond
Is het (te slopen gedeelte van het) bouwwerk verontreinigd met gevaarlijke stoffen?	☐ Ja ☑ Nee

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het slopen?	☑ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer) ☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer) ☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een bulldozer of sloopkogel) ☐ Anders
Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.	-
Voert u zelf de sloopwerkzaamheden uit?	☑ Ja ☐ Nee
Op welke data en tijdstippen worden de werkzaamheden uitgevoerd?	zo spoedig mogelijk



Formulierversie
2013.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
rapport_pdf	rapport.pdf	Tekening slopen Rapportages slopen	08-05-2014	In behandeling
rapport NEN 2991_pdf	rapport NEN 2991.pdf	Tekening slopen Rapportages slopen	08-05-2014	In behandeling
Werkplan 1401353_pdf	Werkplan 1401353.pdf	Overige documenten slopen	08-05-2014	In behandeling