Gemeente Amsterdam

Rapport van bevindingen na besluit last onder dwangsom

1. Wat is feitelijk geconstateerd?	
Op welk adres is de controle uitgevoerd?	Elandsgracht 5.1, 2, e
Wanneer is de controle uitgevoerd?	29 april 2024 13:00 uur
Wat is er geconstateerd tijdens de controle naar aanleiding van besluit last onder dwangsom?	Ik kwam bij Elandsgrach 5.1, 2, e ldaar zag ik Op de locatie was nog steeds een afvoerunit aanwezig. zie foto. Balkonhoogte is4200 + peil dus bovenkant pijp is bij benadering ook 4200 +peil. Afmetingen box 400x1200mm pijp rond 250 mm doorsnede. Groot deel van pijp en box zit dus onder de 4000mm+peil In vergunning van 1954 zie ik wel een bijgebouw(losstaand) vergund maar op de vergunning van 1999 staat geen aanbouw welke pand en bijgebouw verbind met elkaar. Is aanbouw misschien illegaal.
Wat is het bewijs van de overtreding(en)?	
Wat is er besproken/ welke afspraken zijn er gemaakt?	eigenaar gebruiker was niet aanwezig. via achterkant en klager foto gemaakt
Met wie is er	Bewoner: 5.1, 2, e

gesproken?	Telefoonnummer: 5.1, 2, e Emailadres:
2. Ondertekening	
Datum Naam Functie	30 april 2024 D.P. 5.1, 2, e bouwtoezicht
Handtekening	5.1, 2, e