To: [redacted]@ggdghor.nl]; [redacted] | Gupta Strategists[[redacted]@gupta-strategists.nl]
Cc: [redacted]@ggdghor.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 6/24/2021 11:32:18 AM
Subject: RE: Actiepunten meeting van vanmiddag
Received: Thur 6/24/2021 11:32:27 AM

Hoi [redacted]

Is het een idee dat [redacted] even zelf de screenshots van de betreffende omgevingsmetingen bij [redacted] opvraagt zodat we ze een kunnen vergelijken?
En dan kunnen we ook even checken of er een extra meting is gedaan daarna (analoog aan het temperatuur verhaal)?

Groet [redacted]

[redacted]@ggdghor.nl>
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 10:58
Aan: [redacted]@breathomix.com>; [redacted]@berenschot.nl>
CC: [redacted] | Gupta Strategists <[redacted]@gupta-strategists.nl>
Onderwerp: RE: Actiepunten meeting van vanmiddag

Ha [redacted],

Bedankt voor het delen van de omgevingsmeting.
Het valt op dat deze in de screenshot op de 13e is afgenomen, maar in onze sheet gekoppeld is aan metingen die op de 14e en de 15e zijn uitgevoerd.
Het meetID komt wel overeen met de metingen in onze gezamelijke excel die een afgekeurde omgevingsmeting hebben.
Is er mogelijk iets mis gegaan in de koppeling?

In Venray zijn ze op dit moment uit aan het zoeken wat de oorzaak was van de dubbele monsternummers.
Als jullie meer metingen vinden waarbij dit is gebeurd dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,
[redacted].
[redacted]

Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Telefoon: [redacted]
E-mail : [redacted]@ggdghor.nl
Website : www.ggdghor.nl
Mobiel : [redacted]

Van: [redacted]@breathomix.com>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 21:51
Aan: [redacted]@berenschot.nl>; [redacted], [redacted] van <[redacted]@ggdghor.nl>
Onderwerp: Actiepunten meeting van vanmiddag

Ha 5.1.2e en 5.1.2e,

Onderstaand alvast de eerste punten van het actielijstje:

1. **Dubbele barcodes in relatie tot 2 fout-negatieven:**
   a. 5.1.2e ingevoerd bij meting 5.1.2e venray voorde-8, 11/6, 9:48 uur) en meting 104671 (venray voorde-8, 11/6, 9:59 uur);
   b. 5.1.2e ingevoerd bij meting 5.1.2e (venray voorde-8, 11/6, 9:11 uur) en meting 104617 (venray voorde-8, 11/6, 9:21 uur);
   c. Dit voorval is aan het licht gekomen door een verdiepende analyse op fout-negatieven. Breathomix onderzoekt momenteel of een dergelijk voorval bij meer metingen heeft plaatsgevonden.
2. **Omgevingsmeting die niet OK was:**



Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.