From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Ons Buiten tuin 420**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @hbadvies.nl>
5.1, 2, e September 6, 2024 at 10:54:19 AM CEST

Hallo 5.1, 2, e

Ik heb een vraag van de tuinder van Ons Buiten. In bijgevoegde rapportage staat dat er een bouwsel met een asbestverdacht dak aanwezig is. In de rapportage zijn echter geen foto's van het asbestverdachte dak opgenomen, dus ik kan geen informatie geven waar dit aanwezig is in de tuin. Kun jij checken of hier inderdaad een asbestverdacht dak aanwezig is, waar deze aanwezig is en hoe dit dak er uit ziet?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur bodem
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

T 5.1. 2. e
5.1, 2, e

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag