



NIV-02-01 totaal 359 m

0 -359 m 1952 glooiing
51 -200 m onbekend afmeervoorz.

NIV-02-02 totaal 100 m

0 -100 m 1952 glooiing

OBJEKTKAART

OBJEKT: NIV-02-01

Konstruktie: Glooiing Lengte m/~~Opp m2~~ 359

Ligging: Nieuwevaart

Tussen brugnummers: 50-5 en 114

Tussen huisnummers: Oosterburgergracht.

Stadsdeel:

Beheer:

Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

| Bouwjaar: | Dossiernr.CTA: | Onderdeel: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INSPEKTIEGEGEVENS

| Inspektiedatum: | Bijzonderheden: |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Objectnummer: NIV-02-01 Konstruktie: Gl. datum: 23-5-88

bladz: 1

| 50-5 brug | schets | 114 brug |
|---|---|---|
| metrering | | 359 |
| balieleuning | | |
| m' | | |
| parkeerhek | | |
| m' | | |
| dekzerken | | |
| m' | | |
| konstruktie | NS | |
| m' | | |
| onderk.vloer | | |
| m' | | |
| fund/palen | | |
| m' | | |
| afmetingen | ht. | |
| m' | 5' 200 | |
| 1 2 3 4 5 6 | | |
| m' | | |
| ---------- | | |
| m' | | |
| ---------- | | |
| m' | | |
| ---------- | | |
| m' | | |
| ---------- | | |
| m' | | |

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = traforuimte
6 = .....

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

**********

--Kontrolelijst--

-blad 1-

| Objektnummer: | Ligging (bruggen) | e/o | Datum: |
|---|---|---|---|
| NW_02_01 | Nieuwevaart (SO.S - 114) | | 23.03.88 |

~~Walsuus~~ / Glooiing / ~~Lichte overvoerziening~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

| Onderdelen: | | Bevindingen: | goed | niet goed |
|---|---|---|---|---|
| 1. Staalwerken: | a.hekwerken/balieleuning/..... | 1.a | | |
| | b.parkeerhek | b | | |
| | c.bolder/haalkom/..... | c | | |
| | d..... | d | | |
| 2. Metselwerken: | a.metselwerk/baselt/klinkers/..... | a. | | |
| | b.voegwerk | b. | | |
| 3. Dekzerken: | beton/natuursteen | | | |
| 4. Houtwerken: | a.palen (hardhout/zachthout) | a. | | |
| | b.dek (hardhout/zachthout) | b. | | |
| | c.aanvaarvoorzieningen/..... | c. | | — |
| 5. Damwand: | hout(hard/zacht) /staal/beton | | | |
| 6. Toestand van de konstruktie: | a.scheefstand | a. | | |
| | b.zetting | b. | | |
| | c.scheuren | c. | | |
| | d.gaten... | d. | | |
| 7. Bestrating | | 7. | | |
| 8. ..... | | 8. | | |
| 9. ..... | | 9. | | |
| 10..... | | | | |

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omvang: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____



Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

**********

--Opmerkingen en toelichting--

-blad 2-

| Objektnr. | Ligging | Datum |
|---|---|---|
| NW_02_01 | Nieuwevaart | 23.03.88 |

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

| Punt nr. | Opmerkingen en toelichting | Foto | Tek |
|---|---|---|---|
| 4 c | oude palen en aan te meren bag aanwezig. Bivakk hiervan nu verwijderd. | | |
| 6c | Scheuren of werkende dilatsties bij perceelnrs: | | |
| Alg.opmerk: | Door veel bespoeling boven glooiing, door veel kommel van veel voorbeen is een goede inspectie moeilijk. Gehele oever is al jaren verwaarloosd door beheerders. | | |

OBJEKTKAART

OBJEKT: NW-02.02

Konstruktie: gloeiing Lengte ~~m/opp.m2~~ 100

Ligging: Nieuwevaart

Tussen brugnummers: 114 - 277.

Tussen huisnummers: Wittenburgergracht.

Stadsdeel:

Beheer:

Onderhoud:

BOUWGEGEVENS

| Bouwjaar: | Dossiernr.CTA: | Onderdeel: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INSPEKTIEGEGEVENS

| Inspektiedatum: | Bijzonderheden: |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Objectnummer: NW-02.02 Konstruktie: GL. datum: 23.3.88

bladz: 1

| 114 brug | schets | 277. brug |
|---|---|---|
| metrering | | 100 |
| balieleuning | | |
| m' | | |
| parkeerhek | | |
| m' | | |
| dekzerken | | |
| m' | | |
| konstruktie | NS | |
| m' | | |
| onderk.vloer | | |
| m' | | |
| fund/palen | | |
| m' | | |
| ..... | | |
| m' | | |
| 1 2 3 4 5 6 | | |
| m' | | |
| ..... | | |
| m' | | |
| ..... | | |
| m' | | |
| ..... | | |
| m' | | |
| ..... | | |
| m' | | |

ns = natuursteen
B = beton
gb = gewapend beton
h = hout
hk = haalkom
br = bolder
2r = tweegatsbalie
3r = driegatsbalie

1 = overstort R&W
2 = dilatatievoeg
3 = loswal
4 = steiger
5 = traforuimte
6 = .....

Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierappo. .
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

**********

--Kontrolelijst--



| Objektnummer: | Ligging (bruggen) e/o | Datum: |
|---|---|---|
| NW-02.02 | Nieuwevaart (114 - 277) | 23-03-88 |

~~Walmuur~~ / Glooiing / ~~Lichte oeververstering~~ / ~~Steiger~~ / .....

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

| Onderdelen: | | Bevindingen: | goed | niet goed |
|---|---|---|---|---|
| 1. Staalwerken: | a.hekwerken/balieleuning/..... | 1.a | | |
| | b.parkeerhek | b | | |
| | c.bolder/haalkom/..... | c | | |
| | d..... | d | | |
| 2. Metselwerken: | a.metselwerk/basalt/klinkers/..... | a. | | |
| | b.voegwerk | b. | | |
| 3. Dekzerken: | beton/natuursteen | | | |
| 4. Houtwerken: | a.palen (hardhout/zachthout) | a. | | |
| | b.dek (hardhout/zachthout) | b. | | |
| | c.aanvaarvoorzieningen/..... | c. | | |
| 5. Damwand: | hout(hard/zacht) /staal/beton | | | |
| 6. Toestand van de konstruktie: | a.scheefstand | a. | | |
| | b.zetting | b. | | |
| | c.scheuren | c. | | |
| | d.gaten... | d. | | |
| 7. Bestrating | | 7. | | |
| 8. ..... | | 8. | | |
| 9. ..... | | 9. | | |
| 10..... | | | | |

De volgende punten verdienen nadere kontrole: _____

Zie opmerkingen / en toelichting blad 2 _____

Te nemen maatregelen van kleiner en groter omveng: zie resume blad 3 _____

Gezien Chef inspektie: _____ Gezien Beheerder: _____ Gezien Chef Onderhoudsafdeling: _____



Openbare Werken
Waterbouw
Beheer en Onderhoud

Inspektierapport
Jaarlijkse kontrole
waterbouwkundige objekten

**********

--Opmerkingen en toelichting--



| Objektnr. | Ligging | Datum |
|---|---|---|
| NW-02-02 | Nieuwevaart | 23-03-88 |

Gekontroleerd door: v. d. Hee T.

| Punt nr. | Opmerkingen en toelichting | Foto | Tek |
|---|---|---|---|
| 6c | Scheuren of werkende dilataties bij perceelnrs: | | |
| Alg.opmerk: | Door veel begroeiing boven glooiing, door veel hommel van het woonboten is een goede inspectie moeilijk. Gehele oever is al jaren verwaarloosd door bewoners. | | |