Site Acceptance Test (SAT) Amsterdam Noord

Locatie:	Amsterdam Noord, Buikslotermeerplein
Datum:	28 mei 2021
Trainer Breathomix:	5.1.2e 5.1.2e
Handtekening:	
Reviewer Breathomix:	5.1.2e 5 5.1.2e
Handtekening:	

24 uur omgevingsmeting	Datum	check	Opmerkingen
De omgevingsmeting laat geen afwijkingen zien die vallen buiten de gestelde criteria in het resultaat interpretatie document	25-5-2021	☒	Alleen straat 6 moet worden herhaald vanwege missende datapunten. 24u Omgevingsmeting is in de ochtend gestart. Rond 12u is de deur van de cabine even open geweest en de kast in de cabine ook.

SAT Omgeving	check	Opmerkingen
Er wordt niet met alcohol gewerkt in de ruimte waar de SpiroNosen worden gebruikt en er is geen open verbinding met een ruimte waar wel met alcohol wordt gewerkt	☐	Er worden nog Britt doekjes gebruikt. Uit de straten met SpiroNose zijn deze allemaal verwijderd, maar in de PCR straten worden ze nog gebruikt. Besproken en ze worden verwijderd. Graag wel een alternatief voor SURE.
Er zijn geen uitlaatgassen aanwezigen er is geen open verbinding met een ruimte waar uitlaatgassen aanwezig zijn	☒	
Er is geen dieselaggregaat aanwezig en er is geen open verbinding met een ruimte waar een dieselaggregaat aanwezig is	☒	
Er is geen andere sterk ruikende geuren of gassen aanwezig in de ruimte	☒	Bij openen kasten met de handschoenen, sterke geur uit de kast. 98154 bij een testmeting lijkt tijdens het openen van de kast geen reactie van de sensoren te zien.
Er is geen tocht voelbaar rondom de SpiroNosen	☒	
Er is een temperatuurmeter beschikbaar bij iedere SpiroNose en het is niet kouder dan 10 graden of warmer dan 30 graden	☒	Niet in straat 5,6,7, 10, 11, maar er zijn er voldoende beschikbaar in Noord, dus die wordt er nog neergezet.
Er is geen verwarming, ventilator of airconditioning direct op de SpiroNose gericht	☒	
Als de SpiroNose op de Breathomix stand staat, is deze geplaatst op een tafel van een geschikte hoogte	☒	Nvt
Als de SpiroNose op een microfoonstandaard staat is deze standaard stabiel genoeg geïnstalleerd of vastgemaakt	☒	
Geen andere zaken tav de omgeving die de werking of betrouwbaarheid van de SpiroNose kunnen beïnvloeden	☒	Openen van de deuren van de cabines gaat zwaar. Lijkt geen invloed te hebben op de

		sensoren. Openen sluiten uitgangdeur: 98158 Openen sluiten ingangsdeur: 98160

SAT Materialen	check	Opmerkingen
De SpiroNosen en Gateways zijn geïnstalleerd, aangesloten en werken	☒	
Koppelstuk is aanwezig voor iedere SpiroNose	☒	
Er zijn voldoende filters/neusklemmen aanwezig	☒	
Er is voldoende verficatiegas aanwezig	☒	
Er is een verificator opzetstuk aanwezig	☒	
Er is handdesinfectie en desinfectiespray op basis van waterstofperoxide aanwezig	☒	
Er is papier aanwezig voor desinfectie	☒	
Er zijn handschoenen aanwezig	☒	
Er zijn waterpunten aanwezig	☒	
Er zijn bekertjes aanwezig	☒	
Er zijn afvalbakken aanwezig	☒	

SAT ICT	check	Opmerkingen
Er is een telefoon beschikbaar voor MFA	☐	Telefoon is niet beschikbaar, wordt nog geregeld en moet dan gekoppeld worden aan alle afzonderlijke teststraataccounts.
Er kan ingelogd worden op de accounts op een beschikbare laptop of ipad	☒	Wel op de accounts van 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e. De andere 3 key users (5.1.2e 5.1.2e) hebben nog geen account. Nadat het new user formulier is ingevuld en geretourneerd, krijgen zij ook een key user account.
Er is voldoende snel internet (metingen hoeven bij de start niet meer dan 15 seconden te laden)	☒	

Metingen		check	Opmerkingen
De verificatiemeting acceptabel voor iedere SpiroNose		☒	
• GW nummer: • SpiroNose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	Led lampjes op de gateway heel moeilijk zichtbaar.
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	Led lampjes op de gateway heel moeilijk zichtbaar. Zie foto
• GW nummer: • Spironose nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
De omgevingsmeting (15 min) is acceptabel voor iedere SpiroNose		☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	
• GW nummer: • Meting ID nummer:	5.1.2e	☒	

Conclusie

SAT goedgekeurd, mits de volgende punten door de locatie in samenwerking met Breathomix worden opgelost:

- Omgevingscheck teststraat 6 ivm missende datapunten tijdens 24u meting;
- Bevestiging dat er een temperatuurmeter bij alle straten staat;
- Bevestiging dat alle alcoholdoekjes zijn verwijderd van de testlocatie;
- Bevestiging dat er een telefoon beschikbaar is voor MFA en dat daarmee op alle straten kan worden ingelogd;
- 3 missende key user accounts aanmaken;